

95V5G1L9GHM000025	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1M9GHM000026	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1M9GHM000027	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1M9GHM000028	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1M9GHM000029	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5C1F9GGM000036	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5C1L9FGM000023	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5D1K9FGM000012	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1B9GGM000006	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1D9GGM000010	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1E9GGM000014	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1G9GGM000033	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1E9GGM000021	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5C1A9GGM000001	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9FGM000028	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5D1B9GGM000020	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1B9GGM000025	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1C9GGM000032	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1K9FGM000007	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5E1F9GGM000079	N16TCAAAKA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5C1C9GGM000020	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5C1F9GGM000036	N16CCVAAKG	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5C1L9FGM000034	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1A9GGM000006	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1C9GGM000037	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:


(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento não chegou ao conhecimento da POLARIS BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



**POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS
LTDA.**

Por seu representante Paulo Roberto Brancaglion

95V5D1L9GHM000071	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000072	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000074	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000075	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000076	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000077	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000078	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000079	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000080	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000081	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000082	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000083	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000084	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000085	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5E1A9GGM000025	N16TCAAARK	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1B9GGM000026	N16TCAAARK	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1B9GGM000029	N16CCCAARK	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5F1A9GGM000001	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1B9GGM000005	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1B9GGM000008	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000026	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000027	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000029	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000030	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000031	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000032	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000035	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000036	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000037	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000038	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000039	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000040	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000041	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000042	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1L9GHM000043	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1L9GHM000044	N17TRAAAKA	IND-17,1811,RDMSTR,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000006	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000012	N17THAAAKA	IND-17,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5G1L9GHM000017	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000018	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000019	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000020	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000021	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000022	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000023	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000024	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD

95V5C1C9GGM000019	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000022	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000024	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000025	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000028	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000030	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000031	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000006	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000009	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000011	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000014	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000020	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1K9FGM000021	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000022	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9FGM000026	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000029	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000036	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9GHM000045	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000046	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000048	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000049	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000050	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000051	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000052	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000053	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000054	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000055	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000056	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000057	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000058	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000059	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000060	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1M9GHM000061	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1M9GHM000062	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1M9GHM000063	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5D1B9GGM000015	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1B9GGM000019	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1C9GGM000030	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1D9GGM000046	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1D9GGM000047	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9FGM000010	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000066	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000067	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000068	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1K9GGM000069	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1L9FGM000027	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED

6

95V5D1K9FGM000011	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1K9GGM000064	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000065	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1L9FGM000023	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1L9FGM000026	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1L9GHM000073	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5E1B9GGM000027	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5E1D9GGM000077	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5E1F9GGM000080	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1F9GGM000081	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000082	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000084	16TCAAAGR	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000085	N16TCAAAGR	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000086	N16TCAAAGR	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000087	N16TCAAAGR	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000088	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000089	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000090	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000091	16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000092	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5F1B9GGM000002	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5F1D9GGM000012	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000015	16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000016	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000017	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000018	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000022	16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000023	16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000024	16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000034	16TRAAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5G1G9GHM000001	16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5G1K9GHM000002	17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000003	17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000004	17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000005	17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000007	17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000009	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000010	17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000011	17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000013	17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000014	17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000015	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000016	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5C1A9GGM000007	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000015	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1C9GGM000017	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK

6

95V5C1F9GGM000038	16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000039	16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000040	16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000041	16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1J9FFM000005	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1J9GGM000043	16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000008	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000012	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000013	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9FGM000030	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000031	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000037	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9GHM000047	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5D1A9GGM000003	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1A9GGM000004	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1A9GGM000013	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1A9GGM000014	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1B9GGM000016	16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1B9GGM000018	16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1B9GGM000021	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000022	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000023	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000027	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000028	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1C9GGM000031	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1C9GGM000033	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1C9GGM000034	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1C9GGM000036	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1C9GGM000038	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1D9GGM000043	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1D9GGM000044	16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1D9GGM000045	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1D9GGM000048	16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1F9GGM000052	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1F9GGM000053	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1F9GGM000054	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1F9GGM000056	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1F9GGM000057	16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000058	16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000059	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000060	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000061	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1G9GGM000062	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1G9GGM000063	16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1J9FFM000006	17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD

Reparos realizados por UF	
AM	0
DF	1
GO	0
MA	1
MG	13
PA	1
PE	0
PR	0
RJ	21
RS	0
SC	19
SP	167
Total	223

Reparos pendentes por UF	
AM	7
DF	0
GO	3
MA	0
MG	16
PA	0
PE	2
PR	3
RJ	21
RS	2
SC	0
SP	20
Total	74

Adicionalmente, relacionamos abaixo os modelos e os números de série (chassi) dos veículos já reparados:

CHASSI	MODELO	
95V5C1A9GGM000003	16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000004	16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000005	16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000006	16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000008	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000009	16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000010	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000011	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000012	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000016	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000018	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000027	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000032	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000035	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000037	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK



São Paulo, 23 de abril de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Kleber José Trinta Moreira e Lopes

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: 7º Relatório de Acompanhamento de Recall

Prezados,


POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglion**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall das Motocicletas Indian Motorcycles (Chief Classic, Chief Vintage, Springfield, Chiefatin, Roadmaster), ano/modelo 2015 e 2017, objeto do chamamento nº 08000.011970/2017-07 ("Recall"), encontra-se em andamento, sendo que desde 21 de fevereiro de 2017 (data do chamamento ao Recall), até a presente data, foram realizados os reparos de 223 (duzentos e vinte e três) motocicletas.

Desta forma, desde a data de início da campanha, das 297 (duzentos e noventa e sete) motocicletas Indian Motorcycles, sujeitas ao Recall, 223 (duzentos e vinte e três) delas foram consertadas pela POLARIS BRASIL, sendo: (a) 167 (cento e sessenta e sete) motocicletas do Estado de São Paulo; (b) 19 (dezenove) motocicletas do Estado de Santa Catarina; (c) 13 (treze) motocicletas do Estado de Minas Gerais; (d) 21 (vinte e um) motocicletas do Estado do Rio de Janeiro; (e) 01 (uma) motocicleta do Estado do Distrito Federal; (f) 01 (uma) motocicleta do Estado do Pará; (g) 01 (uma) motocicleta do Estado do Maranhão; pendentes de reparo 74 (setenta e quatro).

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação.

Estatística Geral	
Reparos realizados	75%
Reparos pendentes	25%
Total	100%



São Paulo, 23 de abril de 2018

Ao
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MA
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 848 - São Francisco
São Luís – MA
CEP 65076-091

Ref: RELATÓRIO PERIÓDICO DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do 7º relatório periódico referente ao Recall Indian Motorcycles (Chief Classic, Chief Vintage, Springfield, Chiefatin, Roadmaster), ano/modelo 2015 e 2017, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro