

São Paulo, 27 de dezembro de 2018.

A

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/MA
Av. MARECHAL CASTELO BRANCO, 848 – SÃO FRANCISCO
CEP 65076-091 – SÃO LUÍS - MA
VIA SEDEX COM AR

Ref: RELATÓRIO PERIÓDICO DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do 11º Relatório Periódico referente ao Recall Indian Motorcycles (Chief Cassic, Chief Vintage, Springfield, Chiefatin, Roadmaster), devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Giovanna Martins Ferro

São Paulo, 14 de dezembro de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Gabriel Reis Carvalho.

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: 11º Relatório de Acompanhamento de Recall

Prezados,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglioni**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall das Motocicletas Indian Motorcycles (Chief Classic, Chief Vintage, Springfield, Chiefatin, Roadmaster), ano/modelo 2015 e 2017, objeto do chamamento nº 08000.011970/2017-07 ("Recall"), encontra-se em andamento, sendo que desde 21 de fevereiro de 2017 (data do chamamento ao Recall), até a presente data, foram realizados os reparos de 229 (duzentas e vinte e nove) motocicletas.

Desta forma, desde a data de início da campanha, das 297 (duzentos e noventa e sete) motocicletas Indian Motorcycles, sujeitas ao Recall, 229 (duzentas e vinte e nove) delas foram consertadas pela POLARIS BRASIL, sendo: (a) 167 (cento e sessenta e sete) motocicletas do Estado de São Paulo; (b) 19 (dezenove) motocicletas do Estado de Santa Catarina; (c) 13 (treze) motocicletas do Estado de Minas Gerais; (d) 25 (vinte e cinco) motocicletas do Estado do Rio de Janeiro; (e) 01 (uma) motocicleta do Estado do Distrito Federal; (f) 01 (uma) motocicleta do Estado do Pará; (g) 01 (uma) motocicleta do Estado do Maranhão; (h) 02 (duas) motocicletas do Estado de Goiás; pendentes de reparo 68 (sessenta e oito) motocicletas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação.

Estatística Geral	
Reparos realizados	77,1%
Reparos pendentes	22,9%
Total	100%



Reparos realizados por UF	
AM	0
DF	1
GO	2
MA	1
MG	13
PA	1
PE	0
PR	0
RJ	25
RS	0
SC	19
SP	167
Total	229

Reparos pendentes por UF	
AM	7
DF	0
GO	1
MA	0
MG	16
PA	0
PE	2
PR	3
RJ	17
RS	2
SC	0
SP	20
Total	68

Adicionalmente, relacionamos abaixo os modelos e os números de série (chassi) dos veículos já reparados:

CHASSI	MODELO	
95V5C1A9GGM000003	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000004	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000005	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000006	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000008	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000009	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000010	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000011	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000012	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000016	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000018	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000027	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000032	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000035	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000037	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000038	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000039	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK



95V5C1F9GGM000040	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000041	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1J9FFM000005	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1J9GGM000043	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000008	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000012	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000013	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9FGM000030	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000031	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000037	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9GHM000047	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5D1A9GGM000003	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1A9GGM000004	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1A9GGM000013	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1A9GGM000014	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1B9GGM000016	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1B9GGM000018	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1B9GGM000021	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000022	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000023	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000027	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000028	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1C9GGM000031	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1C9GGM000033	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1C9GGM000034	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1C9GGM000036	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1C9GGM000038	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1D9GGM000043	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1D9GGM000044	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1D9GGM000045	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1D9GGM000048	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1F9GGM000052	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1F9GGM000053	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1F9GGM000054	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1F9GGM000056	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1F9GGM000057	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000058	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000059	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000060	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000061	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1G9GGM000062	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1G9GGM000063	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1J9FFM000006	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5D1K9FGM000011	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1K9GGM000064	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK

6

95V5D1K9GGM000065	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1L9FGM000023	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1L9FGM000026	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1L9GHM000073	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5E1B9GGM000027	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5E1D9GGM000077	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5E1F9GGM000080	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1F9GGM000081	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000082		IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000084	N16TCAAAGR	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000085	N16TCAAAGR	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000086	N16TCAAAGR	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000087	N16TCAAAGR	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000088	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000089	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000090	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000091	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000092	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5F1B9GGM000002	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5F1D9GGM000012	N16TRAAACA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000015	N16TRAAACA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000016	N16TRAAACA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000017	N16TRAAACA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000018	N16TRAAACA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000022	N16TRAAACA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000023	N16TRAAACA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000024	N16TRAAACA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000034	N16TRAAACA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5G1G9GHM000001	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5G1K9GHM000002	N17THAAACA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000003	N17THAAACA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000004	N17THAAACA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000005	N17THAAACA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000007	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000009	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000010	N17THAAACA	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000011	N17THAAACA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000013	N17THAAACA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000014	N17THAAACA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000015	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000016	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5C1A9GGM000007	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000015	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1C9GGM000017	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000019	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000022	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK

6

95V5C1D9GGM000024	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000025	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000028	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000030	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000031	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000006	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000009	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000011	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000014	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000020	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1K9FGM000021	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000022	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9FGM000026	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000029	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000036	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9GHM000045	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000046	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000048	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000049	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000050	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000051	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000052	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000053	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000054	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000055	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000056	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000057	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000058	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000059	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000060	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1M9GHM000061	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1M9GHM000062	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1M9GHM000063	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5D1B9GGM000015	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1B9GGM000019	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1C9GGM000030	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1D9GGM000046	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1D9GGM000047	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9FGM000010	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000066	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000067	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000068	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1K9GGM000069	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1L9FGM000027	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1L9GHM000071	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000072	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD

95V5D1L9GHM000074	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000075	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000076	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000077	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000078	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000079	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000080	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000081	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000082	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000083	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000084	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000085	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5E1A9GGM000025	N16TCAAARK	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1B9GGM000026	N16TCAAARK	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1B9GGM000029	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5F1A9GGM000001	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1B9GGM000005	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1B9GGM000008	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000026	N16TRAAAKA	IND-16,1811, RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000027	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000029	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000030	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000031	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000032	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000035	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000036	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000037	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000038	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000039	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000040	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000041	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000042	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1L9GHM000043	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1L9GHM000044	N17TRAAAKA	IND-17,1811,RDMSTR,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000006	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000012	N17THAAAKA	IND-17,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5G1L9GHM000017	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000018	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000019	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000020	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000021	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000022	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000023	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000024	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000025	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1M9GHM000026	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD

5

95V5G1M9GHM000027	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1M9GHM000028	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1M9GHM000029	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5C1F9GGM000036	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5C1L9FGM000023	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5D1K9FGM000012	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1B9GGM000006	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1D9GGM000010	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1E9GGM000014	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1G9GGM000033	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1E9GGM000021	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5C1A9GGM000001	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9FGM000028	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5D1B9GGM000020	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1B9GGM000025	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1C9GGM000032	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1K9FGM000007	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5E1F9GGM000079	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5C1C9GGM000020	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5C1F9GGM000036	N16CCVAAKG	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5C1L9FGM000034	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1A9GGM000006	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1C9GGM000037	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1D9GGM000011	N16TRAAACA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5C1D9GGM000029	N16CCCVAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
56KCCCAAXGK100273	N16CCCVAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5E1D9GGM000078	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1A9GGM000007	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5G1M9GHM000032	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:


(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento não chegou ao conhecimento da POLARIS BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA.

Por seu representante Paulo Roberto Brancaglion

São Paulo, 25 de julho de 2018.

Ao
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MA
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 848 - São Francisco
São Luís – MA
CEP 65076-091


Ref: RELATÓRIO PERIÓDICO DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do 13º relatório periódico de Recall dos veículos Polaris RZR XP 900, RZR XP4 900, RZR S 900, RZR S 900 EPS, RZR XP 1000 EPS e RZR XP 1000 4 EPS, anos 2013 a 2016, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro

São Paulo, 25 de julho de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Kleber José Trinta Moreira e Lopes

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: 13º Relatório de Acompanhamento de Recall

Prezados,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglion**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos Polaris RZR XP 900, RZR XP4 900, RZR S 900, RZR S 900 EPS, RZR XP 1000 EPS e RZR XP 1000 4 EPS, anos 2013 a 2016, objeto do chamamento nº 08012.001607/2016-55 ("Recall"), encontra-se em andamento, sendo que desde 24 de maio de 2016 (data do chamamento ao Recall), até a presente data, **393** veículos tiveram os reparos necessários efetuados.

Desta forma, desde a data de início da campanha, dos 617 (seiscentos e dezessete) veículos Polaris RZR, sujeitos ao Recall, **394 (trezentos e noventa e quatro)** deles foram consertados pela POLARIS BRASIL, sendo: (a) **30** (trinta) veículos no Estado de Alagoas; (b) **5** (cinco) veículos no Estado do Amazonas; (c) **39** (trinta e nove) veículos no Estado do Ceará; (d) **6** (seis) veículos no Estado do Espírito Santo; (e) **7** (sete) veículos no Estado de Goiás; (f) **29** (vinte e nove) veículos no Estado de Minas Gerais; (g) **18** (dezoito) veículos no Estado de Paraíba; (h) **12** (doze) veículos no Estado do Mato Grosso do Sul; (i) **14** (quatorze) veículos no Estado de Rio de Janeiro; (j) **17** (dezessete) veículos no Estado do Paraná; (k) **1** (um) veículo no Estado de Piauí; (l) **7** (sete) veículos no Estado do Rio Grande do Sul; (m) **18** (dezessete) veículos no Estado de Santa Catarina; e (n) **181** (cento e oitenta e um) veículos no Estado de São Paulo; (o) **10** (dez) veículos no Distrito Federal; restando pendentes de reparo **223** (duzentos e vinte e três) veículos.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação.



Estatística Geral	
Reparos realizados	63,9%
Reparos pendentes	36,1%
Total	100%

Reparos realizados por UF	
AL	30
AM	5
BA	0
CE	39
DF	10
ES	6
GO	7
MA	0
MG	29
MS	12
MT	0
PA	0
PB	18
PE	0
PI	1
PR	17
RJ	14
RN	0
RO	0
RR	0
RS	7
SC	18
SP	181
SE	0
TO	0
Total	394

Reparos pendentes por UF	
AL	2
AM	0
BA	1
CE	19
DF	5
ES	0
GO	15
MA	26
MG	7
MS	12
MT	2
PA	1
PB	0
PE	11
PI	0

PR	9
RJ	1
RN	7
RO	1
RR	10
RS	14
SC	25
SP	46
SE	6
TO	3
Total	223

Adicionalmente, relacionamos abaixo os modelos e os números de série (chassi) dos veículos já reparados:

CHASSI	MODELO	
3NEJT9EA2EF268463	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NEJT9EA3EF268469	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NEJT9EA6EF268465	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA0EF272458	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA0EF355646	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA0EF364492	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA2EF355650	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA2EF364493	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA4EF355648	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA5EF272455	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA5EF355657	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA6EF272450	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA6EF364495	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA8EF355653	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA9EF355645	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA9EF364488	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EAXEF273018	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EAXEF273021	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSST1EA1EF364913	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA3EF364914	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA4EF360550	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA4EF364906	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA5EF363151	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA6EF360551	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA9EF363153	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EAXEF364909	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSVBA870GH103084	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA870GH104509	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA871GH104518	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA872FF381379	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA872GH104513	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA873FF381374	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA873GH103550	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA873GH104519	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA874GH104514	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA875GH103081	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA875GH103548	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA875GH103551	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA875GH104506	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG

←

3NSVBA876FF381367	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA876GH103557	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA876GH104515	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA877GH103082	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA877GH103549	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA877GH103552	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA877GH104510	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA878FF381368	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA878FF381371	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA878GH103088	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA878GH104516	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA879FF381380	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA879GH103553	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA879GH104508	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA87XGH104520	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBE870FF440095	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE870FF444244	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE870GH102993	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH103108	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH103111	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH104534	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH107238	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH108633	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH861188	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH861191	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871FF381431	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE871GH103098	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH103103	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH103134	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH107149	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH107152	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH108639	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH861393	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872FF381437	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE872FF440101	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE872GH102980	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872GH102994	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872GH103000	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872GH103109	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872GH861189	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872GH861385	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH102969	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH102972	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH103121	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH104527	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH107931	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH861394	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874FF440102	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE874FF444246	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE874GH102978	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH102995	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH108635	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH861386	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875FF381433	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE875GH102990	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH103119	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH103122	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE

8

3NSVBE875GH107929	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH107932	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH102853	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH102979	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH102996	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH103131	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH104523	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH107146	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH108636	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH861387	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH861390	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH861406	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE877GH102974	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE877GH103011	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE877GH861186	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE877GH861379	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE877GH861396	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878FF444251	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE878GH103101	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH103129	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH103132	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH104524	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH107147	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH107150	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH108637	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH861388	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH861391	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH861407	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879FF378275	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE879FF381435	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE879GH102989	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879GH103107	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879GH103124	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879GH861187	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XFF378270	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE87XFF381430	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE87XGH102967	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH102970	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH102998	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH103004	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH103102	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH103116	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH107151	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH861196	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH861389	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH861392	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH861411	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVDE990FF371502	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF378417	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF381818	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF427518	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF440835	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF441693	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF441709	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990GF467986	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE990GF781184	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE990GF782304	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM



3NSVDE991FF378412	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF381813	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF385909	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF437023	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF440830	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF441699	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF371503	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF381819	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF385918	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF441680	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992GF467987	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE992GF781185	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE992GF782305	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE993FF373227	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF373230	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF381814	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF440845	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993GF453614	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE993GF467982	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE993GF781180	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE994FF371499	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF371504	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF378419	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF381823	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF385905	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF441678	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF441695	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF441700	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994GF781186	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE994GF782306	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE995FF378414	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF385914	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF437025	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF439311	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF441706	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995GF453615	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE995GF467983	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE995GF781178	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE995GF781181	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE996FF371505	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF385906	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF437020	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF441679	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF441696	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996GF467989	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE996GF781187	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE996GF781190	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE996GF782307	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE996GF782310	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE997FF373232	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF381816	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF382495	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF440833	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF441707	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF441710	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997GF467984	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE997GF781182	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM

6

3NSVDE998FF440839	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF441697	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998GF781188	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE998GF781191	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE998GF782308	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE998GF782311	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE999FF381817	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF381820	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF385916	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF437027	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF440834	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF441692	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999GF781183	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE999GF782303	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE99XFF371510	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE99XFF378408	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE99XFF382491	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE99XFF437022	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE99XFF440843	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE99XFF441698	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE99XFF441703	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE99XGF467977	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE99XGF781189	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE99XGF781192	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE99XGF782309	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE99XGF782312	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVFE991FF427697	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
4XA6T1EA0EF363760	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XA6T1EA1EB203278	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XA6T1EA2EB203130	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XA6T1EA4EB920502	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XA6T1EAXEF363765	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XAJT9EA3DF679550	R13JT9EAK	RZR-13,XP,900,PS,WLK EV,BLK
4XAJT9EA9DB623460	R13JT9EAO	RZR-13,XP,900,PS,ORANGE M
4XAJT9EA9DB627217	R13JT9EAO	RZR-13,XP,900,PS,ORANGE M
4XAJT9EA9DB627265	R13JT9EAL	RZR-13,XP,900,PS,STEALTH BLACK
4XAJT9EA9DF675048	R13JT9EAK	RZR-13,XP,900,PS,WLK EV,BLK
4XAJT9EAXDB154265	R13JT9EAK	RZR-13,XP,900,PS,WLK EV,BLK
4XAST1EA1EB186688	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EA1EB190918	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EA2EB187204	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EA2EB190930	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EA3EB186692	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EA6EB187173	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EF2EB198926	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
4XAST1EF8EB198820	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
4XAVBE871FB939564	Z15VBE87AT	RZR-15,900,60,PS,HAVASU RED
4XAVFE991GB341125	Z16VFE99AF	RZR-16,1000XP4,PS,ELEC BLUE
4XAXT87A2DB616934	R13XT87AA	RGR-13,RZR 4 XP,900,I RED
4XAXT9EA2DB141407	R13XT9EAL	RZR-13,XP,900 HO,PS,JAGGED X
4XAXT9EA5DB141756	R13XT9EAL	RZR-13,XP,900 HO,PS,JAGGED X
4XAXT9EA6DB626729	R13XT9EAK	RZR-13,XP 4,900,PS,GLOSS BLK
4XAXT9EA8DB140083	R13XT9EAL	RZR-13,XP,900 HO,PS,JAGGED X
3NEJT9EA4EF268478	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NEJT9EAXEF268467	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA7EF364490	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA8EF272451	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN

3NSST1EA2EF360546	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA7EF363152	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSVBA872GH103555	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA872GH103667	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA874GH103556	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA874GH103668	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA87XGH104517	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBE871FF444253	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE871GH102968	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH107930	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872FF440096	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE872FF444245	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE873GH103099	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH107928	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH103113	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875FF378273	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE875GH102858	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH102973	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH103007	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH861204	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH861395	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH861414	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876FF440103	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE877GH102988	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878FF440099	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE878GH861195	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH861410	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH102984	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH103097	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH104525	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH108638	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVDE991FF382492	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF385912	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF440844	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF441704	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF385904	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF427519	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF427522	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF437029	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF441694	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF371509	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF439694	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF440831	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993GF467979	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE994FF440837	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF441681	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF373231	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF439695	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF440838	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF441682	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF378415	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF441691	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF385907	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF441702	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF371501	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF427520	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF441708	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN

8

3NSVDE99XGF467980	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVFE994FF380357	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
4XA6T1EA8EB203262	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XAJT9EA4DB627240	R13JT9EAL	RZR-13,XP,900,PS,STEALTH BLACK
4XAJT9EA4DF679539	R13JT9EAK	RZR-13,XP,900,PS,WLK EV,BLK
4XAST1EA0EB175004	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EA0EF361781	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EA5EB186404	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EA6EB191644	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EA9EB193338	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EAXEB175687	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EF1EB198805	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EF2EB198800	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
4XAST1EF6EB198833	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
4XAST1EF9EB198955	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
4XAXT9EA9DB141808	R13XT9EAL	RZR-13,XP,900 HO,PS,JAGGED X
4XAXT9EAXDB626572	R13XT9EAK	RZR-13,XP 4,900,PS,GLOSS BLK
3NEJT9EA1EF268468	14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSST1EA2EF364905	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSVBA870FF381381	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA87XGH103089	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBE870FF440100	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE873GH103104	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH102981	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876FF444247	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE877GH104532	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878FF444248	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE878GH102997	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879GH103138	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVDE990FF441712	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF441685	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF441677	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF437024	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF441688	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF440842	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF441683	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF441675	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
4XAJT9EA6DB627241	R13JT9EAL	RZR-13,XP,900,PS,STEALTH BLACK
4XAST1EA5EB190906	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EF5EB198810	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
3NSVBA877FF381376	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA879FF381377	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA87XFF381372	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBE871GH102856	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH102852	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876FF440098	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE876FF444250	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE877GH102991	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879GH104533	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH103133	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVDE992FF381822	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992GF467990	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE993FF440828	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF441705	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF381824	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF440841	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF373229	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN

8

3NSVDE997FF441674	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997GF453616	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE998FF378410	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF385910	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF439697	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999GF453598	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE99XGF453593	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
4XAJT9EA3DF679547	R13JT9EAK	RZR-13,XP,900,PS,WLK EV,BLK
4XAJT9EA7DB627264	R13JT9EAL	RZR-13,XP,900,PS,STEALTH BLACK
4XAXT87A0DB145558	R13XT87AA	RGR-13,RZR 4 XP,900,I RED
4XAXT87A1DB145553	R13XT87AA	RGR-13,RZR 4 XP,900,I RED
3NSVDE991FF371508	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
4XA6T1EA7EB203270	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:

(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento não chegou ao conhecimento da POLARIS BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS
LTDA.

Por seu Diretor Geral Paulo Roberto Brancaglion

São Paulo, 31 de agosto de 2018

Ao
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MA
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 848 - São Francisco
São Luís – MA
CEP 65076-091

Ref: RELATÓRIO PERIÓDICO DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do 6º relatório periódico referente ao Recall Sportsman 570, ano/modelo 2014, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro

São Paulo, 29 de agosto de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Kleber José Trinta Moreira e Lopes

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: 6º Relatório de Acompanhamento de Recall

Prezados,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglioni**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos Sportsman 570, ano/modelo 2014, objeto do chamamento nº 08000.54617/2017-11 ("Recall"), encontra-se em andamento, sendo que desde 31 de agosto de 2017 (data do chamamento ao Recall), até a presente data, 28 proprietários compareceram às concessionárias autorizadas para a realização de consertos necessários nos veículos.

Desta forma, desde a data de início da campanha, dos 481 (quatrocentos e oitenta e um) veículos Polaris Sportsman 570, sujeitos ao Recall, 28 (vinte e oito) deles foram consertados pela POLARIS BRASIL, sendo: (a) 5 (cinco) veículos no Estado de São Paulo; (b) 9 (nove) veículos no Estado de Santa Catarina; (c) 8 (oito) veículos no Estado do Rio Grande do Sul; (d) 1 (um) veículo no Estado do Piauí; (e) 1 (um) veículo no Estado de Minas Gerais; (f) 3 (três) veículos no Estado do Mato Grosso do Sul; (g) 1 (um) veículo no Estado do Rio de Janeiro, restando pendentes de reparo 453 (quatrocentos e cinquenta e três) veículos.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação.

Estatística Geral	
Reparos realizados	6%
Reparos pendentes	94%
Total	100%

Reparos realizados por UF	
AC	0
AL	0
AM	0
BA	0
CE	0



7

Adicionalmente, relacionamos abaixo os modelos e os números de série (chassi) dos veículos já reparados:

Reparos pendentes por UF	
Total	453
AC	26
AL	8
AM	3
BA	1
CE	8
DF	6
ES	23
GO	9
MA	7
MG	16
MS	17
MT	1
PA	2
PB	4
PE	11
PI	6
PR	33
RJ	10
RN	3
RR	1
RS	88
SC	58
SE	6
SP	106

Total	28
DF	0
ES	0
GO	0
MA	0
MG	1
MS	3
MT	0
PA	0
PB	0
PE	0
PI	1
PR	0
RJ	1
RN	0
RR	0
RS	8
SC	9
SE	0
SP	5

LTD.

Atenciosamente,

(!!!!) até o presente momento não chegou ao conhecimento da POLARIS BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

CHASSI	MODELO
4XAMH57A0EA613301	A14MH57AA
4XAMH57A1EA110666	A14MH57AD
4XAMH57A3EA110670	A14MH57AD
4XAMH57A3EA582562	A14MH57AD
4XAMH57A6EA620687	A14MH57AD
4XAMH57A7EA125513	A14MH57AD
4XAMH57A7EA131537	A14MH57AD
4XAMH57A7EA597839	A14MH57AA
4XAMH57A7EA615336	A14MH57AD
4XAMH57A9EA580542	A14MH57AD
4XAMH57A9EA582145	A14MH57AA
4XAMH57A6EA098594	A14MH57AD
4XADH57A0EA596273	A14DH57AJ
4XADH57A1EA613078	A14DH57AJ
4XAMH57A0EA582583	A14MH57AD
4XAMH57A0EA618370	A14MH57AA
4XAMH57A2EA620833	A14MH57AD
4XAMH57A3EA106585	A14MH57AA
4XAMH57A3EA131079	A14MH57AA
4XAMH57A4EA125520	A14MH57AD
4XAMH57A4EA597944	A14MH57AD
4XAMH57A6EA086851	A14MH57AA
4XAMH57A6EA601895	A14MH57AD
4XAMH57A6EA615330	A14MH57AD
4XAMH57AXEA086836	A14MH57AA
4XADH57AXEA582509	A14DH57AJ
4XAMH57A8EA086835	A14MH57AA
4XAMH57A7EA613151	A14MH57AA

São Paulo, 04 de setembro de 2018.

Ao

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC)

At.: Sr. Kleber José Trinta Moreira e Lopes

Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Ed. Sede, sala 522

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: RECALL CARRINHOS DE PASSEIO E BEBÊ CONFORTO DA MARCA BRITAX
PROCESSO Nº 08012.000290/2017-11

Prezados Senhores,

NEW TOYS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. ("NEW TOYS"), com sede na cidade de São Paulo, SP, Av. Ipiranga, nº 200, andar terraço, cj. 5, pavimento 6, República, CEP 01046-925, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.743.733/0001-28, vem respeitosamente à presença de V. Sas., por seus advogados, nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"):

Informar este r. órgão que o Recall dos Carrinhos de Passeio e Bebê Conforto da marca Britax, modelos **S893600 - Travel System B-Agile Brazil Neon Black; S893700 - Travel System B-Agile Brazil Chili Pepper; U431871 - B-Agile Brazil Neon Black; U431873 B-Agile Brazil Chili Pepper e U431875 B-Agile Brazil Fossil Brown**, objeto do chamamento nº 08012.000290/2017-11 ("Recall"), encontra-se em andamento, sendo que desde 13 de março de 2017 (data de início dos atendimentos aos consumidores afetados), 73 consumidores já aderiram à campanha, conforme relação anexa.

A NEW TOYS esclarece, ainda, que:

- (i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

- (ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os produtos afetados sejam consertados;
- (iii) até o presente momento não chegou ao conhecimento da NEW TOYS nenhum acidente envolvendo os produtos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



André Mendes Espírito Santo
OAB/SP 220.485



Heitor Tales de Lima Fávoro
OAB/SP 285.668

ANEXO

UF	Produtos afetados (comercializados)	Reparos realizados	Reparos pendentes	Satisfação
AL	16	2	14	13%
BA	5	1	4	20%
CE	46	2	44	4%
DF	12	4	8	33%
ES	13	0	13	0%
GO	4	1	3	25%
MA	4	0	4	0%
MG	25	8	17	32%
MS	1	1	0	100%
PA	3	0	3	0%
PB	5	0	5	0%
PE	48	1	47	2%
PI	4	0	4	0%
PR	25	3	22	12%
RJ	211	17	194	8%
RN	6	1	5	17%
RS	38	7	31	18%
SC	37	2	35	5%
SP	461	23	438	5%
Total	964	73	891	8%

São Paulo, 06 de agosto de 2018

Ao
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MA
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 848 - São Francisco
São Luís – MA
CEP 65076-091


Ref: RELATÓRIO FINAL DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do relatório final referente ao Recall dos veículos Polaris RZR S 900, RZR S 900 EPS, RZR XP 1000 EPS e RZR XP 1000 4 EPS, fabricados entre julho de 2014 e outubro de 2015, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro

São Paulo, 06 de agosto de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Gabriel Reis Carvalho

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: Relatório Final de Chamamento

Prezados,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglioni**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), **apresentar o relatório final** de chamamento dos veículos Polaris RZR S 900, RZR S 900 EPS, RZR XP 1000 EPS e RZR XP 1000 4 EPS, fabricados entre julho de 2014 e outubro de 2015 ("Veículos"), objeto do chamamento nº 08012.005045/2015-38:

1. A POLARIS BRASIL informa que, desde a data de início da campanha (em 03 de novembro de 2015), **181 (cento e oitenta e um) Veículos foram consertados pela POLARIS BRASIL**, sendo: (a) 19 (dezenove) veículos no Estado de Alagoas; (b) 1 (um) veículo no Estado da Bahia; (c) 13 (treze) veículos no Estado do Ceará; (d) 4 (quatro) veículos no Estado do Distrito Federal; (e) 2 (dois) veículos no Estado do Espírito Santo; (f) 1 (um) veículo no Estado de Goiás; (g) 8 (oito) veículos no Estado do Maranhão; (h) 9 (nove) veículos no Estado de Minas Gerais; (i) 12 (doze) veículos no Estado de Mato Grosso do Sul; (j) 1 (um) veículo no Estado de Mato Grosso; (k) 7 (sete) veículos no Estado de Paraíba; (l) 7 (sete) veículos no Estado do Paraná; (m) 2 (dois) veículos no Estado do Rio de Janeiro; (n) 1 (um) veículo no Estado de Rondônia; (o) 5 (cinco) veículos no Estado de Roraima; (p) 7 (sete) veículos no Estado do Rio Grande do Sul; (q) 14 (quatorze) veículos no Estado de Santa Catarina; (r) 67 (sessenta e sete) veículos no Estado de São Paulo; e (s) 1 (um) veículo no Estado de Tocantins.

2. Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, a quantidade dos consumidores atingidos e atendidos pelo chamamento, em número e percentual, em termos globais e distribuídos pelos Estados da Federação:

UF	Consumidores Atingidos	Porcentagem
AL	19	9,18%
BA	1	0,48%
CE	20	9,66%
DF	6	2,90%

ES	2	0,97%
GO	6	2,90%
MA	9	4,35%
MG	11	5,31%
MS	12	5,80%
MT	3	1,45%
PB	7	3,38%
PE	1	0,5%
PR	7	3,38%
RJ	2	0,97%
RN	1	0,48%
RO	1	0,48%
RR	5	2,41%
RS	10	4,83%
SC	14	6,76%
SP	69	33,33%
TO	1	0,48%
Total	207	100%

UF	Veículos Reparados	Porcentagem
AL	19	9,18%
BA	1	0,48%
CE	13	6,28%
DF	4	1,93%
ES	2	0,97%
GO	1	0,48%
MA	8	3,86%
MG	9	4,35%
MS	12	5,80%
MT	1	0,48%
PB	7	3,38%
PE	0	0,00%
PR	7	3,38%
RJ	2	0,97%
RN	0	0,00%
RO	1	0,48%
RR	5	2,42%
RS	7	3,38%
SC	14	6,76%
SP	67	32,38%
TO	1	0,48%
Total	181	87,44%

3. Os consumidores tomaram conhecimento da campanha de recall por meio de carta, *website* oficial da POLARIS BRASIL, além de mídia impressa, radiofônica e televisiva, que foi veiculada conforme o Plano de Mídia apresentado a esse Ilmo. Departamento.

4. Todos os consumidores que atenderam ao chamamento tiveram seus Veículos reparados. No entanto, em relação aos que não atenderam ao chamamento, a POLARIS

BRASIL não sabe precisar quais as razões exatas que explicam tal fato, ficando ressalvada a possibilidade de que parte dos consumidores afetados não puderam ser localizados, além de outras causas possíveis.

5. **Ressaltamos que o atendimento para eventuais reparos se encontra em pleno vigor e assim permanecerá até o atendimento total dos Veículos.**

6. A POLARIS BRASIL se coloca à disposição desse Ilmo. Departamento para prestar quaisquer outras informações necessárias relativas ao recall realizado e ora concluído.

Termos em que, requerendo a juntada desta petição aos autos e o respectivo arquivamento definitivo dos autos.



**POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS
LTDA.**

Por seu representante Paulo Roberto Brancaglion

Visto da Advogada:

Giovanna Martins Ferro
OAB/SP 344.016

São Paulo, 10 de setembro de 2018

Ao
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MA
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 848 - São Francisco
São Luís – MA
CEP 65076-091


Ref: RELATÓRIO PERIÓDICO DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do 1º relatório periódico referente ao Recall RZR XP Turbo e RZR XP 4 Turbo, modelo 2016 a 2018, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro

São Paulo, 10 de setembro de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Gabriel Reis Carvalho

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: 1º Relatório de Acompanhamento de Recall

Prezados,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglion**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos RZR XP Turbo e RZR XP 4 Turbo, modelo 2016 a 2018, fabricadas entre 02 de outubro de 2015 e 09 de dezembro de 2017 ("Recall"), objeto do chamamento nº 08000.026252/2018-16, encontra-se em andamento, sendo que até a presente data, 3 (três) proprietários compareceram às concessionárias autorizadas para a realização de consertos necessários nos veículos.

Desta forma, desde a data de início da campanha, dos 112 (cento e doze) veículos sujeitos ao Recall, 3 (três) deles foram consertados pela POLARIS BRASIL, sendo: (a) 2 (dois) veículos no Estado de Goiás; (b) 1 (um) veículo no Estado de Santa Catarina, restando pendentes de reparo 109 (cento e nove) veículos.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação.

Estatística Geral	
Reparos realizados	3%
Reparos pendentes	97%
Total	100%

Reparos realizados por UF	
AL	0
AM	0
CE	0
DF	0
ES	0
GO	2
MA	0
MG	0



MS	0
PB	0
PR	0
RS	0
SC	1
SP	0
Total	3

Reparos pendentes por UF	
AL	6
AM	5
CE	24
DF	1
ES	1
GO	1
MA	3
MG	6
MS	5
PB	2
PR	9
RS	1
SC	4
SP	41
Total	109

Adicionalmente, relacionamos abaixo os modelos e os números de série (chassi) dos veículos já reparados:

Chassi	Modelo	
3NSVDE922JF942144	Z18VDE92LS	RZR-18,TURBO,PS SUNST RED, LTN
3NSVDE921HF934689	Z18VDE92LS	RZR-18,TURBO,PS SUNST RED, LTN
3NSVDE924HF800985	Z18VDE92LS	RZR-18,TURBO,PS SUNST RED, LTN

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:

(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento não chegou ao conhecimento da POLARIS BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA.

Por seu representante Paulo Roberto Brancaglion

São Paulo, 10 de setembro de 2018

Ao
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MA
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 848 - São Francisco
São Luís – MA
CEP 65076-091

Ref: RELATÓRIO PERIÓDICO DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do 1º relatório periódico referente ao Recall RZR XP 1000 e RZR XP4 1000, modelo 2014 a 2018, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro

São Paulo, 10 de setembro de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Gabriel Reis Carvalho

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: 1º Relatório de Acompanhamento de Recall

Prezados,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglioni**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:


O Recall dos veículos RZR XP 1000 e XP4 1000, ano/modelo 2014 a 2018, fabricados entre 30 de setembro de 2013 e 03 de outubro de 2017 ("Recall"), objeto do chamamento nº 08000.026250/2018-19, encontra-se em andamento, sendo que até a presente data, 15 proprietários compareceram às concessionárias autorizadas para a realização de consertos necessários nos veículos.

Desta forma, desde a data de início da campanha, dos 356 (trezentos e cinquenta e seis) veículos sujeitos ao Recall, 15 (quinze) deles foram consertados pela POLARIS BRASIL, sendo: (a) 9 (nove) veículos no Estado de São Paulo; (b) 2 (dois) veículos no Estado de Minas Gerais; (c) 4 (quatro) veículos no Estado de Goiás, restando pendentes de reparo 341 (trezentos e quarenta e um) veículos.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação.

Estatística Geral	
Reparos realizados	4%
Reparos pendentes	95%
Total	100%

Reparos realizados por UF	
AL	0
AM	0
CE	0
DF	0





Adicionalmente, relacionamos abaixo os modelos e os números de série (chassi) dos veículos já reparados:

Total	341
TO	2
SP	108
SE	3
SC	21
RS	12
RR	5
RN	8
RJ	5
PR	28
PE	3
PB	13
MT	1
MS	24
MG	22
MA	7
GO	0
ES	3
DF	7
CE	43
AM	8
AL	18
Reparos pendentes por UF	

Total	15
TO	0
SP	9
SE	0
SC	0
RS	0
RR	0
RN	0
RJ	0
PR	0
PE	0
PB	0
MT	0
MS	0
MG	2
MA	0
GO	4
ES	0

Chassi	Modelo	
3NSVDE993HF930513	Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN
3NSVFE99XJF939600	Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN
3NSVFE993JF939602	Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN
3NSVFE997JF939599	Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN
3NSVFE997JF939604	Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN
3NSVFE998JF939594	Z18VFE99LW	RZR-18,1000XP4,PS,WHT LTNG,LTN
3NSVDE993FF437024	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
4XAST1EA2EB190930	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
3NSVDE994HF923196	Z17VDE99LW	RZR-17,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN
3NSST1EA2EF364905	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSVDE997FF378415	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
4XAST1EA9EB193338	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
3NSVDE998FF441702	Z18VDE99LW	RZR-18,1000XP,PS,WHT LTNG,LTN
4XA6T1EA7EB203270	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
3NSVDE999FF427517	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:

(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento não chegou ao conhecimento da POLARIS BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS
LTDA.

Por seu representante Paulo Roberto Brancaglioni

São Paulo, 21 de agosto de 2018

Ao
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MA
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 848 - São Francisco
São Luís – MA
CEP 65076-091

Ref: RELATÓRIO PERIÓDICO DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do 9º relatório periódico referente ao Recall das motocicletas Indian Motorcycles (Chief Classic, Chief Vintage, Springfield, Chiefatin, Roadmaster), ano/modelo 2015 a 2017, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro

São Paulo, 21 de agosto de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Kleber José Trinta Moreira e Lopes

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: 9º Relatório de Acompanhamento de Recall

Prezados,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglioni**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall das Motocicletas Indian Motorcycles (Chief Classic, Chief Vintage, Springfield, Chiefatin, Roadmaster), ano/modelo 2015 e 2017, objeto do chamamento nº 08000.011970/2017-07 ("Recall"), encontra-se em andamento, sendo que desde 21 de fevereiro de 2017 (data do chamamento ao Recall), até a presente data, foram realizados os reparos de 226 (duzentos e vinte e seis) motocicletas.

Desta forma, desde a data de início da campanha, das 297 (duzentos e noventa e sete) motocicletas Indian Motorcycles, sujeitas ao Recall, 226 (duzentos e vinte e seis) delas foram consertadas pela POLARIS BRASIL, sendo: (a) 167 (cento e sessenta e sete) motocicletas do Estado de São Paulo; (b) 19 (dezenove) motocicletas do Estado de Santa Catarina; (c) 13 (treze) motocicletas do Estado de Minas Gerais; (d) 22 (vinte e duas) motocicletas do Estado do Rio de Janeiro; (e) 01 (uma) motocicleta do Estado do Distrito Federal; (f) 01 (uma) motocicleta do Estado do Pará; (g) 01 (uma) motocicleta do Estado do Maranhão; (h) 02 (duas) motocicletas do Estado de Goiás; pendentes de reparo 73 (setenta e três).

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação.

Estatística Geral	
Reparos realizados	76%
Reparos pendentes	24%
Total	100%

Reparos realizados por UF



AM	0
DF	1
GO	2
MA	1
MG	13
PA	1
PE	0
PR	0
RJ	22
RS	0
SC	19
SP	167
Total	226

Reparos pendentes por UF	
AM	7
DF	0
GO	1
MA	0
MG	16
PA	0
PE	2
PR	3
RJ	20
RS	2
SC	0
SP	20
Total	71


Adicionalmente, relacionamos abaixo os modelos e os números de série (chassi) dos veículos já reparados:

CHASSI	MODELO	
95V5C1A9GGM000003	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000004	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000005	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000006	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000008	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000009	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000010	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000011	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1A9GGM000012	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000016	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000018	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000027	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000032	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000035	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000037	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000038	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK

8

95V5C1F9GGM000039	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000040	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1F9GGM000041	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1J9FFM000005	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1J9GGM000043	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000008	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000012	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000013	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9FGM000030	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000031	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000037	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9GHM000047	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5D1A9GGM000003	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1A9GGM000004	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1A9GGM000013	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1A9GGM000014	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1B9GGM000016	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1B9GGM000018	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1B9GGM000021	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000022	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000023	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000027	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1B9GGM000028	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1C9GGM000031	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1C9GGM000033	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1C9GGM000034	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1C9GGM000036	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1C9GGM000038	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1D9GGM000043	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1D9GGM000044	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1D9GGM000045	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1D9GGM000048	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1F9GGM000052	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1F9GGM000053	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1F9GGM000054	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1F9GGM000056	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1F9GGM000057	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000058	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000059	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000060	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1G9GGM000061	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1G9GGM000062	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1G9GGM000063	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1J9FFM000006	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5D1K9FGM000011	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK

95V5D1K9GGM000064	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000065	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1L9FGM000023	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5D1L9FGM000026	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE
95V5D1L9GHM000073	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5E1B9GGM000027	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5E1D9GGM000077	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5E1F9GGM000080	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1F9GGM000081	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000082	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000084	N16TCAAARK	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000085	N16TCAAARK	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000086	N16TCAAARK	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000087	N16TCAAARK	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1G9GGM000088	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000089	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000090	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000091	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5E1G9GGM000092	N16TCAAACA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5F1B9GGM000002	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5F1D9GGM000012	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000015	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000016	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000017	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1E9GGM000018	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000022	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000023	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000024	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000034	N16TRAAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5G1G9GHM000001	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5G1K9GHM000002	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000003	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000004	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000005	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000007	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000009	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000010	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000011	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000013	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000014	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000015	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000016	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5C1A9GGM000007	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000015	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1C9GGM000017	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1C9GGM000019	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK



95V5C1D9GGM000022	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000024	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000025	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000028	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000030	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1D9GGM000031	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000006	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000009	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000011	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000014	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1K9FGM000020	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1K9FGM000021	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000022	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9FGM000026	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000029	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5C1L9FGM000036	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9GHM000045	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000046	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000048	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000049	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000050	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000051	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000052	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1L9GHM000053	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000054	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000055	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1L9GHM000056	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000057	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000058	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000059	N17CCVAAKE	IND-17,1811,VNTG,IRD/CRM,CKD
95V5C1M9GHM000060	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1M9GHM000061	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1M9GHM000062	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5C1M9GHM000063	N17CCVAAKA	IND-17,1811,VNTG,INTL,TBLK,CKD
95V5D1B9GGM000015	N16CCCAA KR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE D
95V5D1B9GGM000019	N16CCCAA KR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE D
95V5D1C9GGM000030	N16CCCAA KR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE D
95V5D1D9GGM000046	N16CCCAA KA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1D9GGM000047	N16CCCAA KA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9FGM000010	N16CCCAA KA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000066	N16CCCAA KA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000067	N16CCCAA KA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1K9GGM000068	N16CCCAA KR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE D
95V5D1K9GGM000069	N16CCCAA KR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE D
95V5D1L9FGM000027	N16CCCAA KR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRE D
95V5D1L9GHM000071	N17CCCAA KK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD

95V5D1L9GHM000072	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000074	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000075	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000076	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000077	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000078	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000079	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000080	N17CCCAAKK	IND-17,1811,CLSC,INTL,PWHT,CKD
95V5D1L9GHM000081	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000082	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000083	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000084	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5D1L9GHM000085	N17CCCAAKD	IND-17,1811,CLSC,BRG/TBLK,CKD
95V5E1A9GGM000025	N16TCAAARK	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1B9GGM000026	N16TCAAARK	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,IRD
95V5E1B9GGM000029	N16CCCAARK	IND-16,1811,CLSC,CKD,IREDD
95V5F1A9GGM000001	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1B9GGM000005	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1B9GGM000008	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000026	N16TRAAAKA	IND-16,1811, RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1F9GGM000027	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000029	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000030	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000031	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000032	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000035	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000036	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000037	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1G9GGM000038	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000039	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000040	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000041	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1L9GGM000042	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1L9GHM000043	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5F1L9GHM000044	N17TRAAAKA	IND-17,1811,RDMSTR,INT,BLK,CKD
95V5G1K9GHM000006	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1K9GHM000012	N17THAAAKA	IND-17,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5G1L9GHM000017	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000018	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000019	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000020	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000021	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000022	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000023	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000024	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5G1L9GHM000025	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD

8

95V5G1M9GHM000026	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1M9GHM000027	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1M9GHM000028	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5G1M9GHM000029	N17THAAAKL	IND-17,1811,SPRFD,CGR/BGR,CKD
95V5C1F9GGM000036	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5C1L9FGM000023	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5D1K9FGM000012	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1B9GGM000006	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1D9GGM000010	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1E9GGM000014	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1G9GGM000033	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5F1E9GGM000021	N17THAAAKA	IND-17,1811,SPRFD,INT,BLK,CKD
95V5C1A9GGM000001	N16CCVAAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
95V5C1L9FGM000028	N16CCVAAKG	IND-16,1811,VINT,CDK,WGRN/CRM
95V5D1B9GGM000020	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1B9GGM000025	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1C9GGM000032	N16CCCAAKR	IND-16,1811,CLSC,CKD,IRED
95V5D1K9FGM000007	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5E1F9GGM000079	N16TCAAAKA	IND-16,1811,CHFTN,INT,CKD,BLK
95V5C1C9GGM000020	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5C1F9GGM000036	N16CCVAAKG	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5C1L9FGM000034	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1A9GGM000006	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5D1C9GGM000037	N16CCCAAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK
95V5F1D9GGM000011	N16TRAAAKA	IND-16,1811,RDMSTR,INT,CKD,BLK
95V5C1D9GGM000029	N16CCCVAKA	IND-16,1811,VINT,CDK,THNDRBLK
56KCCCAAXGK100273	N16CCCVAKA	IND-16,1811,CLSC,CKD,BLK

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:


(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento não chegou ao conhecimento da POLARIS BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



**POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS
LTDA.**

Por seu representante Paulo Roberto Brancaglion