

Salto, 12 de junho de 2014.

**AO SUPERINTENDENTE DO PROCON**

**Ref.: Recall Lifan**

**LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 2.044, Alphaville Industrial, Edifício Centro Empresarial Araguaia, Torre I, 10º andar, conjunto 1.011, CEP 06455-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 15.367.585/0001-50, neste ato representada pelo sócio administrador, Sr. **ZHEN HUANG**, cidadão Chinês, casado, executivo de vendas, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro - RNE nº. V948538-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.491.998-31, residente e domiciliado na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, na Rua Itapiru, nº 943, apto. 23, Bairro Bela Vista, CEP: 13.321-330, que tem como objeto principal a importação e venda de veículos automotores da Marca Lifan, vem por meio desta, nos termos do que estabelece a Portaria 487/2012, informar que pautada por seu princípio de respeito aos clientes, iniciará processo de **RECALL** de um dos modelos de veículo que comercializa, conforme abaixo exposto:

A Lifan convocará os proprietários dos **SUV LIFAN X60** relacionados a seguir a comparecerem a partir de 20 de junho de 2014 a uma das concessionárias autorizadas da marca para a substituição definitiva e gratuita dos flexíveis do freio traseiro, caso necessário.

Ressalta-se que não houve, até o momento, nenhum incidente registrado com os veículos supramencionados, o Recall irá sanar uma não conformidade apresentado, apenas, em testes laboratoriais, sendo, portanto, o recall uma medida preventiva adotada pela Lifan.

**MARCA/MODELO:** Lifan/ X60 - 2013/2013

| Ano modelo | Chassis não sequenciais |                   |
|------------|-------------------------|-------------------|
|            | DE                      | ATE               |
| 2013/ 2013 | 9UK64ED50D0015277       | 9UK64ED59D0021272 |
|            | 9UK64ED5XD0015271       | 9UK64ED5XD0018056 |

**Data de início do atendimento:** 20 de Junho de 2014.

**Local de atendimento e agendamento de serviço:** Rede de concessionárias Lifan.

**Razões Técnicas:** não conformidade no processo de fabricação do flexível de freio traseiro, que pode provocar, em alguns casos, vazamento e perda de fluido de freio necessitando maior esforço para frenagem.





**Riscos:** possível perda da capacidade de frenagem do veículo, com risco de acidentes, lesões graves e até fatais aos ocupantes do veículo como a terceiros.

**Solução:** inspeção e eventual substituição do flexível de freio traseiro dos SUV X60, 2013 / 2013. O serviço é gratuito e o tempo estimado para reparo é de aproximadamente 55 minutos.

**Tempo previsto de reparo:** aproximadamente 55 minutos, podendo haver variações conforme o fluxo de atendimentos da Concessionária LIFAN no momento da solicitação do agendamento do serviço.

Em virtude do procedimento, temos a adicionar:

- São exatamente **607 unidades** produzidas em 2013 afetadas pela não conformidade, conforme **anexo 1** em que são discriminados o número de série de cada unidade;
- Será adotada, conforme a lei, uma ação de mídia que incluirá: TV, Jornal, radio, internet e carta registrada, atingindo todas as regiões em que a marca é comercializada, conforme **anexo 2**. Além disso, atingiremos 100% de nossa base de clientes que serão contatados por telefone, com gravação pelo nosso departamento de serviços em até 60 dias.
- O plano de serviços está detalhado no comunicado (informe técnico) em que apresentamos as etapas de execução do serviço, com o respectivo tempo de execução, bem como os números de peças envolvidos, tudo constante no **anexo 3**,
- Será realizado o contato telefônico, de acordo com o script, anexo 4, sendo todos os contatos gravados com o reconhecimento do proprietário, como forma de garantir o registro de todos os contatos realizados pela Lifan com os proprietários dos veículos afetados.
- Abaixo identificamos, também, a lista de concessionários envolvidos e peças recém enviadas, livres de débitos para atendimento imediato ao consumidor, Anexo 5
- Anexo 6, carta ao cliente Lifan proprietário do veículo atingido pelo *Recall*, que será encaminhada em seu domicílio com Aviso de Recebimento.

Além disso, a Lifan do Brasil Automotores Ltda., tem plenas condições de suportar seus consumidores de forma segura e respeitosa com a adequada comunicação, treinamento de sua rede e com o fornecimento de peças.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.



Lifan do Brasil Automotores Ltda.  
Zhen Huang  
Presidente



| Modelo | Ano/<br>Modelo | Cor      | Chassi            | Motor            |
|--------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED50D0015344 | LFB479Q130100129 |
| X60    | 2013/2013      | Verde    | 9UK64ED50D0015506 | LFB479Q130100205 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED50D0015554 | LFB479Q130100183 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED50D0015568 | LFB479Q130100336 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED50D0015652 | LFB479Q130100267 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED50D0015733 | LFB479Q130100389 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED50D0015747 | LFB479Q130100419 |
| X60    | 2013/2013      | Vermelha | 9UK64ED51D0015272 | LFB479Q130100093 |
| X60    | 2013/2013      | Verde    | 9UK64ED51D0015319 | LFB479Q130100035 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED51D0015336 | LFB479Q130100071 |
| X60    | 2013/2013      | Vermelha | 9UK64ED51D0015465 | LFB479Q130100158 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED51D0015482 | LFB479Q130100154 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED51D0015501 | LFB479Q130100145 |
| X60    | 2013/2013      | Verde    | 9UK64ED51D0015515 | LFB479Q130100132 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED51D0015529 | LFB479Q130100225 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED51D0015563 | LFB479Q130100397 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED51D0015580 | LFB479Q130100359 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED51D0015613 | LFB479Q130100331 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED51D0015630 | LFB479Q130100345 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED51D0015644 | LFB479Q130100263 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED51D0015708 | LFB479Q130100377 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED51D0015711 | LFB479Q130100358 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED51D0015742 | LFB479Q130100323 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED51D0015756 | LFB479Q130100402 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED51D0017703 | LFB479Q130100824 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED51D0017801 | LFB479Q130100782 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED51D0017961 | LFB479Q130101002 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED52D0015300 | LFB479Q130100118 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED52D0015314 | LFB479Q130100063 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED52D0015362 | LFB479Q130100043 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED52D0015572 | LFB479Q130100418 |
| X60    | 2013/2013      | Branca   | 9UK64ED52D0015605 | LFB479Q130100356 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED52D0015622 | LFB479Q130100306 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED52D0015636 | LFB479Q130100299 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED52D0015653 | LFB479Q130100290 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED52D0015670 | LFB479Q130100274 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED52D0015684 | LFB479Q130100280 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED52D0015717 | LFB479Q130100373 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED52D0015720 | LFB479Q130100351 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED52D0015751 | LFB479Q130100318 |
| X60    | 2013/2013      | Vermelha | 9UK64ED52D0017855 | LFB479Q130100841 |
| X60    | 2013/2013      | Preto    | 9UK64ED53D0015337 | LFB479Q130100039 |
| X60    | 2013/2013      | Prata    | 9UK64ED53D0015354 | LFB479Q130100126 |

|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED53D0015368 | LFB479Q130100060 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0015483 | LFB479Q130100206 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0015502 | LFB479Q130100187 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED53D0015516 | LFB479Q130100219 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0015564 | LFB479Q130100322 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0015595 | LFB479Q130100349 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED53D0015628 | LFB479Q130100326 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED53D0015693 | LFB479Q130100368 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED53D0015709 | LFB479Q130100307 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0017704 | LFB479Q130100774 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED53D0017802 | LFB479Q130100768 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED53D0017864 | LFB479Q130100908 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED53D0018044 | LFB479Q130100934 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0015296 | LFB479Q130100037 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0015315 | LFB479Q130100101 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0015363 | LFB479Q130100106 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED54D0015461 | LFB479Q130100189 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED54D0015511 | LFB479Q130100156 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015525 | LFB479Q130100175 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0015573 | LFB479Q130100335 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015654 | LFB479Q130100244 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015671 | LFB479Q130100236 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0015699 | LFB479Q130100348 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0015752 | LFB479Q130100386 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0017730 | LFB479Q130100787 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED54D0017856 | LFB479Q130100818 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0017887 | LFB479Q130101112 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED54D0018067 | LFB479Q130101024 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED55D0015274 | LFB479Q130100095 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015291 | LFB479Q130100092 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015307 | LFB479Q130100041 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0015355 | LFB479Q130100111 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0015369 | LFB479Q130100061 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED55D0015470 | LFB479Q130100202 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015484 | LFB479Q130100159 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015498 | LFB479Q130100199 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015503 | LFB479Q130100215 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED55D0015517 | LFB479Q130100149 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0015551 | LFB479Q130100163 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015582 | LFB479Q130100428 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0015629 | LFB479Q130100285 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0015744 | LFB479Q130100404 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0017686 | LFB479Q130100763 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0017705 | LFB479Q130100767 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0017803 | LFB479Q130100846 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED55D0017851 | LFB479Q130100887 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0017980 | LFB479Q130101100 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED55D0018059 | LFB479Q130101069 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED55D0018062 | LFB479Q130100941 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED56D0015283 | LFB479Q130100090 |

|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0015297 | LFB479Q130100008 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED56D0015316 | LFB479Q130100047 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0015364 | LFB479Q130100058 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED56D0015462 | LFB479Q130100190 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015526 | LFB479Q130100194 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0015607 | LFB479Q130100350 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015655 | LFB479Q130100289 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015686 | LFB479Q130100278 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0015753 | LFB479Q130100383 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0017681 | LFB479Q130100852 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0017731 | LFB479Q130100730 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0017812 | LFB479Q130100855 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED56D0017860 | LFB479Q130100799 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED56D0018040 | LFB479Q130101085 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED56D0018054 | LFB479Q130101097 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED57D0015275 | LFB479Q130100121 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015308 | LFB479Q130100097 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015311 | LFB479Q130100091 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0015339 | LFB479Q130100054 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0015342 | LFB479Q130100117 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0015356 | LFB479Q130100033 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015485 | LFB479Q130100161 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015499 | LFB479Q130100181 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015504 | LFB479Q130100164 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED57D0015518 | LFB479Q130100201 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0015549 | LFB479Q130100144 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0015552 | LFB479Q130100208 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015566 | LFB479Q130100317 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015583 | LFB479Q130100370 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0015633 | LFB479Q130100282 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0015745 | LFB479Q130100379 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0017706 | LFB479Q130100811 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0017804 | LFB479Q130100903 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED57D0017866 | LFB479Q130100833 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0017964 | LFB479Q130101004 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0015348 | LFB479Q130100124 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0015351 | LFB479Q130100112 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0015530 | LFB479Q130100140 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015575 | LFB479Q130100384 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015608 | LFB479Q130100311 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015611 | LFB479Q130100365 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0015625 | LFB479Q130100332 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0015673 | LFB479Q130100246 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0015687 | LFB479Q130100247 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0015723 | LFB479Q130100328 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0017682 | LFB479Q130100794 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED58D0018041 | LFB479Q130101111 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED58D0018055 | LFB479Q130101116 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED58D0018069 | LFB479Q130101096 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0021196 | LFB479Q130200647 |



|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0021201 | LFB479Q130200643 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED59D0015326 | LFB479Q130100048 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0015357 | LFB479Q130100076 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED59D0015469 | LFB479Q130100134 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0015567 | LFB479Q130100340 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0015584 | LFB479Q130100405 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0015598 | LFB479Q130100421 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0015634 | LFB479Q130100313 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0015648 | LFB479Q130100270 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0015696 | LFB479Q130100304 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0015701 | LFB479Q130100347 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0015715 | LFB479Q130100378 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0015732 | LFB479Q130100342 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017710 | LFB479Q130100801 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017724 | LFB479Q130100761 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017741 | LFB479Q130100738 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017755 | LFB479Q130100754 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017769 | LFB479Q130100745 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017772 | LFB479Q130100861 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017786 | LFB479Q130100810 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0017805 | LFB479Q130100851 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017870 | LFB479Q130101088 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017898 | LFB479Q130101115 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017917 | LFB479Q130101031 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017934 | LFB479Q130100944 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017951 | LFB479Q130101039 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0018033 | LFB479Q130101122 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED59D0018050 | LFB479Q130100940 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0021255 | LFB479Q130200714 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0021269 | LFB479Q130200676 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015304 | LFB479Q130100089 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED5XD0015318 | LFB479Q130100064 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0015335 | LFB479Q130100042 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0015349 | LFB479Q130100114 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015352 | LFB479Q130100127 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED5XD0015464 | LFB479Q130100141 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015500 | LFB479Q130100196 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015559 | LFB479Q130100178 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015612 | LFB479Q130100364 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0015626 | LFB479Q130100309 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015707 | LFB479Q130100302 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015724 | LFB479Q130100353 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015741 | LFB479Q130100400 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0017683 | LFB479Q130100813 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0017800 | LFB479Q130100778 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0017828 | LFB479Q130100901 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0017831 | LFB479Q130100860 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0017845 | LFB479Q130100832 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED5XD0017862 | LFB479Q130100873 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0017988 | LFB479Q130100950 |



|     |           |              |                   |                  |
|-----|-----------|--------------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED5XD0017991 | LFB479Q130100980 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED50D0015313 | LFB479Q130100082 |
| X60 | 2013/2013 | Preto        | 9UK64ED50D0015523 | LFB479Q130100168 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED50D0015571 | LFB479Q130100334 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED50D0015618 | LFB479Q130100279 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED50D0015697 | LFB479Q130100292 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED50D0017689 | LFB479Q130100831 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED50D0017692 | LFB479Q130100770 |
| X60 | 2013/2013 | Preto        | 9UK64ED50D0017739 | LFB479Q130100791 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED50D0017790 | LFB479Q130100821 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha     | 9UK64ED50D0018048 | LFB479Q130101083 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED51D0015367 | LFB479Q130100059 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED51D0015496 | LFB479Q130100179 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED51D0015594 | LFB479Q130100410 |
| X60 | 2013/2013 | Preto        | 9UK64ED51D0015658 | LFB479Q130100256 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED51D0015692 | LFB479Q130100367 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED51D0015725 | LFB479Q130100333 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED51D0015739 | LFB479Q130100406 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED51D0017670 | LFB479Q130100834 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED51D0017684 | LFB479Q130100769 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED51D0017698 | LFB479Q130100816 |
| X60 | 2013/2013 | Verde        | 9UK64ED51D0018057 | LFB479Q130101092 |
| X60 | 2013/2013 | Verde        | 9UK64ED51D0018060 | LFB479Q130101068 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha     | 9UK64ED52D0015281 | LFB479Q130100102 |
| X60 | 2013/2013 | Preto        | 9UK64ED52D0015345 | LFB479Q130100100 |
| X60 | 2013/2013 | Preto        | 9UK64ED52D0015524 | LFB479Q130100153 |
| X60 | 2013/2013 | Preto        | 9UK64ED52D0015538 | LFB479Q130100180 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED52D0015541 | LFB479Q130100200 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED52D0015586 | LFB479Q130100415 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED52D0015619 | LFB479Q130100275 |
| X60 | 2013/2013 | Preto        | 9UK64ED52D0015667 | LFB479Q130100234 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED52D0015703 | LFB479Q130100341 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED52D0015734 | LFB479Q130100321 |
| X60 | 2013/2013 | Prata/branca | 9UK64ED52D0015748 | LFB479Q130100338 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED52D0017791 | LFB479Q130100815 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED52D0017810 | LFB479Q130100838 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED52D0017824 | LFB479Q130100850 |
| X60 | 2013/2013 | Verde        | 9UK64ED52D0017869 | LFB479Q130100882 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha     | 9UK64ED52D0018049 | LFB479Q130100937 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha     | 9UK64ED52D0018052 | LFB479Q130101089 |
| X60 | 2013/2013 | Verde        | 9UK64ED52D0018066 | LFB479Q130101091 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED53D0015290 | LFB479Q130100051 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha     | 9UK64ED53D0015466 | LFB479Q130100150 |
| X60 | 2013/2013 | Branca       | 9UK64ED53D0015497 | LFB479Q130100166 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED53D0015547 | LFB479Q130100218 |
| X60 | 2013/2013 | Preto        | 9UK64ED53D0015645 | LFB479Q130100260 |
| X60 | 2013/2013 | Preto        | 9UK64ED53D0015662 | LFB479Q130100242 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED53D0015726 | LFB479Q130100366 |
| X60 | 2013/2013 | Prata        | 9UK64ED53D0017816 | LFB479Q130100807 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha     | 9UK64ED53D0017850 | LFB479Q130100836 |

|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED53D0018058 | LFB479Q130100972 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015332 | LFB479Q130100040 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0015475 | LFB479Q130100165 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0015556 | LFB479Q130100131 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0015587 | LFB479Q130100412 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0015590 | LFB479Q130100372 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015623 | LFB479Q130100284 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015640 | LFB479Q130100269 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0017811 | LFB479Q130100876 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0017985 | LFB479Q130100949 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED54D0018053 | LFB479Q130101078 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015310 | LFB479Q130100044 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015565 | LFB479Q130100394 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015615 | LFB479Q130100362 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0015632 | LFB479Q130100264 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0015663 | LFB479Q130100239 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0015677 | LFB479Q130100258 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0015680 | LFB479Q130100231 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0017672 | LFB479Q130100837 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0017753 | LFB479Q130100746 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0017817 | LFB479Q130100854 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED55D0017865 | LFB479Q130100894 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED55D0018045 | LFB479Q130100943 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0015302 | LFB479Q130100105 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015350 | LFB479Q130100056 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0015476 | LFB479Q130100138 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0015574 | LFB479Q130100381 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0015736 | LFB479Q130100407 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED56D0018068 | LFB479Q130101117 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015292 | LFB479Q130100045 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED57D0015325 | LFB479Q130100120 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED57D0015468 | LFB479Q130100227 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0015521 | LFB479Q130100174 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0015664 | LFB479Q130100252 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0015681 | LFB479Q130100241 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0015700 | LFB479Q130100355 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0015759 | LFB479Q130100398 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0017673 | LFB479Q130100879 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0017740 | LFB479Q130100736 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0017818 | LFB479Q130100828 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED57D0017852 | LFB479Q130100877 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED58D0015317 | LFB479Q130100085 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0015334 | LFB479Q130100108 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED58D0015463 | LFB479Q130100191 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015494 | LFB479Q130100220 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0015544 | LFB479Q130100216 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0015740 | LFB479Q130100319 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0017696 | LFB479Q130100856 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0017746 | LFB479Q130100717 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED58D0017861 | LFB479Q130100891 |

|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0015309 | LFB479Q130100081 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0015312 | LFB479Q130100084 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0015570 | LFB479Q130100357 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0015603 | LFB479Q130100272 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0015617 | LFB479Q130100392 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0015682 | LFB479Q130100230 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0015746 | LFB479Q130100414 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017691 | LFB479Q130100827 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED59D0017853 | LFB479Q130100878 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED59D0018047 | LFB479Q130101001 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0021241 | LFB479Q130200716 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED5XD0015271 | LFB479Q130100062 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015481 | LFB479Q130100162 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED5XD0015514 | LFB479Q130100148 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0017697 | LFB479Q130100772 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0017702 | LFB479Q130100867 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0017747 | LFB479Q130100714 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0017795 | LFB479Q130100788 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED50D0015277 | LFB479Q130100049 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED50D0015327 | LFB479Q130100096 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED50D0015330 | LFB479Q130100098 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED50D0015473 | LFB479Q130100204 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED50D0015487 | LFB479Q130100155 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED50D0015490 | LFB479Q130100139 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED50D0015537 | LFB479Q130100152 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED50D0015540 | LFB479Q130100185 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED50D0015585 | LFB479Q130100408 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED50D0015599 | LFB479Q130100425 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED50D0015604 | LFB479Q130100343 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED50D0015635 | LFB479Q130100276 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED50D0015666 | LFB479Q130100250 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED50D0015683 | LFB479Q130100253 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED50D0015702 | LFB479Q130100305 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED50D0015750 | LFB479Q130100395 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED50D0017675 | LFB479Q130100814 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED50D0017708 | LFB479Q130100775 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED50D0017806 | LFB479Q130100872 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED50D0017823 | LFB479Q130100863 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED50D0017854 | LFB479Q130100843 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED50D0017868 | LFB479Q130100892 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED50D0017949 | LFB479Q130101050 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED50D0018051 | LFB479Q130101065 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED51D0015286 | LFB479Q130100052 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED51D0015305 | LFB479Q130100086 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED51D0015353 | LFB479Q130100077 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED51D0015370 | LFB479Q130100069 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED51D0015479 | LFB479Q130100207 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED51D0015577 | LFB479Q130100390 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED51D0015627 | LFB479Q130100296 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED51D0015675 | LFB479Q130100281 |

|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED51D0017734 | LFB479Q130100900 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED51D0017748 | LFB479Q130100759 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED51D0017751 | LFB479Q130100732 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED51D0017796 | LFB479Q130100798 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED51D0017815 | LFB479Q130100829 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED51D0017863 | LFB479Q130100888 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED52D0015278 | LFB479Q130100122 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED52D0015295 | LFB479Q130100094 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED52D0015328 | LFB479Q130100119 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED52D0015460 | LFB479Q130100193 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED52D0015474 | LFB479Q130100221 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED52D0015555 | LFB479Q130100137 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED52D0015569 | LFB479Q130100393 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED52D0017676 | LFB479Q130100835 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED52D0017693 | LFB479Q130100866 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED52D0017743 | LFB479Q130100740 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED52D0017807 | LFB479Q130100721 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0015287 | LFB479Q130100067 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0015306 | LFB479Q130100070 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0015578 | LFB479Q130100426 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0015581 | LFB479Q130100411 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0015614 | LFB479Q130100376 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED53D0015631 | LFB479Q130100310 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED53D0015659 | LFB479Q130100291 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED53D0015676 | LFB479Q130100257 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED53D0015712 | LFB479Q130100375 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED53D0015743 | LFB479Q130100399 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0017685 | LFB479Q130100859 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0017699 | LFB479Q130100804 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED53D0017735 | LFB479Q130100790 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED53D0017752 | LFB479Q130100757 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED54D0015282 | LFB479Q130100053 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0015301 | LFB479Q130100066 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED54D0015329 | LFB479Q130100046 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0015492 | LFB479Q130100186 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015539 | LFB479Q130100195 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015637 | LFB479Q130100283 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0015704 | LFB479Q130100301 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0015721 | LFB479Q130100266 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0015735 | LFB479Q130100300 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0017677 | LFB479Q130100803 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0017680 | LFB479Q130100848 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0017694 | LFB479Q130100875 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0017744 | LFB479Q130100715 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0015520 | LFB479Q130100226 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0015534 | LFB479Q130100151 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015579 | LFB479Q130100382 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015601 | LFB479Q130100271 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0015713 | LFB479Q130100385 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0015727 | LFB479Q130100371 |



|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0015758 | LFB479Q130100320 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0017798 | LFB479Q130100792 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0018000 | LFB479Q130101005 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015347 | LFB479Q130100034 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0015588 | LFB479Q130100424 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0015591 | LFB479Q130100423 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0015610 | LFB479Q130100369 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015638 | LFB479Q130100286 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015672 | LFB479Q130100255 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0015705 | LFB479Q130100303 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0017678 | LFB479Q130100895 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0017695 | LFB479Q130100784 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0017700 | LFB479Q130100797 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0017745 | LFB479Q130100753 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED56D0017857 | LFB479Q130100845 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015602 | LFB479Q130100354 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0015695 | LFB479Q130100316 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0015714 | LFB479Q130100314 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0015731 | LFB479Q130100401 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0017687 | LFB479Q130100771 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0017799 | LFB479Q130100874 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0017821 | LFB479Q130100905 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED57D0018046 | LFB479Q130101093 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED57D0018063 | LFB479Q130101066 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015298 | LFB479Q130100078 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015303 | LFB479Q130100128 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015477 | LFB479Q130100133 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015480 | LFB479Q130100170 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0015527 | LFB479Q130100212 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015589 | LFB479Q130100429 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0015656 | LFB479Q130100232 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0015690 | LFB479Q130100315 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0015737 | LFB479Q130100324 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0017679 | LFB479Q130100830 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0017701 | LFB479Q130100871 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0017813 | LFB479Q130100884 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0017889 | LFB479Q130101076 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0017911 | LFB479Q130101017 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0021179 | LFB479Q130200652 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0021182 | LFB479Q130200629 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0021229 | LFB479Q130200672 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0021232 | LFB479Q130200689 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0015343 | LFB479Q130100104 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED59D0015472 | LFB479Q130100142 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0015486 | LFB479Q130100146 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED59D0015519 | LFB479Q130100222 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0015522 | LFB479Q130100160 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017674 | LFB479Q130100847 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017688 | LFB479Q130100820 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017707 | LFB479Q130100808 |

|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0017822 | LFB479Q130100883 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0017836 | LFB479Q130100907 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED59D0017867 | LFB479Q130100886 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017884 | LFB479Q130100938 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017903 | LFB479Q130101104 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017948 | LFB479Q130101009 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017982 | LFB479Q130101010 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0017996 | LFB479Q130100984 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0018002 | LFB479Q130100990 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0018016 | LFB479Q130100987 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED59D0018064 | LFB479Q130101084 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0021224 | LFB479Q130200668 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED5XD0015285 | LFB479Q130100099 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015545 | LFB479Q130100209 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015691 | LFB479Q130100297 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0017733 | LFB479Q130100735 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0017750 | LFB479Q130100722 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0017814 | LFB479Q130100839 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0018008 | LFB479Q130101015 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0018011 | LFB479Q130101127 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0018025 | LFB479Q130100963 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED5XD0018042 | LFB479Q130100931 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED5XD0018056 | LFB479Q130101090 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED50D0015280 | LFB479Q130100055 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED50D0015294 | LFB479Q130100032 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED50D0015358 | LFB479Q130100110 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED50D0015361 | LFB479Q130100073 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED50D0015621 | LFB479Q130100293 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED50D0015649 | LFB479Q130100268 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED50D0015716 | LFB479Q130100298 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED50D0017742 | LFB479Q130100747 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED50D0018065 | LFB479Q130101099 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED51D0015322 | LFB479Q130100065 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED51D0015532 | LFB479Q130100213 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED51D0015546 | LFB479Q130100229 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED51D0015661 | LFB479Q130100254 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED51D0015689 | LFB479Q130100251 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED51D0018043 | LFB479Q130101094 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED52D0015331 | LFB479Q130100074 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED52D0015359 | LFB479Q130100125 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED52D0015488 | LFB479Q130100157 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED52D0015491 | LFB479Q130100197 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED52D0015510 | LFB479Q130100203 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED52D0015698 | LFB479Q130100308 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED52D0017709 | LFB479Q130100777 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED53D0015273 | LFB479Q130100115 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED53D0015323 | LFB479Q130100036 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED53D0015340 | LFB479Q130100075 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED53D0015533 | LFB479Q130100223 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED53D0015550 | LFB479Q130100210 |

|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0015600 | LFB479Q130100325 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED53D0017671 | LFB479Q130100881 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED53D0017749 | LFB479Q130100731 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED53D0017797 | LFB479Q130100817 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED53D0018061 | LFB479Q130101087 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED54D0015279 | LFB479Q130100107 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015346 | LFB479Q130100113 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0015489 | LFB479Q130100176 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0015542 | LFB479Q130100192 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED54D0015606 | LFB479Q130100361 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015668 | LFB479Q130100262 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0015685 | LFB479Q130100240 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0015718 | LFB479Q130100388 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0015749 | LFB479Q130100427 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0017775 | LFB479Q130100742 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0017792 | LFB479Q130100809 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0017808 | LFB479Q130100806 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED54D0017825 | LFB479Q130100853 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED54D0017971 | LFB479Q130101026 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015288 | LFB479Q130100087 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED55D0015324 | LFB479Q130100083 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0015338 | LFB479Q130100038 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0015341 | LFB479Q130100109 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED55D0015467 | LFB479Q130100130 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0015548 | LFB479Q130100167 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED55D0015596 | LFB479Q130100413 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0015646 | LFB479Q130100288 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0015694 | LFB479Q130100294 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0015730 | LFB479Q130100360 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED55D0017736 | LFB479Q130100710 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED55D0017820 | LFB479Q130100760 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015333 | LFB479Q130100072 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0015493 | LFB479Q130100171 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED56D0015512 | LFB479Q130100211 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0015543 | LFB479Q130100198 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0015557 | LFB479Q130100147 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED56D0015560 | LFB479Q130100330 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015624 | LFB479Q130100329 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015641 | LFB479Q130100265 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED56D0015669 | LFB479Q130100243 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0015719 | LFB479Q130100327 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0015722 | LFB479Q130100387 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0017793 | LFB479Q130100822 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED56D0017809 | LFB479Q130100796 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015289 | LFB479Q130100080 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED57D0015471 | LFB479Q130100136 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0015535 | LFB479Q130100228 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015597 | LFB479Q130100409 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0015616 | LFB479Q130100374 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0015647 | LFB479Q130100261 |

|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0015650 | LFB479Q130100245 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0015678 | LFB479Q130100233 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED57D0015728 | LFB479Q130100363 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED57D0017690 | LFB479Q130100793 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0017737 | LFB479Q130100720 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED57D0017978 | LFB479Q130101033 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED58D0015284 | LFB479Q130100103 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED58D0015320 | LFB479Q130100030 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0015365 | LFB479Q130100116 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED58D0015513 | LFB479Q130100182 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0015558 | LFB479Q130100177 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015561 | LFB479Q130100391 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0015592 | LFB479Q130100403 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0015639 | LFB479Q130100344 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0015642 | LFB479Q130100273 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0015706 | LFB479Q130100352 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0015754 | LFB479Q130100416 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0017732 | LFB479Q130100776 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED58D0017794 | LFB479Q130100823 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED58D0017858 | LFB479Q130100893 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0017892 | LFB479Q130101077 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0017908 | LFB479Q130101030 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED58D0017925 | LFB479Q130101101 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0017973 | LFB479Q130101029 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED58D0021215 | LFB479Q130200621 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED59D0015276 | LFB479Q130100088 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0015293 | LFB479Q130100050 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0015360 | LFB479Q130100057 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED59D0015505 | LFB479Q130100135 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0015536 | LFB479Q130100214 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0015553 | LFB479Q130100224 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0015620 | LFB479Q130100346 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0015651 | LFB479Q130100237 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0015665 | LFB479Q130100277 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0015679 | LFB479Q130100259 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0015729 | LFB479Q130100312 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017738 | LFB479Q130100785 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0017819 | LFB479Q130100904 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0017920 | LFB479Q130100966 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017965 | LFB479Q130101053 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0017979 | LFB479Q130101023 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED59D0021174 | LFB479Q130200656 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED59D0021238 | LFB479Q130200670 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED59D0021272 | LFB479Q130200699 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015299 | LFB479Q130100079 |
| X60 | 2013/2013 | Verde    | 9UK64ED5XD0015321 | LFB479Q130100123 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015366 | LFB479Q130100031 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015478 | LFB479Q130100169 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015495 | LFB479Q130100172 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0015528 | LFB479Q130100173 |

|     |           |          |                   |                  |
|-----|-----------|----------|-------------------|------------------|
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0015531 | LFB479Q130100143 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015562 | LFB479Q130100380 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015576 | LFB479Q130100339 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015593 | LFB479Q130100422 |
| X60 | 2013/2013 | Branca   | 9UK64ED5XD0015609 | LFB479Q130100295 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0015643 | LFB479Q130100287 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0015657 | LFB479Q130100238 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0015660 | LFB479Q130100235 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0015674 | LFB479Q130100248 |
| X60 | 2013/2013 | Preto    | 9UK64ED5XD0015688 | LFB479Q130100249 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015710 | LFB479Q130100417 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015738 | LFB479Q130100420 |
| X60 | 2013/2013 | Prata    | 9UK64ED5XD0015755 | LFB479Q130100396 |
| X60 | 2013/2013 | Vermelha | 9UK64ED5XD0017859 | LFB479Q130100842 |



**ANEXO 2**  
**PLANO DE MÍDIA**

**MÍDIA NACIONAL**

| TV | REDE  | PROGRAMAS       | Hora Inicial/Final |
|----|-------|-----------------|--------------------|
|    | GLOBO | JORNAL DA GLOBO | 12:00 - 12:45      |
|    | SBT   | JORNAL DO SBT   | 20:30 - 21:15      |
|    | SBT   | SBT MANHA       | 06:00 - 09:00      |

| JUNHO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18    | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Q     | Q  | S  | S  | D  | S  | T  | Q  | Q  | S  | S  |
|       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |

**MÍDIA REGIONAL**

| Radio          | MERCADO | RADIO        | FAIXA HORÁRIA |
|----------------|---------|--------------|---------------|
|                |         |              |               |
| Fortaleza      |         | Band News    | 06h-19h       |
|                |         | Jovem Pan FM | 06h-19h       |
| Salvador       |         | Band News    | 06h-19h       |
|                |         | Itapoan      | 06h-19h       |
| Maceió         |         | Mix          | 06h-19h       |
|                |         | Jovem Pan Fm | 06h-19h       |
| Brasília       |         | Band News    | 06h-19h       |
|                |         | Nova Brasil  | 06h-19h       |
| Belo Horizonte |         | Band News    | 06h-19h       |
|                |         | Itatiaia     | 06h-19h       |
| Rio de Janeiro |         | Mix          | 06h-19h       |
|                |         | Nativa       | 06h-19h       |
| São Paulo      |         | Antena 1     | 06h-19h       |
|                |         | Nova Brasil  | 06h-19h       |
| Chapecó        |         | Antena 1     | 06h-19h       |
|                |         | Atlantida    | 06h-19h       |
| Porto Alegre   |         | Band News    | 06h-19h       |
|                |         | Mix          | 06h-19h       |

|                     |                |         |
|---------------------|----------------|---------|
| Florianópolis       | Antena 1       | 06h-19h |
|                     | Jovem Pan FM   | 06h-19h |
| São Luis            | Jovem Pan FM   | 06h-19h |
|                     | Mirante FM     | 06h-19h |
| Goiania             | Jovem Pan FM   | 06h-19h |
|                     | Rádio Terra FM | 06h-19h |
| João Pessoa         | Mix            | 06h-19h |
|                     | Arapuan        | 06h-19h |
| Joinville           | Jovem Pan Fm   | 06h-19h |
|                     | 89 Fm          | 06h-19h |
| Sorocaba            | Antena 1       | 06h-19h |
|                     | Band           | 06h-19h |
| Feira de Santana    | Jovem Pan FM   | 06h-19h |
|                     | Transamerica   | 06h-19h |
| Vila Velha          | Cidade FM      | 06h-19h |
|                     |                |         |
| Sinop               | Meridional FM  | 06h-19h |
|                     |                |         |
| Cuiabá              | Band FM        | 06h-19h |
|                     | Jovem Pan FM   | 06h-19h |
| Santarém            | Tapajós FM     | 06h-19h |
|                     | Guarany FM     | 06h-19h |
| Pelotas             | Atlantida Fm   | 06h-19h |
|                     | Maisnova       | 06h-19h |
|                     | União Fm       | 06h-19h |
| Caxias do Sul       | Atlantida FM   | 06h-19h |
|                     | Maisnova       | 06h-19h |
| Balneario Camburiu  | Transamerica   | 06h-19h |
|                     | Jovem Pan      | 06h-19h |
| Blumenau            | Antena 1       | 06h-19h |
|                     | Atlantida Fm   | 06h-19h |
| Criciúma            | 105 Fm         | 06h-19h |
|                     | Atlantida      | 06h-19h |
| Rio do Sul          | 93 Fm          | 06h-19h |
|                     | Amanda Fm      | 06h-19h |
| Ourinhos            | Divisa Fm      | 06h-19h |
|                     | Itaipu Fm      | 06h-19h |
| São José dos Campos | Band Vale      | 06h-19h |
|                     | Nativa Fm      | 06h-19h |
| Santos              | Guaruja Fm     | 06h-19h |
|                     | Jovem Pan Fm   | 06h-19h |
| Ribeirão Preto      | Band FM        | 06h-19h |
|                     | Clube FM       | 06h-19h |
| Mogi Das Cruzes     | Laser FM       | 06h-19h |
|                     |                |         |



[illegible]

| Jornais | MERCADO        | JORNAL               | COLOCAÇÃO  |
|---------|----------------|----------------------|------------|
|         | Fortaleza      | Diário do Nordeste   | Noticiário |
|         | Salvador       | A Tarde              | Noticiário |
|         | Maceió         | Gazeta de Alagoas    | Noticiário |
|         | Brasília       | Hora H               | Noticiário |
|         | Belo Horizonte | Diário do Comercio   | Noticiário |
|         | Rio de Janeiro | Extra                | Noticiário |
|         | São Paulo      | OESP                 | Noticiário |
|         | Porto Alegre   | Zero Hora            | Noticiário |
|         | Florianópolis  | O Diário Catarinense | Noticiário |
|         | São Luis       | O Imparcial          | Noticiário |
|         | Goiania        | O Popular            | Noticiário |
|         | João Pessoa    | Correio da Paraíba   | Noticiário |
|         | Sorocaba       | Bom dia Sorocada     | Noticiário |





## **CORMERCIAL A SER VEICULADO EM RÁDIO E TELEVISÃO**

### **COMUNICADO DE RECALL LIFAN X60**

A Lifan do Brasil, pautada no respeito aos consumidores, convoca os proprietários do SUV Lifan X60 chasis 9UK64ED50D0015277 até 9UK64ED59D0021272 e de, também, 9UK64ED5XD0015271 até 9UK64ED5XD0018056, produtos fabricados durante o ano de 2013, modelo 2013, a comparecerem a uma concessionária Lifan a partir do dia 20 de junho para a inspeção e substituição do flexível de freio traseiro, caso necessário.

O risco decorre da inconformidade na fabricação da peça que pode provocar, em alguns casos, vazamento e perda de fluido de freio, prejudicando o funcionamento do sistema de frenagem, afetando, assim, a segurança do veículo.

Acrescentamos que não existe nenhum relato de colisão ou defeito até o presente momento e que possíveis vazamentos surgiram apenas em testes laboratoriais. No entanto, preventivamente, deverão ser efetuadas, se necessário, a troca imediata dos referidos componentes.

O serviço é gratuito e deve ser agendado na concessionária Lifan de sua preferência.

Em caso de dúvida entre em contato com o nosso suporte ao cliente no e-mail: [cliente@lifanmotors.com.br](mailto:cliente@lifanmotors.com.br) ou telefone: (011) 2811-8517.



## COMUNICADO DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS X60 DA MARCA LIFAN MOTORS

A LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES Ltda, pautada por seu princípio de respeito aos clientes, convoca os proprietários dos SUV LIFAN X60 relacionados a seguir a comparecerem a partir de 23 de junho de 2014 a uma das concessionárias autorizadas da marca para a substituição definitiva e gratuita do flexível do freio traseiro, caso necessário.

MARCA/MODELO: Lifan / X60 - 2013/2013

| Ano modelo | Chassis não sequenciais |                   |
|------------|-------------------------|-------------------|
|            | DE                      | ATE               |
| 2013/ 2013 | 9UK64ED50D0015277       | 9UK64ED59D0021272 |
|            | 9UK64ED5XD0015271       | 9UK64ED5XD0018056 |

**Data de início do atendimento:** 20 de Junho de 2014, mediante agendamento prévio.

**Local de atendimento e agendamento de serviço:** Rede de concessionárias Lifan.

**Razões Técnicas:** não conformidade no processo de fabricação do flexível do freio traseiro, que pode provocar, em alguns casos, vazamento e perda de fluido de freio necessitando maior esforço para frenagem.

**Riscos:** possível perda da capacidade de frenagem do veículo, com risco de acidentes, lesões graves e até fatais aos ocupantes do veículo como a terceiros.

**Solução:** inspeção e eventual substituição do flexível de freio traseiro dos SUV X60, 2013 / 2013. O serviço é gratuito e o tempo estimado para reparo é de aproximadamente 55 minutos.

Verifique se seu veículo está envolvido nos chassis mencionados e em caso de dúvidas entre em contato com sua concessionária ou através de nosso suporte ao cliente no e-mail: [cliente@lifanmotors.com.br](mailto:cliente@lifanmotors.com.br) ou telefone: (011) 2811-8517.

**Tempo previsto de reparo:** aproximadamente 55 minutos, podendo haver variações conforme o fluxo de atendimentos da Concessionária LIFAN no momento da solicitação do agendamento do serviço.

(Seguirá anexa lista de chassis)

### ANEXO 3

#### PROCEDIMENTO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE FLEXIVEL DE FREIO (RECALL – X60)

Os veículos envolvidos entre os números de série (NIV) reportados no anexo 1, deverão ser atendidos e o reparo necessário, deverá ser executado em garantia, obedecendo as orientações abaixo, sem ônus ao cliente e sem data de termino para atendimento.

Primeiramente verifique se o veículo em questão encontra-se dentro da numeração NIV mencionada, na sequencia verifique se a peça/componente não possui no final do seu número o código A2, caso a peça/componente possuir o código A2 esta ação já foi realizada, evitando a necessidade de substituição (veículo já retrabalhado).




#### Ferramentas e componentes necessários:

- Chave estrela aberta de 10mm (para cano de freios);
- 02 Flexíveis de freios traseiros com juntas metálicas;
- 02 Juntas de vedação metálica
- 250ml de fluido de freio DOT4;
- Reservatório plástico com mangueira transparente de 4mm;
- Bandeja plástica.

#### Passos a serem realizados:

1º Passo: Faça a elevação do veículo no elevador.

2º Passo: Remova as rodas traseiras e execute os procedimentos descritos abaixo:




3º Passo: Substitua as peças e siga as especificações abaixo para remontagem.

Trava em "C"




Torque de aperto 12 a 18 NM.



Junta de vedação metálica, deverá ser substituída.

Junta de vedação metálica.




Torque de aperto 35 a 45 NM.

4º Passo: Faça a sangria no sistema de freios usando os sangradores que estão localizados nas pinças.

Atenção: Efetue o teste de rodagem do veículo e verifique a eficiência dos freios.

Faça uma inspeção visual referente a qualquer tipo de vazamento de fluido no sistema.



#### PROCEDIMENTO DE COBRANÇA EM GARANTIA

Envolvendo possível substituição

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Código de Mão de Obra: LFBRBH0001                                                                                                                  |  |
| Peça causadora da não conformidade:<br>S3506982 Junta de vedação metálica<br>S3506540A2 flexível lado esquerdo<br>S3506770A2 flexível lado direito |  |
| Tempo Total (TMO): 0,9h – incluindo neste o uso do fluido de freio                                                                                 |  |

Envolvendo necessidade de verificação checagem (não necessidade de troca, apenas inspeção)

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Código de Mão de Obra: LFBRBH0002                                                                                                                  |  |
| Peça causadora da não conformidade:<br>S3506982 Junta de vedação metálica<br>S3506540A2 flexível lado esquerdo<br>S3506770A2 flexível lado direito |  |
| Tempo Total (TMO): 0,2h                                                                                                                            |  |

| Ano modelo | Chassis não sequenciais |                   |
|------------|-------------------------|-------------------|
|            | DE                      | ATE               |
| 2013/ 2013 | 9UK64ED50D0015277       | 9UK64ED59D0021272 |
|            | 9UK64ED5XD0015271       | 9UK64ED5XD0018056 |

## ANEXO 4

### SCRIPT DE CONTATO TELEFÔNICO COM PROPRIETÁRIO DOS VEÍCULOS AFETADOS

Bom dia/ Boa tarde

Sr(a) ....., aqui é da Lifan Motors do Brasil,

Em nosso registro o/a Sr(a) é proprietária do X60, final de serie xxxxxxxx, cor xxxxxxxx, correto ?

Aguardar resposta do cliente.

1. Se contato **NÃO** é proprietário:
  - a. O Sr(a) poderia nos informar quem é o novo proprietário?
  - b. Registrar dados do novo proprietário
  - c. Agradecer o contato e desligar
2. Se contato **SIM** é proprietário
  - a. Executar a rotina abaixo

Se cliente é proprietário

Preciso de menos de 5 minutos e a nossa ligação está sendo gravada para registro.

Estamos realizando este contato para reforçar nossa ação de necessidade de inspeção e se necessário, troca do flexível de freio do seu Lifan X60.

O/a Sr (a) já recebeu nossa carta sobre a necessidade da inspeção deste item?

- SIM, recebeu a carta registrada:
  1. O/a Sr(a) tem alguma duvida sobre o serviço a ser executado ?
  2. O/a Sr(a) já fez contato com a concessionária para o agendamento deste serviço ?
  3. O/a Sr(a) precisa de alguma ajuda referente a este procedimento?
- NÃO recebeu a carta registrada
  1. O/a Sr(a) poderia nos confirmar o endereço que temos ?
    - a. Ler o endereço do envio ao cliente e corrigir para reenvio da carta
    - b. Explicar o que é o serviço a ser executado
    - c. Convidar cliente para realizar agendamento na concessionária

Apesar de não termos registrado nenhum caso de vazamento do fluido do freio através deste flexível, queremos ressaltar a importância deste item ser de segurança e a importância da realização desta inspeção.

Qual seria o prazo do O/a Sr(a) para realizar o agendamento com a concessionária?

- Anotar a data para follow up

Agradecemos a confiança na marca e a Lifan Motors está a sua disposição para qualquer duvida que se faça necessário através de sua rede de concessionárias ou de nosso suporte a clientes.

**ANEXO 5****LISTA DE CONCESSIONÁRIOS ENVOLVIDOS COM O NÚMERO DE VEÍCULOS RESPECTIVAMENTE VENDIDOS E QUANTIDADE DE KITS JÁ ENVIADOS À REDE**

| <b>Concessionária</b> | <b>Quantidade de Veículos</b> | <b>Quantidade de Kits Enviados</b> | <b>Percentual disponível para atendimento imediato</b> |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AUTOMAIIS             | 25                            | 22                                 | 88%                                                    |
| BAHIA VIP             | 57                            | 48                                 | 84%                                                    |
| CREDCAR               | 16                            | 11                                 | 69%                                                    |
| DISTACAR              | 19                            | 18                                 | 95%                                                    |
| EB MOTORS             | 38                            | 30                                 | 79%                                                    |
| EXXA                  | 17                            | 12                                 | 71%                                                    |
| FRATE Bal             | 27                            | 22                                 | 81%                                                    |
| FRATE Flor            | 72                            | 57                                 | 79%                                                    |
| INOVA                 | 10                            | 11                                 | 110%                                                   |
| JOY                   | 33                            | 30                                 | 91%                                                    |
| LE FRAN               | 16                            | 13                                 | 81%                                                    |
| ORIENTE               | 11                            | 11                                 | 100%                                                   |
| PONTO IMPORTS         | 17                            | 10                                 | 59%                                                    |
| RIO ASIA              | 41                            | 36                                 | 88%                                                    |
| SERRA                 | 9                             | 6                                  | 67%                                                    |
| SUPREMA               | 59                            | 47                                 | 80%                                                    |
| VIGUINE               | 12                            | 10                                 | 83%                                                    |
| VM                    | 69                            | 55                                 | 80%                                                    |
| W.A. Feira            | 22                            | 17                                 | 77%                                                    |
| W.A. Mac              | 27                            | 21                                 | 78%                                                    |
| Frota Lifan           | 10                            | 10                                 | 100%                                                   |
| <b>Total Geral</b>    | <b>607</b>                    | <b>497</b>                         | <b>82%</b>                                             |



## ANEXO 6

### CARTA AOS PROPRIETÁRIOS (será distribuída em papel timbrado e imagem colorida)

Caro consumidor,

Informamos que o seu **SUV LIFAN X60** está envolvido na campanha de recall lançada em 20 de junho de 2014. Veja a seguir algumas informações importantes a respeito:

#### • O QUE É RECALL?

Recall é a forma pela qual o fornecedor vem a público para informar que seu produto pode apresentar algum risco resultando de falha de fabricação. Sendo, também, realizados reparos e esclarecimentos ao consumidor.

#### • QUAL O REPARO QUE SERÁ EXECUTADO NO VEÍCULO?

Será realizada a substituição dos flexíveis do freio traseiro dos seguintes veículos:

| Ano modelo    | Chassis não sequenciais |                   |
|---------------|-------------------------|-------------------|
|               | DE                      | ATÉ               |
| 2013/<br>2013 | 9UK64ED50D0015277       | 9UK64ED59D0021272 |
|               | 9UK64ED5XD0015271       | 9UK64ED5XD0018056 |



#### • PORQUE DEVO REALIZAR O RECALL?

A *recall* é uma ação preventiva, visando corrigir alguma falha para que ela não se manifeste futuramente. Por este motivo, procure uma concessionária Lifan de sua preferência para preservar sua segurança.

#### • TENHO QUE PAGAR?

Não. O reparo é totalmente gratuito, mesmo que o veículo esteja fora do prazo de garantia.

#### • COMPREI MEU LIFAN X60 DE SEGUNDA MÃO (USADO). TEREI DIREITO AO RECALL?

Sim. O consumidor apenas deve ter a certeza de que seu veículo é atingido pela campanha.

#### • QUAL O PRAZO?

A campanha terá início no dia 20 de junho de 2014 e não tem prazo para término.

Lembramos que todas as situações mencionadas nesse comunicado referem-se exclusivamente às ações de recall. Em caso de dúvida, nosso suporte ao cliente estará à disposição através do e-mail: [cliente@lifanmotors.com.br](mailto:cliente@lifanmotors.com.br) ou telefone: (011) 2811-8517.

Caso o Sr.(a) não possua o veículo Lifan X60 ou já tenha realizado a troca do flexível de freio traseiro, favor desconsiderar este comunicado.

**LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA.**