

3NSVDE998FF441697	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE998FF441702	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF441675	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF441689	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF441692	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF441708	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE999FF441711	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF441684	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF441698	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF441703	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVFE991FF427697	Z15VFE99AT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF378409	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE998FF382490	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF382491	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF381821	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE992FF381822	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF385911	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
4XAVBE871FB939564	Z15VBE87AT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF378412	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:


(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V. Sas. Sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento não chegou ao conhecimento da POLARIS BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



**POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS
LTDA.**

Por seu representante Paulo Roberto Brancaglion

3NSVDE996FF440838	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE872FF444245	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE879FF381435	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF440835	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF385909	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF373227	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF439310	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF371499	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF440837	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE995FF373228	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE997FF378415	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE99XFF437022	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVFE994FF380357	Z15VFE99AV	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBA872FF381379	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE995FF439695	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE996FF441679	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE997FF441710	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF373230	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF371504	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF385903	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF441676	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF441709	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE990FF441712	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF440844	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE991FF441685	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE992FF441677	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE992FF441694	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF440845	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE993FF441686	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF441681	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF441695	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE994FF441700	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE995FF441687	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE995FF441706	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE996FF441682	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE996FF441696	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE996FF441701	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE997FF441688	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE998FF441683	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN

SP	8
TO	0
Total	55

Adicionalmente, relacionamos abaixo os modelos e os números de série (chassi) dos veículos já reparados:

Chassi	Modelo
3NSVBA876FF381367	RZR-15;900;60;INMOLD;WHT;LATIN
3NSVBE871FF381431	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVBE872FF440101	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVDE990FF371502	Z15VDE99LP
3NSVDE990FF378417	Z15VDE99LP
3NSVDE990FF381818	Z15VDE99LP
3NSVDE990FF427518	Z15VDE99LP
3NSVDE992FF381819	Z15VDE99LP
3NSVDE993FF381814	Z15VDE99LP
3NSVDE994FF378419	Z15VDE99LP
3NSVDE995FF378414	Z15VDE99LP
3NSVDE997FF373232	Z15VDE99LP
3NSVDE997FF382495	Z15VDE99LP
3NSVDE999FF381820	Z15VDE99LP
3NSVDE99XFF378408	Z15VDE99LP
3NSVDE991FF437023	Z15VDE99LP
3NSVDE995FF437025	Z15VDE99LP
3NSVBE874FF440102	Z15VBE87LT
3NSVBE87XFF440105	Z15VBE87LT
3NSVBA879FF381380	Z15VBA87LJ
3NSVDE993FF385913	Z15VDE99LP
3NSVBE872FF381437	Z15VBE87LT
3NSVBE873FF381432	Z15VBE87LT
3NSVBE874FF444246	Z15VBE87LT
3NSVBE876FF444250	Z15VBE87LT
3NSVBE87XFF444249	Z15VBE87LT
3NSVBE87XFF444252	Z15VBE87LT
3NSVDE993FF441705	Z15VDE99LP
3NSVDE994FF440840	Z15VDE99LP
3NSVDE995FF441673	Z15VDE99LP
3NSVDE996FF381824	Z15VDE99LP
3NSVDE996FF440841	Z15VDE99LP

3NSVBA873FF381374	Z15VBA87LJ	RZR@ S 900 White Lighting
3NSVBE871FF444253	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE870FF440095	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBA87XFF381369	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60;INMOLD;WHT;LATIN
3NSVBE870FF378276	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVDE993FF382493	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE871FF440106	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVDE990FF427521	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE994FF385919	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE99XFF371510	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBA875FF381375	Z15VBA87LJ	RZR@ S 900 White Lighting
3NSVBE877FF378274	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE871FF378271	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVDE990FF437028	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF381815	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE999FF385916	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE999FF427520	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBA878FF381368	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60;INMOLD;WHT;LATIN
3NSVBE870FF440100	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVBE875FF378273	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVDE991FF385912	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE992FF385904	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE998FF437021	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF382494	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE991FF371508	Z15VDE99LP	RZR@ XP 1000 EPS White Lighting LE
3NSVDE99XFF437019	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE992FF385918	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBA871FF381373	Z15VBA87LJ	RZR-15;900;60;INMOLD;WHT;LATIN
3NSVBE870FF381436	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVBE874FF440097	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVBE87XFF381430	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVDE995FF440829	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVDE997FF440833	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVDE999FF440834	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVBE870FF444244	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVBE876FF440103	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVBE878FF440104	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN
3NSVDE991FF441699	Z15VDE99LP	RZR-15;900;60;PS;HAV;RED;LATIN

3NSVDE99XFF440843	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE879FF444243	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE875FF381433	Z15VBE87LT	RZR-15;900; 60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE872FF440096	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVBE873FF378272	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE992FF437029	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE993FF439694	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE994FF385905	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF373231	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE996FF371505	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE996FF437020	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE877FF444242	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVDE991FF441707	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE997FF441707	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE994FF441678	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVBE878FF440099	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVDE992FF440836	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE999FF437030	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVBE876FF444247	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE877FF381434	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVBE878FF444248	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl
3NSVDE995FF440832	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE995FF441690	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE998FF440842	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVBA870FF381381	Z15VBA87LJ	RZR® S 900 White Lightning
3NSVBA874FF381366	Z15VBA87LJ	RZR® S 900 White Lightning
3NSVDE992FF427522	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE997FF439696	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE993FF440831	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE997FF441691	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE999FF437027	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBA870FF381378	Z15VBA87LJ	RZR® S 900 White Lightning
3NSVDE990FF441693	Z15VBA87LJ	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE879FF378275	Z15VBE87LT	RZR-15;900;60;PS;HAV.RED;LATIN
3NSVDE992FF427519	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE99XFF371507	Z15VDE99LP	RZR® XP 1000 EPS White Lightning LE
3NSVDE991FF440830	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVDE995FF439311	Z15VDE99LP	RZR-15;1000XP;PS;WHT LT;LATIN
3NSVBE878FF444251	Z15VBE87LT	RZR S 900 EPS Havasu Red Pearl

Estatística Geral	
Reparos realizados	73,43%
Reparos pendentes	26,57%
Total	100%

Reparos realizados por UF	
AL	17
BA	1
CE	12
DF	3
ES	2
GO	1
MA	8
MG	6
MS	10
MT	1
PB	4
PE	1
PR	5
RJ	2
RN	1
RO	1
RR	4
RS	3
SC	8
SP	61
TO	1
Total	152

Reparos pendentes por UF	
AL	2
BA	0
CE	8
DF	3
ES	0
GO	5
MA	1
MG	5
MT	2
MS	2
PB	3
PE	0
PR	2
RJ	0
RN	0
RO	0
RR	1
RS	7
SC	6



São Paulo, 06 de junho de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Kleber José Trinta Moreira e Lopes

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: Relatório de Acompanhamento de Recall


Prezados,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglioni**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos Polaris RZR S 900, RZR S 900 EPS, RZR XP 1000 EPS e RZR XP 1000 4 EPS, fabricados entre julho de 2014 e outubro de 2015 ("Recall"), objeto do chamamento nº 08012.005045/2015-38, encontra-se em andamento, sendo que desde 03 de novembro de 2015 (data do chamamento ao Recall), até a presente data, 152 (cento e cinquenta e dois) veículos foram reparados.

Desta forma, desde a data de início da campanha, dos 207 (duzentos e sete) veículos sujeitos ao Recall, 152 (cento e cinquenta e dois) deles foram consertados pela POLARIS BRASIL, sendo: (a) 17 (dezessete) veículos no Estado de Alagoas; (b) 1 (um) veículo no Estado da Bahia; (c) 12 (doze) veículos no Estado do Ceará; (d) 3 (três) veículos no Estado do Distrito Federal; (e) 2 (dois) veículos no Estado do Espírito Santo; (f) 1 (um) veículo no Estado de Goiás; (g) 8 (oito) veículos no Estado do Maranhão; (h) 6 (seis) veículos no Estado de Minas Gerais; (i) 10 (dez) veículos no Estado de Mato Grosso do Sul; (j) 1 (um) veículo no Estado de Mato Grosso; (k) 4 (quatro) veículos no Estado de Paraíba; (l) 1 (um) veículo no Estado de Pernambuco; (m) 5 (cinco) veículos no Estado do Paraná; (n) 2 (dois) veículos no Estado do Rio de Janeiro; (o) 1 (um) veículo no Estado do Rio Grande do Norte; (p) 1 (um) veículo no Estado de Rondônia; (q) 4 (quatro) veículos no Estado de Roraima; (r) 3 (três) veículos no Estado do Rio Grande do Sul; (s) 8 (oito) veículos no Estado de Santa Catarina; (t) 61 (sessenta e um) veículos no Estado de São Paulo; (u) 1 (um) veículo no Estado de Tocantins; restando pendentes de reparo 55 (cinquenta e cinco) veículos.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação.



São Paulo, 06 de junho de 2018.

Ao
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MA
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 848 - São Francisco
São Luís – MA
CEP 65076-091


Ref: RELATÓRIO PERIÓDICO DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do relatório periódico referente ao Recall dos veículos Polaris RZR S 900, RZR S 900 EPS, RZR XP 1000 EPS e RZR XP 1000 4 EPS, fabricados entre julho de 2014 e outubro de 2015, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro

3NSVDE997FF441674	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997GF453616	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE998FF378410	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF385910	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF439697	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999GF453598	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE99XGF453593	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
4XAJT9EA3DF679547	R13JT9EAK	RZR-13,XP,900,PS,WLK EV,BLK
4XAJT9EA7DB627264	R13JT9EAL	RZR-13,XP,900,PS,STEALTH BLACK
4XAXT87A0DB145558	R13XT87AA	RGR-13,RZR 4 XP,900,I RED
4XAXT87A1DB145553	R13XT87AA	RGR-13,RZR 4 XP,900,I RED
3NSVDE991FF371508	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN

A POLARIS BRASIL esclarece, ainda, que:


(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento não chegou ao conhecimento da POLARIS BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



**POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS
LTDA.**

Por seu Diretor Geral Paulo Roberto Brancaglion

3NSVDE99XGF467980	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVFE994FF380357	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
4XA6T1EA8EB203262	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XAJT9EA4DB627240	R13JT9EAL	RZR-13,XP,900,PS,STEALTH BLACK
4XAJT9EA4DF679539	R13JT9EAK	RZR-13,XP,900,PS,WLK EV,BLK
4XAST1EA0EB175004	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EA0EF361781	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EA5EB186404	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EA6EB191644	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EA9EB193338	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EAXEB175687	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EF1EB198805	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EF2EB198800	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
4XAST1EF6EB198833	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
4XAST1EF9EB198955	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
4XAXT9EA9DB141808	R13XT9EAL	RZR-13,XP,900 HO,PS,JAGGED X
4XAXT9EAXDB626572	R13XT9EAK	RZR-13,XP 4,900,PS,GLOSS BLK
3NEJT9EA1EF268468	14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSST1EA2EF364905	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSVBA870FF381381	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA87XGH103089	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBE870FF440100	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE873GH103104	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH102981	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876FF444247	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE877GH104532	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878FF444248	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE878GH102997	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879GH103138	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVDE990FF441712	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF441685	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF441677	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF437024	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF441688	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF440842	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF441683	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF441675	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
4XAJT9EA6DB627241	R13JT9EAL	RZR-13,XP,900,PS,STEALTH BLACK
4XAST1EA5EB190906	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EF5EB198810	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
3NSVBA877FF381376	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA879FF381377	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA87XFF381372	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBE871GH102856	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH102852	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876FF440098	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE876FF444250	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE877GH102991	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879GH104533	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH103133	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVDE992FF381822	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992GF467990	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE993FF440828	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF441705	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF381824	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF440841	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF373229	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN

5

3NSST1EA2EF360546	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA7EF363152	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSVBA872GH103555	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA872GH103667	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA874GH103556	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA874GH103668	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA87XGH104517	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBE871FF444253	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE871GH102968	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH107930	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872FF440096	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE872FF444245	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE873GH103099	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH107928	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH103113	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875FF378273	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE875GH102858	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH102973	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH103007	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH861204	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH861395	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH861414	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876FF440103	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE877GH102988	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878FF440099	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE878GH861195	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH861410	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH102984	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH103097	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH104525	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH108638	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVDE991FF382492	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF385912	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF440844	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF441704	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF385904	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF427519	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF427522	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF437029	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF441694	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF371509	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF439694	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF440831	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993GF467979	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE994FF440837	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF441681	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF373231	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF439695	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF440838	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF441682	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF378415	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF441691	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF385907	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF441702	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF371501	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF427520	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF441708	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN

+

3NSVDE998FF440839	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998FF441697	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE998GF781188	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE998GF781191	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE998GF782308	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE998GF782311	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE999FF381817	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF381820	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF385916	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF437027	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF440834	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999FF441692	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999GF781183	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE999GF782303	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE999XFF371510	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999XFF378408	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999XFF382491	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999XFF437022	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999XFF440843	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999XFF441698	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999XFF441703	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE999XGF467977	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE999XGF781189	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE999XGF781192	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE999XGF782309	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE999XGF782312	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVFE991FF427697	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
4XA6T1EA0EF363760	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XA6T1EA1EB203278	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XA6T1EA2EB203130	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XA6T1EA4EB920502	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XA6T1EAXEF363765	Z146T1EAW	RZR-14,1000XP 4,PS,WHITE LTNG
4XAJT9EA3DF679550	R13JT9EAK	RZR-13,XP,900,PS,WLK EV,BLK
4XAJT9EA9DB623460	R13JT9EAO	RZR-13,XP,900,PS,ORANGE M
4XAJT9EA9DB627217	R13JT9EAO	RZR-13,XP,900,PS,ORANGE M
4XAJT9EA9DB627265	R13JT9EAL	RZR-13,XP,900,PS,STEALTH BLACK
4XAJT9EA9DF675048	R13JT9EAK	RZR-13,XP,900,PS,WLK EV,BLK
4XAJT9EAXDB154265	R13JT9EAK	RZR-13,XP,900,PS,WLK EV,BLK
4XAST1EA1EB186688	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EA1EB190918	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EA2EB187204	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EA2EB190930	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EA3EB186692	Z14ST1EAM	RZR-14,1000XP,PS,TITANIUM MET
4XAST1EA6EB187173	Z14ST1EAW	RZR-14,1000XP,PS,WHITE LTNG
4XAST1EF2EB198926	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
4XAST1EF8EB198820	Z14ST1EFW	RZR-14,1000XP,PS,DAKAR,LE
4XAVBE871FB939564	Z15VBE87AT	RZR-15,900,60,PS,HAVASU RED
4XAVFE991GB341125	Z16VFE99AF	RZR-16,1000XP4,PS,ELEC BLUE
4XAXT87A2DB616934	R13XT87AA	RGR-13,RZR 4 XP,900,I RED
4XAXT9EA2DB141407	R13XT9EAL	RZR-13,XP,900 HO,PS,JAGGED X
4XAXT9EA5DB141756	R13XT9EAL	RZR-13,XP,900 HO,PS,JAGGED X
4XAXT9EA6DB626729	R13XT9EAK	RZR-13,XP 4,900,PS,GLOSS BLK
4XAXT9EA8DB140083	R13XT9EAL	RZR-13,XP,900 HO,PS,JAGGED X
3NEJT9EA4EF268478	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NEJT9EAXEF268467	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA7EF364490	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA8EF272451	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN

3NSVDE991FF378412	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF381813	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF385909	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF437023	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF440830	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE991FF441699	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF371503	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF381819	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF385918	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992FF441680	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE992GF467987	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE992GF781185	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE992GF782305	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE993FF373227	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF373230	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF381814	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993FF440845	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE993GF453614	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE993GF467982	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE993GF781180	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE994FF371499	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF371504	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF378419	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF381823	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF385905	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF441678	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF441695	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994FF441700	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE994GF781186	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE994GF782306	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE995FF378414	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF385914	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF437025	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF439311	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995FF441706	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE995GF453615	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE995GF467983	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE995GF781178	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE995GF781181	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE996FF371505	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF385906	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF437020	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF441679	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996FF441696	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE996GF467989	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE996GF781187	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE996GF781190	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE996GF782307	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE996GF782310	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE997FF373232	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF381816	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF382495	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF440833	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF441707	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997FF441710	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE997GF467984	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE997GF781182	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM

3NSVBE875GH107929	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH107932	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH102853	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH102979	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH102996	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH103131	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH104523	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH107146	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH108636	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH861387	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH861390	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE876GH861406	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE877GH102974	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE877GH103011	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE877GH861186	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE877GH861379	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE877GH861396	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878FF444251	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE878GH103101	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH103129	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH103132	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH104524	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH107147	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH107150	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH108637	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH861388	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH861391	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE878GH861407	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879FF378275	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE879FF381435	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE879GH102989	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879GH103107	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879GH103124	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE879GH861187	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XFF378270	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE87XFF381430	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE87XGH102967	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH102970	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH102998	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH103004	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH103102	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH103116	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH107151	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH861196	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH861389	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH861392	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE87XGH861411	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVDE990FF371502	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF378417	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF381818	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF427518	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF440835	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF441693	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990FF441709	Z15VDE99LP	RZR-15,1000XP,PS,WHT LT,LATIN
3NSVDE990GF467986	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE990GF781184	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM
3NSVDE990GF782304	Z16VDE99LM	RZR-16,1000XP,PS,LTN,MT.TTNM

3NSVBA876FF381367	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA876GH103557	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA876GH104515	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA877GH103082	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA877GH103549	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA877GH103552	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA877GH104510	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA878FF381368	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA878FF381371	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA878GH103088	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA878GH104516	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA879FF381380	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA879GH103553	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA879GH104508	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA87XGH104520	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBE870FF440095	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE870FF444244	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE870GH102993	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH103108	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH103111	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH104534	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH107238	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH108633	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH861188	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE870GH861191	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871FF381431	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE871GH103098	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH103103	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH103134	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH107149	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH107152	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH108639	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE871GH861393	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872FF381437	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE872FF440101	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE872GH102980	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872GH102994	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872GH103000	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872GH103109	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872GH861189	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE872GH861385	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH102969	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH102972	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH103121	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH104527	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH107931	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE873GH861394	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874FF440102	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE874FF444246	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE874GH102978	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH102995	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH108635	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE874GH861386	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875FF381433	Z15VBE87LT	RZR-15,900,60,PS,HAV.RED,LATIN
3NSVBE875GH102990	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH103119	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE
3NSVBE875GH103122	Z16VBE87LB	RZR-16,900,60,PS,LTN,BLUE FIRE

PR	9
RJ	1
RN	7
RO	1
RR	10
RS	14
SC	25
SP	26
SE	6
TO	3
Total	224

Adicionalmente, relacionamos abaixo os modelos e os números de série (chassi) dos veículos já reparados:

CHASSI	MODELO	
3NEJT9EA2EF268463	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NEJT9EA3EF268469	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NEJT9EA6EF268465	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA0EF272458	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA0EF355646	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA0EF364492	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA2EF355650	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA2EF364493	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA4EF355648	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA5EF272455	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA5EF355657	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA6EF272450	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA6EF364495	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA8EF355653	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA9EF355645	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EA9EF364488	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EAXEF273018	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSJT9EAXEF273021	Z14JT9EAOL	RZR-14,900,PS,ORANGE MAD,LATIN
3NSST1EA1EF364913	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA3EF364914	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA4EF360550	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA4EF364906	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA5EF363151	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA6EF360551	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EA9EF363153	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSST1EAXEF364909	Z14ST1EAWL	RZR-14,1000XP,PS,WH LT,LATIN
3NSVBA870GH103084	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA870GH104509	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA871GH104518	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA872FF381379	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA872GH104513	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA873FF381374	Z15VBA87LJ	RZR-15,900,60,INMOLD,WHT,LATIN
3NSVBA873GH103550	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA873GH104519	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA874GH104514	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA875GH103081	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA875GH103548	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA875GH103551	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG
3NSVBA875GH104506	Z16VBA87L2	RZR-16,900,60,LTN,WHT LTNG

✱

Estatística Geral	
Reparos realizados	63,7%
Reparos pendentes	36,3%
Total	100%

Reparos realizados por UF	
AL	30
AM	5
BA	0
CE	39
DF	10
ES	6
GO	7
MA	0
MG	25
MS	12
MT	0
PA	0
PB	1
PE	0
PI	1
PR	17
RJ	14
RN	0
RO	0
RR	0
RS	7
SC	18
SP	201
SE	0
TO	0
Total	393

Reparos pendentes por UF	
AL	2
AM	0
BA	1
CE	19
DF	5
ES	0
GO	15
MA	26
MG	11
MS	12
MT	2
PA	1
PB	17
PE	11
PI	0

São Paulo, 15 de maio de 2018

Ao

Departamento de Proteção e Defesa ao Consumidor ("DPDC")

At.: Kleber José Trinta Moreira e Lopes

Coordenador Geral de Consultoria Técnica e de Processos Administrativos

Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio de Justiça Raymundo Faoro, sala 520

CEP 70064-900

Brasília – DF

Ref.: 12º Relatório de Acompanhamento de Recall

Prezados,

POLARIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LTDA. ("POLARIS BRASIL"), com sede na cidade de Indaiatuba, SP, Rod. SP-73, nº. 4509, Módulo de Galpão nº 15, Bairro Pimenta, CEP 13347-390, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.361.585/0001-54, vem, respeitosamente, por seu Diretor Geral, Sr. **Paulo Roberto Brancaglioni**, à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos Polaris RZR XP 900, RZR XP4 900, RZR S 900, RZR S 900 EPS, RZR XP 1000 EPS e RZR XP 1000 4 EPS, anos 2013 a 2016, objeto do chamamento nº 08012.001607/2016-55 ("Recall"), encontra-se em andamento, sendo que desde 24 de maio de 2016 (data do chamamento ao Recall), até a presente data, **393** veículos tiveram os reparos necessários efetuados.

Desta forma, desde a data de início da campanha, dos 617 (seiscentos e dezessete) veículos Polaris RZR, sujeitos ao Recall, **393 (trezentos e noventa e três)** deles foram consertados pela POLARIS BRASIL, sendo: (a) **30** (trinta) veículos no Estado de Alagoas; (b) **5** (cinco) veículos no Estado do Amazonas; (c) **39** (trinta e nove) veículos no Estado do Ceará; (d) **6** (seis) veículos no Estado do Espírito Santo; (e) **7** (sete) veículos no Estado de Goiás; (f) **25** (vinte e cinco) veículos no Estado de Minas Gerais; (g) **1** (um) veículo no Estado de Paraíba; (h) **12** (doze) veículos no Estado do Mato Grosso do Sul; (i) **14** (quatorze) veículos no Estado de Rio de Janeiro; (j) **17** (dezessete) veículos no Estado do Paraná; (k) **1** (um) veículo no Estado de Piauí; (l) **7** (sete) veículos no Estado do Rio Grande do Sul; (m) **18** (dezessete) veículos no Estado de Santa Catarina; e (n) **201** (duzentos e um) veículos no Estado de São Paulo; (o) **10** (dez) veículos no Distrito Federal; restando pendentes de reparo **224** (duzentos e vinte e quatro) veículos.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação.



São Paulo, 21 de maio de 2018.

Ao
Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/MA
Avenida Marechal Castelo Branco, nº 848 - São Francisco
São Luís – MA
CEP 65076-091

Ref: RELATÓRIO PERIÓDICO DE RECALL

Prezados,

Encaminhamos aos seus cuidados cópia do 12º relatório periódico referente aos veículos Polaris RZR XP 900, RZR XP4 900, RZR S 900 EPS, RZR XP 1000 EPS e RZR XP 1000 4 EPS, anos 2013 a 2016, devidamente encaminhado ao DPDC nesta mesma data.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Giovanna Martins Ferro