



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida

São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11- 5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Catalão, 12 de janeiro de 2013.

Ao

PROCON DO ESTADO DO MARANHÃO

Av. Getúlio Vargas, 1908- Monte Castelo

São Luiz MA

CEP 65010-020

Att. Diretor

Referente: Processo de Chamamento Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46

Vimos por meio desta, informar que por equívoco no sistema informático foram considerados 29 chassis que estavam em duplicidade, sendo indicado no relatório enviado em novembro, relativo a outubro um total de 3627 veículos atendidos, quando o correto era 3598.

Ao mesmo passo, encaminhamos o relatório de índice de atendimento da referida campanha referentes aos meses de outubro (devidamente corrigido), novembro e dezembro/2012 para que o acompanhamento do andamento do processo de chamamento atinja seus objetivos com celeridade e objetividade.

Ficamos a disposição para o que se fizer necessário.

Cordialmente,



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.
Julio Fiorin
Diretor de Serviços





Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46

Recall para substituição das mangueiras do sistema de combustível.

Veículos L200 Triton Flex / Pajero Sport Flex, Ano/Modelo: 2009, 2010 e 2011.

Início da Campanha em 27/05/2011

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex
UF	Afetado ¹		Atendido ²	
AC	0	2	0	1
AL	13	4	4	4
AM	20	59	12	50
AP	6	15	4	12
BA	38	30	28	24
CE	23	15	21	8
DF	44	30	48	28
ES	19	8	11	6
GO	100	111	36	66
MA	12	10	11	8
MG	130	111	102	74
MS	31	39	18	31
MT	48	45	42	40
PA	25	9	17	9
PB	9	4	5	2
PE	15	10	11	5
PI	5	2	5	2
PR	112	134	84	98
RJ	200	69	146	50
RN	13	6	9	5
RO	10	8	7	10
RR	4	11	5	7
RS	65	39	60	30
SC	40	46	36	40
SE	3	1	1	0
SP	1256	1285	1139	1116
TO	7	10	4	6
TOTAIS	4361		3598	



¹ Veículos faturados pela MMCB à rede de Concessionários, por Estado de Federação.

² Quantidade de veículos que realizaram o reparo, por Estado da Federação.

**Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46****Recall para substituição das mangueiras do sistema de combustível.****Veículos L200 Triton Flex / Pajero Sport Flex, Ano/Modelo: 2009, 2010 e 2011.****Início da Campanha em 27/05/2011****Atualizado até 30 de novembro de 2012.**

Recall	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex
UF	Afetado ³		Atendido ⁴	
AC	0	2	0	1
AL	13	4	4	4
AM	20	59	12	50
AP	6	15	4	12
BA	38	30	29	24
CE	23	15	21	8
DF	44	30	48	28
ES	19	8	11	6
GO	100	111	36	66
MA	12	10	11	8
MG	130	111	104	75
MS	31	39	18	31
MT	48	45	42	40
PA	25	9	17	9
PB	9	4	5	2
PE	15	10	11	5
PI	5	2	5	2
PR	112	134	85	98
RJ	200	69	148	51
RN	13	6	9	5
RO	10	8	7	10
RR	4	11	5	7
RS	65	39	61	30
SC	40	46	36	40
SE	3	1	1	0
SP	1256	1285	1139	1117
TO	7	10	4	6
TOTAIS	4361		3608	

³ Veículos faturados pela MMCB à rede de Concessionários, por Estado de Federação.⁴ Quantidade de veículos que realizaram o reparo, por Estado da Federação.



Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46

Recall para substituição das mangueiras do sistema de combustível.

Veículos L200 Triton Flex / Pajero Sport Flex; Ano/Modelo: 2009, 2010 e 2011.

Início da Campanha em 27/05/2011

Atualizado até 31 de dezembro de 2012.

Recall	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex
UF	Afetado ⁵		Atendido ⁶	
AC	0	2	0	1
AL	13	4	4	4
AM	20	59	12	51
AP	6	15	4	12
BA	38	30	29	25
CE	23	15	21	8
DF	44	30	48	28
ES	19	8	11	6
GO	100	111	36	66
MA	12	10	11	8
MG	130	111	104	75
MS	31	39	19	31
MT	48	45	42	40
PA	25	9	17	9
PB	9	4	5	2
PE	15	10	11	5
PI	5	2	5	2
PR	112	134	86	98
RJ	200	69	150	51
RN	13	6	9	5
RO	10	8	7	10
RR	4	11	5	7
RS	65	39	61	30
SC	40	46	36	40
SE	3	1	1	0
SP	1256	1285	1140	1119
TO	7	10	4	6
TOTAIS	4361		3617	



⁵ Veículos faturados pela MMCB à rede de Concessionários, por Estado de Federação.

⁶ Quantidade de veículos que realizaram o reparo, por Estado da Federação.

