



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR  
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONSULTORIA TÉCNICA E PROCESSOS  
ADMINISTRATIVOS

End: Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio da Justiça Raymundo Faoro - Sala 520 - Cep: 70064-900 - Brasília - DF  
Fone: (0xx61) 2025-3170 / Fax: (0xx61) 2025-3497 - Home Page: [www.mj.gov.br/dpdc](http://www.mj.gov.br/dpdc)

**OFÍCIO CIRCULAR N.º 60/2013-CGCTPA/DPDC/Senacon/MJ**  
**Processo de Chamamento n. 08012.003426/2013-11**

Brasília, 07 de agosto de 2013.

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

Ref.: Campanha de Chamamento para inspeção e eventual substituição da tubulação de combustível e instalação de isoladores nas tubulações de combustível e ar condicionado dos veículos Chevrolet Sonic 2013, fabricados entre 26 de abril de 2012 e 01 de maio de 2013.

Senhor Dirigente,

Para conhecimento e providências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da Nota Técnica expedida nos autos da Campanha de Chamamento – *Recall* – promovida pela empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., tendo como objeto os veículos acima descritos, por ter sido constatada possibilidade de atrito entre as tubulações de combustível e ar condicionado, podendo danificar a tubulação de combustível, gerando vazamento no compartimento do motor e ocasionando forte odor, com risco de incêndio e danos materiais e físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros. Informamos, ainda, que o acompanhamento da presente campanha poderá ser feito no site <http://www.mj.gov.br/recall>, ou pelo nosso telefone (61) 2025-3170.

Atenciosamente,

  
TAMARA AMOROSO GONÇALVES

Coordenadora-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR  
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONSULTORIA TÉCNICA E PROCESSOS  
ADMINISTRATIVOS

NOTA TÉCNICA n. 191 – 2013/CGCTPA/DPDC/Senacon/MJ  
Processo de Chamamento n. 08012.003426/2013-11

Brasília, 07 de agosto de 2013.

Fornecedor: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Assunto: Campanha de Chamamento para inspeção e eventual substituição da tubulação de combustível e instalação de isoladores nas tubulações de combustível e ar condicionado dos veículos Chevrolet Sonic 2013, fabricados entre 26 de abril de 2012 e 01 de maio de 2013.

Senhora Coordenadora-Geral,

1. O presente feito trata de campanha de *recall* promovida pela empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., com o objetivo de convocar os consumidores a comparecer a um de seus representantes para efetuar a inspeção e eventual substituição da tubulação de combustível e instalação de isoladores nas tubulações de combustível e ar condicionado dos veículos acima descritos.
2. Segundo informações da empresa, a Campanha de Chamamento, com início em 15 de agosto de 2013, abrange 12.235 (doze mil, duzentos e trinta e cinco) veículos, com numeração de chassi, não seqüencial, compreendida entre os intervalos DS500001 a DS625578, distribuídos da seguinte forma pelos estados da Federação:

|    |     |
|----|-----|
| AC | 8   |
| AL | 131 |
| AM | 82  |
| AP | 34  |
| BA | 474 |
| CE | 303 |
| DF | 313 |
| ES | 350 |
| GO | 389 |
| MA | 200 |
| MG | 918 |
| MS | 143 |
| MT | 166 |
| PA | 171 |
| PB | 154 |

|             |        |
|-------------|--------|
| PE          | 218    |
| PI          | 96     |
| PR          | 823    |
| RJ          | 1.086  |
| RN          | 109    |
| RO          | 41     |
| RR          | 10     |
| RS          | 893    |
| SC          | 683    |
| SE          | 107    |
| SP          | 4.252  |
| TO          | 42     |
| EM TRÂNSITO | 39     |
| TOTAL       | 12.235 |

3. Em relação ao defeito constatado, a empresa informou que detectou uma *"não conformidade na fabricação da tubulação de combustível pelo fornecedor, verificando que a sua dimensão – mais especificamente a sua curvatura – estava fora do especificado"*.

4. Quanto aos riscos à saúde e à segurança apresentados, alegou que pode haver *"atrito entre as tubulações de combustível e ar condicionado, podendo danificar a tubulação de combustível e gerar vazamento no compartimento do motor, ocasionando forte odor e a possibilidade de incêndio, com risco de danos materiais e físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros"*.

5. Quanto à data e ao modo pelo qual a periculosidade foi detectada, asseverou que *"em 01 de julho 2013, a General Motors do Brasil detectou odor de combustível em um dos veículos Sonic 2013 de sua frota e identificou vazamento deste decorrente do atrito entre as tubulações de combustível e ar condicionado"*.

6. Informou, ainda, que não tem conhecimento acerca de acidentes envolvendo o defeito em tela.

7. Descreveu, por fim, pormenorizadamente, o plano de mídia, anexando o modelo de comunicado a ser veiculado nos meios de comunicação, bem como a foto do produto e os custos da realização da campanha.

É o relatório.

8. Em uma primeira análise dessa Coordenação de Saúde e Segurança, constatou-se que o fornecedor iniciou campanha de *recall* fora dos padrões determinados pela Lei n. 8.078/90 e pela Portaria MJ n. 487/2012, ao deixar de comunicar os riscos de forma imediata a este Departamento.

9. Não obstante, considerando a gravidade do risco à saúde e à segurança apresentado aos consumidores, em decorrência da possibilidade de incêndio, com risco de danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros, sugere-se, nos termos do §4º do artigo 55 da Lei n. 8.078/90, a expedição de notificação à empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., para que informe os motivos pelo lapso temporal de 46 dias entre a detecção do defeito e a data apresentada como início do atendimento aos consumidores. Ademais, para que encaminhe o comprovante do comunicado realizado pela Matriz, quanto à necessidade de realização de *recall* e informe se o presente comunicado foi devidamente

encaminhado à Coordenação-Geral de Infra-estrutura do Departamento Nacional de Trânsito – Denatran, nos termos da Portaria Conjunta n. 69/2010, com comprovante da comunicação realizada.

10. Por fim, sugere-se a remessa de ofício circular a todos os dirigentes dos Procons Estaduais e Municipais de Capitais, para conhecimento da Campanha de Chamamento em tela.

Encaminhe-se ao Setor Processual para a expedição de ofícios e notificação.



**TAMARA AMOROSO GONÇALVES**

**Coordenadora-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos**

São Paulo, 19 de agosto de 2013.

Ao  
 PROCON Maranhão  
 Rua do Egito, nº 207  
 Centro  
 CEP: 65.000-000  
 São Luiz - MA

**Assunto: Recall – Jeep Grand Cherokee – ano/modelo 2005 a 2010.**

Prezados Senhores,

Com fulcro no parágrafo primeiro, do artigo 10 da Lei 8.078/90, artigo 13, inciso II do Decreto 2.181/97 e Portarias 789 e 487 do Ministério da Justiça, servimo-nos da presente para informar Vossas Senhorias que a **CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.** iniciará no dia 20 de agosto de 2013 uma campanha de *recall* envolvendo os veículos da marca Jeep, modelo Jeep Grand Cherokee, ano/modelo 2005 a 2010, identificados pelos números de chassi abaixo:

**Jeep Grand Cherokee:**



| VIN               | UF |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N86Y144051 | AL |
| 1J8HC58M59Y504713 | AL |
| 1J8HC68206Y150258 | AL |
| 1J8HC58M99Y507484 | AL |
| 1J8HC58NX6Y140860 | AL |
| 1J8HC58M29Y507472 | AL |
| 1J8HC68296Y150260 | AL |
| 1J8HC58M69Y508222 | AL |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58M29Y504765 | AL |
| 1J8HC58N07Y560581 | AM |
| 1J8HC58N68Y105171 | AM |
| 1J8HC58N77Y556057 | AM |
| 1J8HC58N46Y140871 | AM |
| 1J8HC58N86Y140842 | AM |
| 1J8HC58M99Y507498 | AM |
| 1J8HC58N98Y105665 | AM |
| 1J8HC58N86Y138623 | AM |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58M39Y507433 | AP |
| 1J8HC58M19Y508211 | BA |
| 1J8HC58M69Y504705 | BA |
| 1J8HC58N58Y114170 | BA |
| 1J8HC58M19Y500870 | BA |
| 1J8HC58N18Y119155 | BA |
| 1J8HC58N06Y144030 | BA |
| 1J8HC58N46Y140899 | BA |
| 1J8HC58N98Y105648 | BA |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58M09Y507390 | BA |
| 1J8HC58M79Y508214 | BA |
| 1J8HC58M29Y507455 | BA |
| 1J8HC58M89Y507363 | BA |
| 1J8HC58M89Y507377 | BA |
| 1J8HC58N38Y118587 | BA |
| 1J8HC58M79Y500923 | BA |
| 1J8HC58M89Y507461 | BA |
| 1J8HC58M59Y504694 | BA |
| 1J8HC58M79Y507502 | BA |
| 1J8HC58N06Y140866 | BA |
| 1J8HC58M59Y500953 | BA |
| 1J8HC58N37Y549459 | BA |
| 1J8HC58N06Y138597 | BA |
| 1J8HC58N46Y138621 | BA |
| 1J8HC58N55Y582489 | BA |
| 1J8HC58N66Y140855 | BA |
| 1J8HC58N78Y114199 | BA |
| 1J8HC58N86Y157754 | BA |
| 1J8HC58N98Y109165 | BA |
| 1J8HC58NX5Y547785 | BA |
| 1J8HC58NX8Y114228 | BA |
| 1J8HC58N25Y586922 | BA |
| 1J8HC58285Y582444 | BA |
| 1J8HC58M19Y507530 | BA |
| 1J8HC58M29Y500893 | BA |
| 1J8HC58M29Y507519 | BA |
| 1J8HC58M49Y504704 | BA |
| 1J8HC58M49Y500894 | BA |
| 1J8HC58M49Y500930 | BA |
| 1J8HC58M19Y508189 | BA |
| 1J8HC58M19Y507401 | BA |
| 1J8HC58M19Y504756 | CE |
| 1J8HC58MX9Y507459 | CE |
| 1J8HC58M49Y500927 | CE |
| 1J8HC58M79Y503935 | CE |
| 1J8HC58N08Y105151 | CE |
| 1J8HC58N25Y586953 | CE |
| 1J8HC68298Y126088 | CE |
| 1J8HC58M39Y500885 | CE |
| 1J8HC58M69Y507460 | CE |
| 1J8HC68256Y143970 | CE |
| 1J8HC58N16Y143999 | CE |
| 1J8HC58N95Y545588 | CE |
| 1J8HC68297Y542687 | CE |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC68286Y165042 | CE |
| 1J8HC58N75Y586933 | CE |
| 1J8HC58N75Y545637 | CE |
| 1J8HC58N35Y545604 | CE |
| 1J8HC58M19Y504675 | CE |
| 1J8HC58M89Y504723 | CE |
| 1J8HC58N48Y114192 | CE |
| 1J8HC58M59Y507448 | CE |
| 1J8HC58N85Y538745 | CE |
| 1J8HC58M69Y500914 | CE |
| 1J8HC58286Y127725 | CE |
| 1J8HC58M19Y500867 | CE |
| 1J8HC58NX6Y144035 | CE |
| 1J8HC58N76Y140881 | DF |
| 1J8HC68298Y119027 | DF |
| 1J8HC68206Y128048 | DF |
| 1J8HC58245Y582439 | DF |
| 1J8HC58N08Y105165 | DF |
| 1J8HC58N08Y105649 | DF |
| 1J8HC58N96Y138596 | DF |
| 1J8HC58N18Y119110 | DF |
| 1J8HC58N25Y545609 | DF |
| 1J8HC58255Y575029 | DF |
| 1J8HC68258Y119025 | DF |
| 1J8HC58N86Y144034 | DF |
| 1J8HC58N37Y568609 | DF |
| 1J8HC58M19Y507382 | DF |
| 1J8HC58M19Y504692 | DF |
| 1J8HC58N78Y105647 | DF |
| 1J8HC58N65Y586941 | DF |
| 1J8HC58N66Y143979 | DF |
| 1J8HC58N66Y144033 | DF |
| 1J8HC68288Y118645 | DF |
| 1J8H3582X6Y134417 | DF |
| 1J8H358266Y144572 | DF |
| 1J8HC58M89Y500915 | DF |
| 1J8HC58M69Y507409 | DF |
| 1J8HC58M69Y500945 | DF |
| 1J8HC58M59Y500886 | DF |
| 1J8HC58N97Y560580 | DF |
| 1J8HC68207Y565470 | DF |
| 1J8HC58M29Y507469 | DF |
| 1J8HC58M59Y507496 | DF |
| 1J8HC58M99Y507520 | DF |
| 1J8HC58M49Y507506 | DF |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC68287Y565488 | DF |
| 1J8HC58225Y582438 | DF |
| 1J8HC58NX5Y582519 | DF |
| 1J8HC58NX7Y565464 | DF |
| 1J8HC58M49Y504735 | DF |
| 1J8HC58N47Y568604 | DF |
| 1J8HC58M79Y507371 | DF |
| 1J8HC58N58Y105663 | DF |
| 1J8HC58M79Y500890 | DF |
| 1J8HC58N47Y549454 | DF |
| 1J8HC58NX5Y586943 | DF |
| 1J8HC58N85Y547784 | DF |
| 1J8HC68207Y542688 | DF |
| 1J8HC58N45Y582483 | DF |
| 1J8HC58N65Y545662 | DF |
| 1J8HC58N66Y143996 | DF |
| 1J8HC68226Y128052 | DF |
| 1J8HC58N78Y105079 | DF |
| 1J8HC58N46Y140885 | DF |
| 1J8HC58N58Y105064 | DF |
| 1J8H358286Y141334 | DF |
| 1J8HC58M79Y504664 | DF |
| 1J8HC58216Y130028 | DF |
| 1J8HC58P89Y500858 | DF |
| 1J8HC58M79Y507354 | ES |
| 1J8HC58M49Y508221 | ES |
| 1J8HC58MX9Y507509 | ES |
| 1J8HC58M49Y507456 | ES |
| 1J8HC58M59Y504775 | ES |
| 1J8HC58M29Y504670 | ES |
| 1J8HC58M09Y500939 | ES |
| 1J8HC58NX8Y105075 | ES |
| 1J8HC58M29Y507360 | ES |
| 1J8HC58M79Y507449 | ES |
| 1J8HC58M89Y504771 | ES |
| 1J8HC58M99Y504665 | ES |
| 1J8HC58M49Y507490 | ES |
| 1J8HC58N58Y105145 | ES |
| 1J8HC58M09Y508152 | ES |
| 1J8HC58N86Y143997 | ES |
| 1J8HC58N88Y118620 | ES |
| 1J8HC58N38Y118590 | ES |
| 1J8HC58M89Y507458 | ES |
| 1J8HC58N38Y118637 | ES |
| 1J8HC58M99Y507372 | ES |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N38Y114247 | ES |
| 1J8HC58M69Y504736 | ES |
| 1J8HC58MX9Y504755 | ES |
| 1J8HC58PX9Y500862 | ES |
| 1J8HC58M99Y508151 | ES |
| 1J8HC58M89Y504740 | ES |
| 1J8HC58M09Y504747 | ES |
| 1J8HC58N78Y105146 | ES |
| 1J8HC58N98Y105147 | ES |
| 1J8HC58N97Y549448 | ES |
| 1J8HC58N78Y119094 | ES |
| 1J8HC58N78Y119113 | ES |
| 1J8HC58N95Y575562 | ES |
| 1J8HC58NX6Y138624 | ES |
| 1J8HC58255Y582434 | ES |
| 1J8HC58N96Y140820 | ES |
| 1J8HC58M39Y504760 | ES |
| 1J8HC58N26Y138620 | ES |
| 1J8HC58N16Y127723 | ES |
| 1J8HC58N76Y144011 | ES |
| 1J8HC58N08Y114206 | ES |
| 1J8HC58N06Y140883 | ES |
| 1J8HC58N28Y118628 | ES |
| 1J8HC58N28Y105667 | ES |
| 1J8HC58M99Y508215 | ES |
| 1J8HC58N08Y114223 | ES |
| 1J8HC58M39Y507366 | ES |
| 1J8HC58M79Y500906 | ES |
| 1J8HC58M79Y500873 | ES |
| 1J8HC58M69Y507328 | ES |
| 1J8HC58M69Y500900 | ES |
| 1J8HC58M59Y508213 | ES |
| 1J8HC58N05Y538738 | ES |
| 1J8HC58N48Y114211 | ES |
| 1J8HC58N65Y582520 | ES |
| 1J8HC58N07Y559706 | ES |
| 1J8HCE8M77Y535796 | ES |
| 1J8HC58N68Y114176 | ES |
| 1J8HC58N48Y118615 | ES |
| 1J8HC58N68Y114243 | ES |
| 1J8HC58N76Y138631 | ES |
| 1J8HC58N46Y140840 | ES |
| 1J8HC58N38Y118640 | ES |
| 1J8HC58N38Y114216 | ES |
| 1J8HC58N58Y114217 | GO |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58M49Y500409 | GO |
| 1J8HC58215Y575058 | GO |
| 1J8HC58M09Y507373 | GO |
| 1J8HC58N76Y144039 | GO |
| 1J8HC58M49Y504752 | GO |
| 1J8HC58M69Y507359 | GO |
| 1J8HC58M79Y508178 | GO |
| 1J8HC58N78Y114204 | GO |
| 1J8HC58MX9Y500947 | GO |
| 1J8HC58MX9Y504710 | GO |
| 1J8HC58N46Y140854 | GO |
| 1J8HC58N06Y144044 | GO |
| 1J8HC58N28Y118600 | GO |
| 1J8HC58N06Y127714 | GO |
| 1J8HC58N27Y549453 | GO |
| 1J8HC58M39Y500921 | GO |
| 1J8HC682X6Y128042 | GO |
| 1J8HC58M19Y507348 | GO |
| 1J8HC58NX6Y157755 | GO |
| 1J8HC58205Y582468 | GO |
| 1J8HC58P19Y500846 | GO |
| 1J8HC58235Y575028 | GO |
| 1J8HC58MX9Y507526 | MA |
| 1J8HC58M19Y500884 | MA |
| 1J8HC58N95Y545607 | MA |
| 1J8HC58M09Y508149 | MA |
| 1J8HC58215Y547728 | MA |
| 1J8HC58N76Y127712 | MA |
| 1J8HC58M19Y500903 | MA |
| 1J8HC58N06Y140821 | MA |
| 1J8HC58M49Y508185 | MA |
| 1J8HC58M49Y507389 | MA |
| 1J8HC58M49Y504721 | MA |
| 1J8HC58N66Y144002 | MG |
| 1J8HC58M79Y500940 | MG |
| 1J8HC58N18Y119124 | MG |
| 1J8HC58N15Y586961 | MG |
| 1J8HC58M39Y504757 | MG |
| 1J8HC58NX8Y119137 | MG |
| 1J8HC58N57Y549463 | MG |
| 1J8HC58M19Y500917 | MG |
| 1J8HC58N18Y114246 | MG |
| 1J8HC58NX7Y560586 | MG |
| 1J8HC58N26Y140853 | MG |
| 1J8HC58M29Y507410 | MG |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N27Y586275 | MG |
| 1J8HC58NX6Y127722 | MG |
| 1J8HC58N98Y118626 | MG |
| 1J8HC58P89Y500861 | MG |
| 1J8HC58N48Y119148 | MG |
| 1J8HC58M69Y508172 | MG |
| 1J8HC58N55Y582508 | MG |
| 1J8HC58N35Y582507 | MG |
| 1J8HC58N95Y545641 | MG |
| 1J8HC58N48Y105671 | MG |
| 1J8HC58N48Y111891 | MG |
| 1J8HC58M89Y507430 | MG |
| 1J8HC58295Y575051 | MG |
| 1J8HC58N35Y586928 | MG |
| 1J8HC58N36Y127724 | MG |
| 1J8HC58M79Y507483 | MG |
| 1J8HC58M99Y507386 | MG |
| 1J8HC58225Y547723 | MG |
| 1J8H358296Y134425 | MG |
| 1J8HC58N47Y565458 | MG |
| 1J8HC58M69Y504767 | MG |
| 1J8HC58N76Y138628 | MG |
| 1J8HC58N57Y559703 | MG |
| 1J8H358236Y134422 | MG |
| 1J8HC58275Y582452 | MG |
| 1J8HC58M59Y507465 | MG |
| 1J8HC58N68Y118616 | MG |
| 1J8HC58N26Y140903 | MG |
| 1J8HC58N55Y575560 | MG |
| 1J8HC58N05Y582495 | MG |
| 1J8HC58M79Y504678 | MG |
| 1J8HC58N35Y586976 | MG |
| 1J8HC58M59Y504758 | MG |
| 1J8HC58N15Y545598 | MG |
| 1J8HC58NX5Y545678 | MG |
| 1J8HC68287Y542695 | MG |
| 1J8HC68277Y565465 | MS |
| 1J8HC58N18Y105661 | MS |
| 1J8HC58N95Y545591 | MS |
| 1J8HC58N88Y119122 | MS |
| 1J8HC58N88Y119119 | MS |
| 1J8HC58M99Y504729 | MS |
| 1J8HC68296Y143955 | MS |
| 1J8HC58M39Y507514 | MS |
| 1J8HC58M89Y507475 | MS |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N78Y105065 | MS |
| 1J8HC68226Y130044 | MS |
| 1J8HC58N36Y140859 | MS |
| 1J8HC58M69Y504445 | MS |
| 1J8HC58M49Y507487 | MS |
| 1J8HC58M39Y504726 | MS |
| 1J8HC58MX9Y508160 | MS |
| 1J8HC68267Y565473 | MS |
| 1J8HC58M89Y507380 | MS |
| 1J8HC58M49Y504685 | MS |
| 1J8HC58266Y130039 | MS |
| 1J8HC58M99Y504701 | MS |
| 1J8HC58N35Y545683 | MS |
| 1J8HC58N56Y144010 | MS |
| 1J8HC58N55Y545636 | MS |
| 1J8HC58M79Y508195 | MS |
| 1J8HC58N68Y118633 | MS |
| 1J8HC58N95Y586948 | MS |
| 1J8HC58N35Y582488 | MS |
| 1J8HC58M69Y507510 | MS |
| 1J8HC58N75Y582512 | MS |
| 1J8HC58MX9Y504741 | MS |
| 1J8HC68286Y143977 | MS |
| 1J8HC68228Y118642 | MS |
| 1J8HC58M09Y504778 | MS |
| 1J8HC58205Y547767 | MS |
| 1J8HC58M09Y508197 | MS |
| 1J8H3582X6Y134885 | MS |
| 1J8HC58M09Y507387 | MS |
| 1J8HC58N16Y140892 | MS |
| 1J8HC58M79Y504728 | MS |
| 1J8HC58MX9Y500933 | MS |
| 1J8HC58M09Y507468 | MS |
| 1J8HC58M39Y500899 | MS |
| 1J8HC58N16Y138625 | MS |
| 1J8HC68216Y143951 | MS |
| 1J8HC58M89Y507508 | MS |
| 1J8HC58NX5Y545616 | MS |
| 1J8HC58M99Y504682 | MS |
| 1J8HC58M89Y500879 | MS |
| 1J8HC58M19Y500951 | MS |
| 1J8HC58N56Y144024 | MS |
| 1J8HC58M09Y500889 | MS |
| 1J8HC58M09Y500875 | MS |
| 1J8HC58M19Y500948 | MS |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N65Y582517 | MS |
| 1J8HC68227Y559718 | MS |
| 1J8HC58MX9Y507381 | MT |
| 1J8HC58M69Y507507 | MT |
| 1J8HC58M89Y504754 | MT |
| 1J8HC58M19Y500934 | MT |
| 1J8HC58N38Y105158 | MT |
| 1J8HC58N08Y119132 | MT |
| 1J8HC58N78Y118639 | MT |
| 1J8HC58M09Y507518 | MT |
| 1J8HC58M79Y507497 | MT |
| 1J8HC58M49Y504766 | MT |
| 1J8HC58N85Y545632 | MT |
| 1J8HC58M59Y507322 | MT |
| 1J8HC58N15Y545648 | MT |
| 1J8HC58216Y127744 | MT |
| 1J8HC58M59Y500922 | MT |
| 1J8HC58N45Y545594 | MT |
| 1J8HC58NX8Y105657 | MT |
| 1J8HC58NX8Y118599 | MT |
| 1J8HC58265Y575055 | MT |
| 1J8HC58M79Y507340 | MT |
| 1J8HC58M29Y504751 | MT |
| 1J8HC58M29Y508153 | MT |
| 1J8HC58N76Y140864 | MT |
| 1J8HC58NX6Y143998 | MT |
| 1J8HC58M59Y504744 | MT |
| 1J8HC58M39Y507500 | MT |
| 1J8HC58M79Y507452 | MT |
| 1J8HC58M39Y507352 | MT |
| 1J8HC58M49Y507411 | MT |
| 1J8HC58N76Y140900 | MT |
| 1J8HC58N28Y105152 | MT |
| 1J8HC58N58Y119109 | MT |
| 1J8HC58M79Y508147 | MT |
| 1J8HC58M69Y504770 | MT |
| 1J8HC58M99Y504777 | MT |
| 1J8HC58M69Y508155 | MT |
| 1J8HC58M49Y507375 | MT |
| 1J8HC58M39Y508162 | MT |
| 1J8HC58M59Y500936 | MT |
| 1J8HC58M99Y508196 | MT |
| 1J8HC58N78Y114171 | MT |
| 1J8HC58N18Y118586 | MT |
| 1J8HC58M09Y507437 | MT |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58MX9Y503704 | MT |
| 1J8HC58M39Y507447 | MT |
| 1J8HC58N58Y114234 | MT |
| 1J8HC68297Y565466 | MT |
| 1J8HC58N95Y545610 | MT |
| 1J8HC58M89Y500896 | MT |
| 1J8HC58M29Y508167 | MT |
| 1J8HC58M59Y507501 | MT |
| 1J8HC58M29Y504667 | MT |
| 1J8HC58M29Y500912 | MT |
| 1J8HC58MX9Y507512 | MT |
| 1J8HC58M59Y504730 | MT |
| 1J8HC58M39Y507481 | MT |
| 1J8HC58M39Y507478 | MT |
| 1J8HC58MX9Y507347 | MT |
| 1J8HC58M09Y507471 | MT |
| 1J8HC58M79Y504700 | MT |
| 1J8HC58M59Y508163 | MT |
| 1J8HC58M29Y503700 | MT |
| 1J8HC68216Y130049 | MT |
| 1J8HC58N66Y140810 | MT |
| 1J8HC58M29Y508220 | MT |
| 1J8HC58M19Y507379 | MT |
| 1J8HC58M39Y507321 | MT |
| 1J8HC58M29Y504703 | MT |
| 1J8HC58N38Y119125 | MT |
| 1J8HC58M69Y508219 | MT |
| 1J8HC58M59Y507417 | PA |
| 1J8HC58M79Y504745 | PA |
| 1J8HC58M89Y504673 | PA |
| 1J8HC58N18Y114201 | PA |
| 1J8HC58M69Y507412 | PA |
| 1J8HC58M69Y507393 | PA |
| 1J8HC58M19Y508192 | PA |
| 1J8HC68216Y143965 | PA |
| 1J8HC68276Y130055 | PA |
| 1J8HC58N96Y143989 | PA |
| 1J8HC58N15Y582506 | PA |
| 1J8HC58MX9Y507493 | PA |
| 1J8HC58N08Y114240 | PA |
| 1J8HC58M59Y504761 | PA |
| 1J8HC58N58Y118591 | PA |
| 1J8HC68228Y119029 | PA |
| 1J8HC58N45Y545692 | PA |
| 1J8HC58M39Y504774 | PA |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58M09Y504702 | PA |
| 1J8HC58P49Y500839 | PA |
| 1J8HC58M19Y507527 | PA |
| 1J8HC58M19Y507429 | PA |
| 1J8HC58M19Y508175 | PA |
| 1J8HC58256Y127746 | PA |
| 1J8HC58M69Y507491 | PA |
| 1J8HC58M69Y507474 | PA |
| 1J8HC58M69Y507376 | PA |
| 1J8HC58NX8Y105674 | PA |
| 1J8HC58N17Y568608 | PA |
| 1J8HC58M89Y508190 | PA |
| 1J8HC68226Y143957 | PA |
| 1J8HC68298Y100140 | PA |
| 1J8HC58M89Y507332 | PA |
| 1J8HC68278Y119169 | PA |
| 1J8HC58N18Y119138 | PA |
| 1J8HC58M29Y504779 | PA |
| 1J8HC58N96Y144026 | PA |
| 1J8HC58N08Y114190 | PA |
| 1J8HC68226Y150259 | PA |
| 1J8HC58NX5Y586960 | PA |
| 1J8HC58N07Y586274 | PA |
| 1J8HC58M49Y507344 | PA |
| 1J8HC58M99Y507324 | PA |
| 1J8HC58N88Y119153 | PA |
| 1J8HC58M49Y500877 | PA |
| 1J8HC58M79Y508164 | PA |
| 1J8HC58M49Y507358 | PA |
| 1J8HC58M19Y507513 | PA |
| 1J8HC58285Y575073 | PA |
| 1J8HC58236Y130015 | PA |
| 1J8HC68256Y150255 | PA |
| 1J8HC58276Y130034 | PA |
| 1J8HC58M99Y508148 | PA |
| 1J8HC68238Y119167 | PA |
| 1J8HC58M09Y507325 | PA |
| 1J8HC58M99Y504763 | PA |
| 1J8HC58M99Y507453 | PA |
| 1J8HC58M19Y508161 | PA |
| 1J8HC58246Y130024 | PA |
| 1J8HC58M09Y507504 | PA |
| 1J8HC58N88Y118598 | PA |
| 1J8HC58N25Y545612 | PA |
| 1J8HC58M29Y507388 | PA |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC68217Y542697 | PA |
| 1J8HC58M19Y508158 | PA |
| 1J8HC58N78Y114185 | PA |
| 1J8HC58M39Y504712 | PA |
| 1J8HC58M59Y507384 | PA |
| 1J8HC58M79Y507368 | PA |
| 1J8HC58MX9Y504707 | PA |
| 1J8HC58M39Y500871 | PA |
| 1J8HC58NX8Y118604 | PA |
| 1J8HC58N68Y118602 | PA |
| 1J8HC58N28Y114188 | PA |
| 1J8HC58NX5Y538732 | PB |
| 1J8HC58NX5Y545650 | PB |
| 1J8HC58N86Y140811 | PB |
| 1J8HC58N15Y575572 | PB |
| 1J8HC682X6Y130051 | PB |
| 1J8HC58N58Y105646 | PB |
| 1J8HC58N58Y118638 | PB |
| 1J8HC58N37Y560588 | PB |
| 1J8HC58M29Y500876 | PB |
| 1J8HC58MX9Y507414 | PB |
| 1J8HC58N58Y114203 | PE |
| 1J8HC582X5Y586835 | PE |
| 1J8H358276Y134424 | PE |
| 1J8HC58N76Y143988 | PE |
| 1J8HC68278Y100136 | PE |
| 1J8HC58295Y582436 | PE |
| 1J8HC58M19Y504708 | PE |
| 1J8HC58N87Y549456 | PE |
| 1J8HC58205Y575049 | PE |
| 1J8HC58255Y575063 | PE |
| 1J8HC58MX9Y504691 | PE |
| 1J8HC58M19Y507415 | PE |
| 1J8HC58M99Y508165 | PE |
| 1J8HC58N18Y105076 | PE |
| 1J8HC58M49Y500880 | PE |
| 1J8HC58245Y575071 | PE |
| 1J8HC58M09Y508202 | PE |
| 1J8HC58N16Y143985 | PE |
| 1J8HC58M89Y508223 | PE |
| 1J8HC68297Y542690 | PE |
| 1J8HC58MX9Y507364 | PE |
| 1J8HC68267Y542694 | PE |
| 1J8HC58MX9Y500950 | PE |
| 1J8HC58M49Y508168 | PE |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC68287Y559724 | PE |
| 1J8HC58N97Y549465 | PE |
| 1J8HC68268Y100127 | PE |
| 1J8HC58M69Y507488 | PE |
| 1J8HC58285Y547726 | PE |
| 1J8HC58255Y575032 | PE |
| 1J8HC58N38Y105662 | PE |
| 1J8HC58N48Y109171 | PE |
| 1J8HC58N68Y105154 | PI |
| 1J8HC58M49Y508218 | PI |
| 1J8HC58N55Y545684 | PI |
| 1J8HC58P29Y500841 | PR |
| 1J8HC58N28Y114241 | PR |
| 1J8HC58N47Y559711 | PR |
| 1J8HC58236Y130029 | PR |
| 1J8HC58226Y127753 | PR |
| 1J8HC58246Y130041 | PR |
| 1J8HC58N46Y143995 | PR |
| 1J8HC58P69Y500860 | PR |
| 1J8HC58N15Y545603 | PR |
| 1J8HC58P49Y500856 | PR |
| 1J8HC58M09Y504697 | PR |
| 1J8HC58276Y130020 | PR |
| 1J8HC68297Y565483 | PR |
| 1J8HC68268Y100130 | PR |
| 1J8HC58M29Y507505 | PR |
| 1J8HC58M39Y504709 | PR |
| 1J8HC58N78Y105082 | PR |
| 1J8HC58N68Y119121 | PR |
| 1J8HC58N68Y109172 | PR |
| 1J8HC58N68Y109169 | PR |
| 1J8HC58N18Y105658 | PR |
| 1J8HC58N18Y105644 | PR |
| 1J8HC58N55Y545653 | PR |
| 1J8HC58M49Y507361 | PR |
| 1J8HC58N25Y582515 | PR |
| 1J8HC58N35Y545652 | PR |
| 1J8HC68298Y114250 | PR |
| 1J8HC58M59Y504680 | PR |
| 1J8HC58N66Y140824 | PR |
| 1J8HC68238Y100120 | PR |
| 1J8HC58N48Y119151 | PR |
| 1J8HC58M49Y504668 | PR |
| 1J8HC58N45Y545627 | PR |
| 1J8HC58N58Y118624 | PR |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC68228Y114252 | PR |
| 1J8HC58N26Y127715 | PR |
| 1J8HC58N65Y586938 | PR |
| 1J8HC58N45Y545658 | PR |
| 1J8HC58N56Y140877 | PR |
| 1J8HC58N25Y545593 | PR |
| 1J8HC58N46Y138599 | PR |
| 1J8HC58N56Y144041 | PR |
| 1J8HC58N45Y547782 | PR |
| 1J8HC58N56Y140832 | PR |
| 1J8HC58N18Y114232 | PR |
| 1J8HC58N48Y105654 | PR |
| 1J8HC58N36Y138612 | PR |
| 1J8HC58N48Y118601 | PR |
| 1J8HC58N55Y586929 | PR |
| 1J8HC58M79Y500887 | PR |
| 1J8HC58N37Y559702 | PR |
| 1J8HC58N65Y582498 | PR |
| 1J8HC58N37Y586270 | PR |
| 1J8HC58N68Y105672 | PR |
| 1J8HC58N25Y586936 | PR |
| 1J8HC68237Y542703 | PR |
| 1J8HC58M29Y507357 | PR |
| 1J8HC58N65Y586972 | PR |
| 1J8HC58N18Y118619 | PR |
| 1J8HC58N46Y140868 | PR |
| 1J8HC58N48Y105167 | PR |
| 1J8HC68218Y114260 | PR |
| 1J8HC58216Y130014 | PR |
| 1J8HC58275Y575050 | PR |
| 1J8HC58226Y130006 | PR |
| 1J8HC68257Y559714 | PR |
| 1J8HC58235Y582464 | PR |
| 1J8HC58N07Y549466 | PR |
| 1J8HC58255Y575080 | PR |
| 1J8HC58255Y582451 | PR |
| 1J8HC58N96Y140865 | PR |
| 1J8HC682X6Y143964 | PR |
| 1J8HC58215Y547745 | PR |
| 1J8HC58N78Y109164 | PR |
| 1J8HC58N06Y140818 | PR |
| 1J8HC58295Y575065 | PR |
| 1J8HC58N88Y114244 | PR |
| 1J8HC58N78Y114218 | PR |
| 1J8HC58N78Y114221 | PR |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N15Y575569 | PR |
| 1J8HC68216Y130052 | PR |
| 1J8HC58M89Y507511 | PR |
| 1J8HC582X5Y582459 | PR |
| 1J8HC682X7Y542696 | PR |
| 1J8HC58N16Y140875 | PR |
| 1J8HC682X7Y542682 | PR |
| 1J8HC58N95Y575559 | PR |
| 1J8HC58M19Y504739 | PR |
| 1J8H358226Y134430 | PR |
| 1J8H358236Y134419 | PR |
| 1J8HC58P69Y500857 | PR |
| 1J8HC58N75Y545654 | PR |
| 1J8HC58P59Y500848 | PR |
| 1J8H358286Y134884 | PR |
| 1J8HC58N75Y586947 | PR |
| 1J8HC68T89Y504783 | PR |
| 1J8HC58NX6Y140891 | PR |
| 1J8HC58NX8Y118635 | PR |
| 1J8HC58NX8Y109160 | PR |
| 1J8HC58NX6Y144018 | PR |
| 1J8HC58NX7Y549460 | PR |
| 1J8HC68226Y143974 | PR |
| 1J8HC58MX9Y504738 | PR |
| 1J8HC68276Y143954 | PR |
| 1J8HC58N58Y118588 | PR |
| 1J8HC58N66Y127720 | PR |
| 1J8HC58P29Y500855 | PR |
| 1J8HC58M89Y507427 | PR |
| 1J8HC58M69Y504669 | PR |
| 1J8HC68257Y565478 | PR |
| 1J8HC68298Y100137 | PR |
| 1J8HC58265Y575041 | PR |
| 1J8HC58NX8Y114195 | PR |
| 1J8HC58NX8Y119106 | PR |
| 1J8HC58M59Y500869 | PR |
| 1J8HC68246Y130045 | PR |
| 1J8HC58M99Y507369 | PR |
| 1J8HC58N35Y582491 | PR |
| 1J8HC68277Y542686 | PR |
| 1J8HC58N27Y560582 | PR |
| 1J8HC68246Y143961 | PR |
| 1J8HC58M29Y507441 | PR |
| 1J8HC58N56Y140846 | PR |
| 1J8HC68227Y565485 | PR |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC682X6Y128039 | PR |
| 1J8HC58N16Y157756 | PR |
| 1J8HC58N66Y138619 | PR |
| 1J8HC58M39Y507402 | PR |
| 1J8HC58N17Y560587 | PR |
| 1J8HC58N05Y545625 | PR |
| 1J8HC58M79Y504759 | PR |
| 1J8HC58M89Y504463 | PR |
| 1J8HC58M19Y507494 | PR |
| 1J8HC58286Y127742 | PR |
| 1J8HC58N66Y144047 | PR |
| 1J8HC58N85Y545663 | PR |
| 1J8HC58M49Y508171 | PR |
| 1J8HC58NX8Y114245 | PR |
| 1J8HC68296Y176745 | PR |
| 1J8HC58M89Y507346 | PR |
| 1J8HC58N68Y111892 | PR |
| 1J8HC58205Y575052 | PR |
| 1J8HC58N98Y105164 | PR |
| 1J8HC58MX9Y507476 | PR |
| 1J8HC58M89Y507525 | PR |
| 1J8HC58NX8Y105142 | PR |
| 1J8HC58M49Y504699 | PR |
| 1J8HC58N46Y144046 | PR |
| 1J8HC58N46Y144001 | PR |
| 1J8HC58N38Y114202 | PR |
| 1J8HC58M09Y507454 | PR |
| 1J8HC58N66Y138605 | PR |
| 1J8HC58N38Y109162 | PR |
| 1J8HC58M29Y500943 | PR |
| 1J8HC68207Y542691 | PR |
| 1J8HC58M99Y507355 | PR |
| 1J8HC58N16Y140858 | RJ |
| 1J8HC58M09Y507485 | RJ |
| 1J8HC58M99Y500907 | RJ |
| 1J8HC58N85Y545680 | RJ |
| 1J8HC58N55Y545619 | RJ |
| 1J8HC58246Y127740 | RJ |
| 1J8HC58M89Y504690 | RJ |
| 1J8HC58N15Y579329 | RJ |
| 1J8HC58N18Y105157 | RJ |
| 1J8HC58286Y130009 | RJ |
| 1J8HC58N85Y582504 | RJ |
| 1J8HC58NX6Y140857 | RJ |
| 1J8HC58N78Y118608 | RJ |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58NX6Y144021 | RJ |
| 1J8HC68208Y125475 | RJ |
| 1J8HC58N86Y130005 | RJ |
| 1J8HC58N06Y130001 | RJ |
| 1J8HC58N05Y582514 | RJ |
| 1J8HC58NX8Y105061 | RJ |
| 1J8HC58N28Y105068 | RJ |
| 1J8HC58M49Y507439 | RJ |
| 1J8HC68286Y128041 | RJ |
| 1J8HC58N05Y545687 | RJ |
| 1J8HC68288Y119164 | RJ |
| 1J8HC58N48Y114208 | RJ |
| 1J8HC58256Y127729 | RJ |
| 1J8HC68236Y150254 | RJ |
| 1J8HC58N96Y140851 | RJ |
| 1J8HC58N48Y105170 | RJ |
| 1J8HC58N67Y559709 | RJ |
| 1J8HC68288Y100131 | RJ |
| 1J8HC68266Y130046 | RJ |
| 1J8HC58N77Y577832 | RJ |
| 1J8HC58N08Y105666 | RJ |
| 1J8HC682X8Y100129 | RJ |
| 1J8HC58N26Y130002 | RJ |
| 1J8HC58M69Y500928 | RJ |
| 1J8HC68246Y128053 | RJ |
| 1J8HC58N48Y109168 | RJ |
| 1J8HC58N26Y138598 | RJ |
| 1J8HC58N67Y559712 | RJ |
| 1J8HC58235Y582447 | RJ |
| 1J8HC58N85Y538728 | RJ |
| 1J8HC58N26Y129996 | RJ |
| 1J8HC58N67Y560584 | RJ |
| 1J8HC58N76Y144025 | RJ |
| 1J8HC58N17Y549461 | RJ |
| 1J8HC58N28Y105670 | RJ |
| 1J8HC682X8Y119165 | RJ |
| 1J8HC58N77Y549450 | RJ |
| 1J8HC58N45Y545689 | RJ |
| 1J8HC58N45Y545661 | RJ |
| 1J8HC58N18Y109161 | RJ |
| 1J8HC58NX8Y118585 | RJ |
| 1J8HC58NX8Y118621 | RJ |
| 1J8HC58206Y130036 | RJ |
| 1J8HC58N26Y144028 | RJ |
| 1J8HC58N38Y119142 | RJ |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58206Y130019 | RJ |
| 1J8HC682X6Y143950 | RJ |
| 1J8HC68207Y559717 | RJ |
| 1J8HC58N76Y140895 | RJ |
| 1J8HC58205Y582454 | RJ |
| 1J8HC68T59Y504790 | RJ |
| 1J8HC58205Y582440 | RJ |
| 1J8HC68207Y559720 | RJ |
| 1J8HC58M19Y504711 | RJ |
| 1J8HC58N06Y144027 | RJ |
| 1J8HC58NX5Y538746 | RJ |
| 1J8HC58N26Y140805 | RJ |
| 1J8HC68237Y565477 | RJ |
| 1J8HC58N06Y140902 | RJ |
| 1J8HC58NX5Y545647 | RJ |
| 1J8HC58N67Y565459 | RJ |
| 1J8HC58226Y130040 | RJ |
| 1J8HC58N26Y144031 | RJ |
| 1J8HC58NX5Y575571 | RJ |
| 1J8HC68288Y100128 | RJ |
| 1J8HC68226Y130058 | RJ |
| 1J8HC58N26Y140867 | RJ |
| 1J8HC58N26Y140884 | RJ |
| 1J8HC58N77Y549464 | RJ |
| 1J8HC58N26Y143994 | RJ |
| 1J8HC58N06Y140804 | RJ |
| 1J8HC58N26Y144000 | RJ |
| 1J8HC58N37Y559697 | RJ |
| 1J8HC58N75Y580288 | RJ |
| 1J8HC58N35Y547787 | RJ |
| 1J8HC58296Y127748 | RJ |
| 1J8HC58N86Y140890 | RJ |
| 1J8HC58MX9Y508188 | RJ |
| 1J8H358226Y144567 | RJ |
| 1J8HC58NX8Y105660 | RJ |
| 1J8HC582X6Y130030 | RJ |
| 1J8HC582X6Y130027 | RJ |
| 1J8HC58N58Y114198 | RJ |
| 1J8HC58N25Y538739 | RJ |
| 1J8HC58M39Y504693 | RJ |
| 1J8HC58M99Y500938 | RJ |
| 1J8HC58N15Y582473 | RJ |
| 1J8HC58M19Y507477 | RJ |
| 1J8HC58N35Y582474 | RJ |
| 1J8HC582X5Y547744 | RJ |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC582X5Y547727 | RJ |
| 1J8HC58NX8Y105156 | RJ |
| 1J8HC58M39Y507318 | RJ |
| 1J8HC58275Y575081 | RJ |
| 1J8HC58N78Y118625 | RJ |
| 1J8HC58N85Y586939 | RJ |
| 1J8HC58N18Y105160 | RJ |
| 1J8HC68217Y559726 | RJ |
| 1J8HC58N65Y586969 | RJ |
| 1J8HC58N65Y586955 | RJ |
| 1J8HC68258Y119168 | RJ |
| 1J8HC68217Y542702 | RJ |
| 1J8HC58N85Y575567 | RJ |
| 1J8HC68206Y130057 | RJ |
| 1J8HC58N58Y118607 | RJ |
| 1J8HC68297Y542706 | RJ |
| 1J8HC58N68Y119149 | RJ |
| 1J8HC58N68Y114209 | RJ |
| 1J8HC58N35Y545649 | RJ |
| 1J8HC58N65Y538727 | RJ |
| 1J8HC58N28Y105085 | RJ |
| 1J8HC58N86Y140808 | RJ |
| 1J8HC58N58Y119112 | RJ |
| 1J8HC58N16Y140813 | RJ |
| 1J8HC58N86Y140839 | RJ |
| 1J8H358216Y134421 | RJ |
| 1J8HC58275Y575047 | RJ |
| 1J8HC58N88Y105673 | RJ |
| 1J8HC58276Y127747 | RJ |
| 1J8HC68208Y125816 | RJ |
| 1J8HC58N08Y119096 | RJ |
| 1J8HC68T99Y504792 | RJ |
| 1J8HC58M49Y500944 | RJ |
| 1J8HC58N55Y545605 | RJ |
| 1J8HC58N75Y545590 | RJ |
| 1J8HC58N96Y127713 | RJ |
| 1J8HC58N28Y118614 | RJ |
| 1J8H358266Y141333 | RJ |
| 1J8HC58N98Y105651 | RJ |
| 1J8HC68227Y559721 | RJ |
| 1J8HC58N38Y105080 | RJ |
| 1J8HC58266Y127738 | RJ |
| 1J8HC58N05Y545673 | RJ |
| 1J8HC58N48Y118596 | RJ |
| 1J8HC58N48Y118582 | RJ |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N08Y114187 | RJ |
| 1J8HC58N05Y545639 | RJ |
| 1J8HC58N56Y138627 | RJ |
| 1J8HC58N56Y157758 | RJ |
| 1J8HC58N78Y114235 | RJ |
| 1J8HC58P69Y500843 | RJ |
| 1J8HC58N56Y144007 | RJ |
| 1J8H358246Y141346 | RJ |
| 1J8HC58N18Y114215 | RJ |
| 1J8HC58N66Y140886 | RJ |
| 1J8HC58M99Y504679 | RJ |
| 1J8HC58N68Y119104 | RJ |
| 1J8HC58M39Y507450 | RJ |
| 1J8HC58N48Y114239 | RJ |
| 1J8HC58286Y130026 | RJ |
| 1J8H358256Y134891 | RJ |
| 1J8HC58M89Y500882 | RJ |
| 1J8HC58N95Y545669 | RJ |
| 1J8HC58N95Y545672 | RJ |
| 1J8HC58285Y575039 | RJ |
| 1J8HC58N25Y582496 | RJ |
| 1J8HC68236Y143949 | RJ |
| 1J8HC58N35Y586962 | RJ |
| 1J8HC58N76Y140878 | RJ |
| 1J8HC58MX9Y507316 | RJ |
| 1J8HC58N55Y582475 | RJ |
| 1J8HC58N85Y545677 | RJ |
| 1J8HC58M39Y500868 | RJ |
| 1J8HC58N76Y144042 | RN |
| 1J8H358276Y141339 | RN |
| 1J8HC58M69Y507362 | RN |
| 1J8HC58N86Y138606 | RN |
| 1J8HC58N58Y114220 | RN |
| 1J8HC58P79Y500849 | RN |
| 1J8HC58296Y130021 | RN |
| 1J8HC58M99Y507517 | RN |
| 1J8HC68257Y565481 | RN |
| 1J8HC58N16Y140844 | RN |
| 1J8HC58N88Y114177 | RN |
| 1J8HC58M89Y500946 | RO |
| 1J8HC58N48Y105668 | RS |
| 1J8HC58256Y130016 | RS |
| 1J8HC68266Y143959 | RS |
| 1J8HC58295Y547721 | RS |
| 1J8HC58N97Y556058 | RS |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N36Y143986 | RS |
| 1J8HC58N96Y138632 | RS |
| 1J8H358246Y134431 | RS |
| 1J8HC68296Y150257 | RS |
| 1J8HC58N15Y545682 | RS |
| 1J8HC58N55Y575574 | RS |
| 1J8HC58N36Y157757 | RS |
| 1J8HC68208Y119160 | RS |
| 1J8HC58M09Y507499 | RS |
| 1J8HC58N85Y582518 | RS |
| 1J8HC58216Y130031 | RS |
| 1J8HC58N35Y545599 | RS |
| 1J8HC58N66Y144016 | RS |
| 1J8HC58N28Y114224 | RS |
| 1J8HC58M39Y508145 | RS |
| 1J8HC58M99Y500941 | RS |
| 1J8HC58N15Y582490 | RS |
| 1J8HC582X5Y575057 | RS |
| 1J8HC58N18Y118605 | RS |
| 1J8HC58M89Y504687 | RS |
| 1J8HC58N06Y140849 | RS |
| 1J8HC58M19Y504742 | RS |
| 1J8HC68256Y130054 | RS |
| 1J8HC58N45Y575565 | RS |
| 1J8HC58N57Y549446 | RS |
| 1J8HC58N88Y114213 | RS |
| 1J8HC58N16Y140827 | RS |
| 1J8HC58N68Y119118 | RS |
| 1J8HC58N25Y586967 | RS |
| 1J8HC58P49Y507306 | RS |
| 1J8HC58N95Y538740 | RS |
| 1J8HC58M89Y504706 | RS |
| 1J8HC58MX9Y504772 | RS |
| 1J8HC68266Y128040 | RS |
| 1J8HC58N15Y586927 | RS |
| 1J8HC68248Y114253 | RS |
| 1J8HC58N18Y109158 | RS |
| 1J8HC58MX9Y500902 | RS |
| 1J8HC58N08Y119115 | RS |
| 1J8HC58N15Y547786 | RS |
| 1J8HC58N26Y144014 | RS |
| 1J8HC58N05Y545592 | RS |
| 1J8HC68276Y150256 | RS |
| 1J8HC58M89Y507329 | RS |
| 1J8HC58MX9Y500883 | RS |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N27Y565457 | RS |
| 1J8HC58M99Y507405 | RS |
| 1J8HC58N26Y140819 | RS |
| 1J8HC58N25Y545660 | RS |
| 1J8HC58M19Y504689 | RS |
| 1J8HC58N95Y586965 | RS |
| 1J8HC58N88Y114180 | RS |
| 1J8HC68217Y542683 | RS |
| 1J8HC58N85Y579330 | RS |
| 1J8HC58N38Y105077 | RS |
| 1J8HC58M09Y507440 | RS |
| 1J8HC58N96Y129994 | RS |
| 1J8HC58N76Y143991 | RS |
| 1J8HC58N88Y119105 | RS |
| 1J8HC58M19Y507463 | RS |
| 1J8HC58N45Y538743 | RS |
| 1J8HC58N65Y575566 | RS |
| 1J8HC68287Y542681 | RS |
| 1J8HC58N58Y105159 | RS |
| 1J8HC58N55Y586932 | RS |
| 1J8HC58N48Y119134 | RS |
| 1J8HC68226Y143960 | RS |
| 1J8H3582X6Y141335 | RS |
| 1J8HC58PX9Y504782 | RS |
| 1J8H358226Y134427 | RS |
| 1J8HC58P89Y500844 | RS |
| 1J8HC58P69Y507307 | RS |
| 1J8HC58P19Y500863 | RS |
| 1J8HC58NX8Y119123 | RS |
| 1J8HC58N96Y138615 | RS |
| 1J8HC58205Y575035 | RS |
| 1J8HC58NX6Y138610 | RS |
| 1J8HC58246Y130038 | RS |
| 1J8HC58NX7Y568610 | RS |
| 1J8HC58N96Y144009 | RS |
| 1J8HC58266Y127741 | RS |
| 1J8HC58M69Y507524 | RS |
| 1J8HC68236Y128044 | RS |
| 1J8HC58M79Y507385 | RS |
| 1J8HC58N08Y109166 | RS |
| 1J8HC58N26Y143980 | RS |
| 1J8HC58N58Y109163 | RS |
| 1J8HC58N35Y545621 | RS |
| 1J8HC58N48Y119120 | RS |
| 1J8HC68227Y542689 | RS |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N37Y549445 | RS |
| 1J8HC58N05Y582478 | RS |
| 1J8HC58N78Y118611 | RS |
| 1J8HC58N95Y582480 | RS |
| 1J8HC68228Y100139 | RS |
| 1J8HC68217Y565476 | RS |
| 1J8HC68248Y119033 | RS |
| 1J8HC58M59Y507515 | RS |
| 1J8HC58M79Y504695 | SC |
| 1J8HC58N56Y144038 | SC |
| 1J8HC58M99Y500888 | SC |
| 1J8HC58M99Y500891 | SC |
| 1J8HC58M59Y504677 | SC |
| 1J8HC58N68Y114193 | SC |
| 1J8HC582X5Y575074 | SC |
| 1J8H358256Y168409 | SC |
| 1J8HC58N98Y105150 | SC |
| 1J8HC58N77Y559704 | SC |
| 1J8HC58N05Y545656 | SC |
| 1J8HC58M69Y504686 | SC |
| 1J8HC58M29Y504720 | SC |
| 1J8HC68257Y542704 | SC |
| 1J8HC58NX8Y114178 | SC |
| 1J8HC58M69Y508169 | SC |
| 1J8HC68278Y119026 | SC |
| 1J8HC58295Y547752 | SC |
| 1J8HC58N46Y127716 | SC |
| 1J8HC58MX9Y500897 | SC |
| 1J8HC58N56Y140880 | SC |
| 1J8HC58N86Y140906 | SC |
| 1J8HC58N67Y549455 | SC |
| 1J8HC58M49Y504671 | SC |
| 1J8HC58N15Y582487 | SC |
| 1J8HC58N96Y140901 | SC |
| 1J8HC68246Y127761 | SC |
| 1J8HC58N26Y140836 | SC |
| 1J8HC58M29Y500909 | SC |
| 1J8HC58N88Y114227 | SC |
| 1J8HC58N07Y549449 | SC |
| 1J8HC58295Y575048 | SC |
| 1J8HC58M99Y500910 | SC |
| 1J8HC58N18Y118622 | SC |
| 1J8HC58N95Y545655 | SC |
| 1J8HC58N96Y138601 | SC |
| 1J8HC58N86Y140887 | SC |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N56Y138594 | SC |
| 1J8HC58N25Y545626 | SC |
| 1J8HC58M49Y507313 | SC |
| 1J8HC68237Y542698 | SC |
| 1J8HC58N35Y586959 | SC |
| 1J8HC58N45Y582502 | SC |
| 1J8HC58P99Y500853 | SC |
| 1J8HC58NX5Y575568 | SC |
| 1J8HC58N55Y586946 | SC |
| 1J8HC58N36Y138626 | SC |
| 1J8HC58N38Y105063 | SC |
| 1J8HC58N16Y140889 | SC |
| 1J8HC58NX5Y582472 | SC |
| 1J8HC58N38Y105645 | SC |
| 1J8HC58N46Y130003 | SC |
| 1J8HC58N45Y586971 | SC |
| 1J8HC68237Y565480 | SC |
| 1J8HC58N55Y582492 | SC |
| 1J8HC58N38Y119156 | SC |
| 1J8HC58N48Y105086 | SC |
| 1J8HC58N86Y127721 | SC |
| 1J8HC68208Y119028 | SC |
| 1J8HC58M29Y507391 | SC |
| 1J8HC58N15Y545620 | SC |
| 1J8HC58N96Y144012 | SC |
| 1J8HC58N08Y118594 | SC |
| 1J8HC58M99Y504746 | SC |
| 1J8HC58M09Y504750 | SC |
| 1J8HC58M39Y500904 | SC |
| 1J8HC58N75Y582476 | SC |
| 1J8HC58N76Y140833 | SC |
| 1J8HC58M59Y500919 | SC |
| 1J8HC58M59Y504727 | SC |
| 1J8HC58M09Y504683 | SC |
| 1J8HC58M59Y504663 | SC |
| 1J8HC58N26Y140898 | SC |
| 1J8H358206Y134426 | SC |
| 1J8HC58N57Y559698 | SC |
| 1J8HC58M69Y500878 | SC |
| 1J8HC58M69Y503702 | SC |
| 1J8HC58M69Y500881 | SC |
| 1J8HC58N95Y582513 | SC |
| 1J8HC58275Y575064 | SC |
| 1J8HC58N96Y140879 | SC |
| 1J8HC58N66Y138622 | SC |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N65Y545676 | SC |
| 1J8HC58N96Y138629 | SC |
| 1J8HC58N45Y586954 | SC |
| 1J8HC58N65Y545595 | SC |
| 1J8HC58N46Y140904 | SC |
| 1J8HC58N65Y547783 | SC |
| 1J8HC58N28Y119116 | SC |
| 1J8HC58N85Y582521 | SC |
| 1J8HC58NX6Y138607 | SC |
| 1J8HC58M39Y508159 | SC |
| 1J8HC58N87Y559713 | SC |
| 1J8HC682X7Y542701 | SC |
| 1J8HC58N28Y114207 | SC |
| 1J8HC68277Y565482 | SC |
| 1J8HC68277Y565479 | SC |
| 1J8HC58PX9Y500408 | SC |
| 1J8HC58P39Y500864 | SC |
| 1J8HC58NX5Y582486 | SC |
| 1J8HC58N08Y114173 | SC |
| 1J8HC58M09Y500942 | SC |
| 1J8HC58M09Y500925 | SC |
| 1J8HC58M99Y508182 | SC |
| 1J8HC58N88Y105642 | SC |
| 1J8HC58M19Y507320 | SC |
| 1J8HC58N05Y538741 | SC |
| 1J8HC58N66Y140905 | SC |
| 1J8HC68246Y143958 | SC |
| 1J8HC58N08Y105084 | SC |
| 1J8HC58M59Y507336 | SC |
| 1J8HC58M89Y504737 | SC |
| 1J8HC58M99Y507467 | SE |
| 1J8HC68296Y128047 | SP |
| 1J8HC68298Y100123 | SP |
| 1J8HC58M39Y507383 | SP |
| 1J8HC58N07Y565456 | SP |
| 1J8HC58N35Y582510 | SP |
| 1J8HC58N28Y114191 | SP |
| 1J8HC68246Y130059 | SP |
| 1J8H358286Y144573 | SP |
| 1J8HC58246Y127754 | SP |
| 1J8HC58N37Y549462 | SP |
| 1J8HC58N38Y114183 | SP |
| 1J8HC58M99Y507503 | SP |
| 1J8HC58NX5Y538729 | SP |
| 1J8HC58N38Y118606 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58NX6Y140843 | SP |
| 1J8HC58N57Y586271 | SP |
| 1J8HC58225Y575067 | SP |
| 1J8HC68268Y100144 | SP |
| 1J8HC58235Y575076 | SP |
| 1J8HC58NX5Y579328 | SP |
| 1J8HC58M89Y503703 | SP |
| 1J8HC58N55Y545667 | SP |
| 1J8HC58225Y575070 | SP |
| 1J8HC68208Y100138 | SP |
| 1J8HC68266Y128054 | SP |
| 1J8HC58NX5Y545664 | SP |
| 1J8HC58N05Y545690 | SP |
| 1J8H358206Y141344 | SP |
| 1J8HC58N26Y140822 | SP |
| 1J8HC58M49Y507473 | SP |
| 1J8HC58N35Y580286 | SP |
| 1J8HC58P69Y504780 | SP |
| 1J8H358246Y144571 | SP |
| 1J8HC58N26Y138617 | SP |
| 1J8HC58N46Y144032 | SP |
| 1J8HC58N25Y582501 | SP |
| 1J8HC58NX8Y119154 | SP |
| 1J8HC68207Y565467 | SP |
| 1J8HC58N45Y586937 | SP |
| 1J8HC58N55Y545622 | SP |
| 1J8HC58NX8Y105058 | SP |
| 1J8HC58N58Y114184 | SP |
| 1J8HC58205Y575066 | SP |
| 1J8HC58206Y127735 | SP |
| 1J8HC58206Y130022 | SP |
| 1J8HC58NX6Y140826 | SP |
| 1J8HC58N47Y565461 | SP |
| 1J8HC58N88Y105169 | SP |
| 1J8HC58N66Y127717 | SP |
| 1J8HC58N18Y114229 | SP |
| 1J8HC58M29Y500926 | SP |
| 1J8HC58N28Y109170 | SP |
| 1J8HC58236Y127728 | SP |
| 1J8HC58N68Y105669 | SP |
| 1J8HC58N95Y582477 | SP |
| 1J8HC58N65Y582484 | SP |
| 1J8HC58N75Y582493 | SP |
| 1J8HC58285Y547743 | SP |
| 1J8HC582X5Y582445 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58M59Y507403 | SP |
| 1J8HC58N16Y144036 | SP |
| 1J8HC58N77Y586269 | SP |
| 1J8HC58N15Y586930 | SP |
| 1J8HC682X6Y143978 | SP |
| 1J8HC58M59Y507482 | SP |
| 1J8HC58N68Y118583 | SP |
| 1J8HC58N08Y105148 | SP |
| 1J8HC58265Y586833 | SP |
| 1J8HC58N25Y538742 | SP |
| 1J8HC58245Y547724 | SP |
| 1J8HC58265Y582460 | SP |
| 1J8HC58246Y130007 | SP |
| 1J8HC58N65Y545600 | SP |
| 1J8HC68208Y118641 | SP |
| 1J8HC58N85Y586973 | SP |
| 1J8HC58N08Y105067 | SP |
| 1J8HC58N08Y105070 | SP |
| 1J8HC58N87Y560585 | SP |
| 1J8HC58N68Y105168 | SP |
| 1J8HC58N28Y114238 | SP |
| 1J8HC58N75Y545685 | SP |
| 1J8HC58N05Y545608 | SP |
| 1J8HC58N45Y586923 | SP |
| 1J8HC58N18Y119091 | SP |
| 1J8HC58N88Y114194 | SP |
| 1J8HC58N36Y140862 | SP |
| 1J8HC68267Y542680 | SP |
| 1J8HC58246Y127737 | SP |
| 1J8HC58N18Y119141 | SP |
| 1J8HC58N75Y538736 | SP |
| 1J8HC58N16Y144005 | SP |
| 1J8HC682X7Y565475 | SP |
| 1J8HC58M99Y508201 | SP |
| 1J8HC58235Y575031 | SP |
| 1J8HC58M19Y500898 | SP |
| 1J8HC68258Y114259 | SP |
| 1J8HC58M99Y500924 | SP |
| 1J8HC58M09Y500908 | SP |
| 1J8HC58MX9Y504674 | SP |
| 1J8HC58M29Y504748 | SP |
| 1J8H358276Y141342 | SP |
| 1J8HC68206Y143956 | SP |
| 1J8HC58NX6Y140888 | SP |
| 1J8HC58N98Y105083 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC68238Y119024 | SP |
| 1J8HC58N75Y545606 | SP |
| 1J8HC58NX5Y586957 | SP |
| 1J8HC58N78Y105664 | SP |
| 1J8HC58NX5Y545681 | SP |
| 1J8HC68256Y143967 | SP |
| 1J8HC68227Y565471 | SP |
| 1J8HC58N85Y575570 | SP |
| 1J8HC68218Y119166 | SP |
| 1J8HC58N18Y105059 | SP |
| 1J8HC58N58Y105081 | SP |
| 1J8HC58N75Y538722 | SP |
| 1J8HC58MX9Y508207 | SP |
| 1J8HC58M99Y500874 | SP |
| 1J8HC58N06Y140852 | SP |
| 1J8H358296Y141343 | SP |
| 1J8HC58N16Y144019 | SP |
| 1J8HC58M59Y500905 | SP |
| 1J8HC58N95Y538723 | SP |
| 1J8HC58M29Y507374 | SP |
| 1J8HC58NX8Y114200 | SP |
| 1J8HC58MX9Y507428 | SP |
| 1J8HC58M79Y507466 | SP |
| 1J8HC58M29Y504684 | SP |
| 1J8HC58N67Y586277 | SP |
| 1J8HC58M09Y507521 | SP |
| 1J8HC58N08Y119129 | SP |
| 1J8HC58N48Y105069 | SP |
| 1J8HC58N96Y140882 | SP |
| 1J8HC58N98Y119145 | SP |
| 1J8HC58M69Y507426 | SP |
| 1J8HC58N78Y105650 | SP |
| 1J8HC58N48Y105153 | SP |
| 1J8HC58N85Y538731 | SP |
| 1J8HC58205Y547736 | SP |
| 1J8HC58P79Y500852 | SP |
| 1J8HC58N36Y140893 | SP |
| 1J8HC68248Y100126 | SP |
| 1J8HC68268Y118644 | SP |
| 1J8HC58NX5Y580284 | SP |
| 1J8HC58M19Y507365 | SP |
| 1J8HC58216Y127727 | SP |
| 1J8HC582X5Y547713 | SP |
| 1J8HC58276Y127750 | SP |
| 1J8HC68228Y119161 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N45Y545613 | SP |
| 1J8HC58M39Y508193 | SP |
| 1J8HC68298Y119030 | SP |
| 1J8HC58N35Y538734 | SP |
| 1J8HC58N98Y114172 | SP |
| 1J8HC58245Y582456 | SP |
| 1J8HC58206Y127749 | SP |
| 1J8HC58N77Y559699 | SP |
| 1J8HC58M19Y507480 | SP |
| 1J8HC68267Y559723 | SP |
| 1J8HC58N06Y140897 | SP |
| 1J8HC58N86Y140873 | SP |
| 1J8HC68268Y114254 | SP |
| 1J8HC58N25Y575564 | SP |
| 1J8HC58N85Y582471 | SP |
| 1J8HC58NX5Y545633 | SP |
| 1J8HC58N07Y549452 | SP |
| 1J8HC58N28Y105166 | SP |
| 1J8HC58N48Y118632 | SP |
| 1J8HC58N96Y140896 | SP |
| 1J8HC58N37Y568612 | SP |
| 1J8HC68206Y128051 | SP |
| 1J8HC58M29Y507438 | SP |
| 1J8HC58M69Y507443 | SP |
| 1J8HC58M29Y507522 | SP |
| 1J8HC58M39Y500949 | SP |
| 1J8HC58N45Y586968 | SP |
| 1J8HC58N66Y140841 | SP |
| 1J8HC58N16Y138608 | SP |
| 1J8HC58N36Y138609 | SP |
| 1J8HC58N56Y143987 | SP |
| 1J8HC58N85Y582485 | SP |
| 1J8HC58NX6Y140812 | SP |
| 1J8HC58M29Y508217 | SP |
| 1J8HC58N78Y114249 | SP |
| 1J8HC58N65Y582503 | SP |
| 1J8HC58295Y582470 | SP |
| 1J8HC58N56Y140829 | SP |
| 1J8HC68236Y130053 | SP |
| 1J8HC68268Y119163 | SP |
| 1J8HC58N35Y545666 | SP |
| 1J8HC58N58Y119126 | SP |
| 1J8HC58225Y547706 | SP |
| 1J8HC58N08Y118627 | SP |
| 1J8HC58N75Y545668 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58P09Y500854 | SP |
| 1J8HC58N45Y586940 | SP |
| 1J8HC58N45Y545630 | SP |
| 1J8HC68297Y559716 | SP |
| 1J8HC58N38Y119108 | SP |
| 1J8HC58MX9Y504688 | SP |
| 1J8HC58295Y575034 | SP |
| 1J8HC58N17Y559696 | SP |
| 1J8HC58N47Y559708 | SP |
| 1J8HC58MX9Y507462 | SP |
| 1J8HC68258Y100118 | SP |
| 1J8HC58295Y547749 | SP |
| 1J8HC58275Y575078 | SP |
| 1J8HC58255Y547750 | SP |
| 1J8HC58255Y582448 | SP |
| 1J8HC58285Y582458 | SP |
| 1J8HC58226Y130037 | SP |
| 1J8HC58215Y582463 | SP |
| 1J8HC58275Y582466 | SP |
| 1J8HC58N16Y144022 | SP |
| 1J8HC58N55Y545670 | SP |
| 1J8HC58N75Y586964 | SP |
| 1J8HC58N65Y545659 | SP |
| 1J8HC58N15Y545665 | SP |
| 1J8HC58N55Y582511 | SP |
| 1J8HC58N25Y545691 | SP |
| 1J8HC58N75Y545623 | SP |
| 1J8HC58N25Y545674 | SP |
| 1J8HC58245Y575068 | SP |
| 1J8HC58N75Y545640 | SP |
| 1J8HC58285Y582461 | SP |
| 1J8HC58NX5Y545597 | SP |
| 1J8HC58N15Y545617 | SP |
| 1J8HC58N75Y575561 | SP |
| 1J8HC58275Y582449 | SP |
| 1J8HC58245Y575054 | SP |
| 1J8HC58255Y575046 | SP |
| 1J8HC58N38Y105161 | SP |
| 1J8HC58M19Y507334 | SP |
| 1J8HC58M79Y504681 | SP |
| 1J8HC58N48Y114189 | SP |
| 1J8HC58215Y582446 | SP |
| 1J8HC68227Y565468 | SP |
| 1J8HC58M39Y507528 | SP |
| 1J8HC58M39Y507531 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N46Y140837 | SP |
| 1J8HC58M09Y500911 | SP |
| 1J8HC58NX8Y119140 | SP |
| 1J8HC58M29Y508198 | SP |
| 1J8HC58M19Y507446 | SP |
| 1J8HC58N18Y114182 | SP |
| 1J8HC58N27Y559710 | SP |
| 1J8HC58M39Y500952 | SP |
| 1J8HC58M99Y507470 | SP |
| 1J8HC58N86Y144020 | SP |
| 1J8HC58M09Y508216 | SP |
| 1J8HC58N96Y143992 | SP |
| 1J8HC58M59Y507353 | SP |
| 1J8HC58N36Y144006 | SP |
| 1J8HC58P09Y500837 | SP |
| 1J8HC58N28Y119133 | SP |
| 1J8HC58N98Y119128 | SP |
| 1J8HC58M19Y507432 | SP |
| 1J8HC58255Y547764 | SP |
| 1J8HC58N86Y144048 | SP |
| 1J8HC58N38Y119111 | SP |
| 1J8HC58N78Y118589 | SP |
| 1J8HC58N78Y119158 | SP |
| 1J8HC58N88Y118617 | SP |
| 1J8HC58N18Y114179 | SP |
| 1J8HC68287Y542700 | SP |
| 1J8HC58N28Y114210 | SP |
| 1J8H358216Y144561 | SP |
| 1J8HC58N78Y105163 | SP |
| 1J8HC68218Y114257 | SP |
| 1J8HC58N78Y119130 | SP |
| 1J8HC58N56Y140894 | SP |
| 1J8HC58P89Y504781 | SP |
| 1J8HC58N68Y119152 | SP |
| 1J8HC58MX9Y507378 | SP |
| 1J8H358216Y134418 | SP |
| 1J8HC58NX5Y586926 | SP |
| 1J8HC58M89Y507489 | SP |
| 1J8HC58M89Y507444 | SP |
| 1J8HC58M39Y500935 | SP |
| 1J8HC58206Y127752 | SP |
| 1J8HC58N25Y586919 | SP |
| 1J8HC58N45Y582497 | SP |
| 1J8HC58M59Y507451 | SP |
| 1J8HC58N86Y129999 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58M79Y507435 | SP |
| 1J8HC58N77Y549447 | SP |
| 1J8HC58N55Y580287 | SP |
| 1J8HC58N25Y582479 | SP |
| 1J8HC58N25Y538725 | SP |
| 1J8HC58215Y575030 | SP |
| 1J8HC68206Y150261 | SP |
| 1J8HC68216Y128043 | SP |
| 1J8HC58M59Y507367 | SP |
| 1J8HC58265Y547708 | SP |
| 1J8HC58N25Y547781 | SP |
| 1J8HC58NX6Y143984 | SP |
| 1J8HC58M39Y504676 | SP |
| 1J8HC582X6Y127757 | SP |
| 1J8HC582X6Y127760 | SP |
| 1J8HC58286Y127739 | SP |
| 1J8HC58256Y127732 | SP |
| 1J8HC58N15Y545679 | SP |
| 1J8HC58N56Y138613 | SP |
| 1J8H358266Y134883 | SP |
| 1J8HC58P09Y500840 | SP |
| 1J8HC58N56Y138630 | SP |
| 1J8HC58286Y127756 | SP |
| 1J8HC58N65Y545631 | SP |
| 1J8HC58266Y127755 | SP |
| 1J8HC58235Y547729 | SP |
| 1J8HC58236Y127731 | SP |
| 1J8HC58N36Y144037 | SP |
| 1J8HC58276Y127733 | SP |
| 1J8HC58MX9Y504724 | SP |
| 1J8HC58296Y127734 | SP |
| 1J8HC58236Y127745 | SP |
| 1J8HC68288Y114255 | SP |
| 1J8HC58N06Y140835 | SP |
| 1J8HC58235Y575045 | SP |
| 1J8HC58N95Y582494 | SP |
| 1J8HC58N58Y105162 | SP |
| 1J8HC68257Y542685 | SP |
| 1J8HC58216Y127758 | SP |
| 1J8HC68266Y143962 | SP |
| 1J8HC68T39Y504786 | SP |
| 1J8HC582X5Y582462 | SP |
| 1J8HC58N38Y105659 | SP |
| 1J8HC682X8Y114256 | SP |
| 1J8HC58N98Y114186 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58M59Y507479 | SP |
| 1J8HC58N85Y545601 | SP |
| 1J8HC58M49Y500913 | SP |
| 1J8HC682X7Y559725 | SP |
| 1J8HC58P39Y500850 | SP |
| 1J8HC58M49Y507408 | SP |
| 1J8HC68218Y100133 | SP |
| 1J8HC68207Y565484 | SP |
| 1J8HC58M69Y504753 | SP |
| 1J8HC58N35Y586945 | SP |
| 1J8HC58M59Y508194 | SP |
| 1J8HC58M59Y508146 | SP |
| 1J8HC58M59Y507370 | SP |
| 1J8HC58M09Y500892 | SP |
| 1J8HC58M79Y508150 | SP |
| 1J8HC58M89Y508173 | SP |
| 1J8HC58215Y575075 | SP |
| 1J8HC58N15Y586958 | SP |
| 1J8HC58N76Y138614 | SP |
| 1J8HC58N17Y568611 | SP |
| 1J8HC58N86Y140856 | SP |
| 1J8HC58205Y547705 | SP |
| 1J8HC58N48Y119117 | SP |
| 1J8HC58N36Y144040 | SP |
| 1J8HC58M69Y500931 | SP |
| 1J8HC58N95Y586920 | SP |
| 1J8HC58N95Y586934 | SP |
| 1J8HC58N95Y586951 | SP |
| 1J8HC68208Y126089 | SP |
| 1J8HC58N86Y143983 | SP |
| 1J8HC582X5Y547730 | SP |
| 1J8HC58N88Y105057 | SP |
| 1J8HC58N87Y568606 | SP |
| 1J8HC582X6Y127726 | SP |
| 1J8HC582X6Y127743 | SP |
| 1J8HC582X6Y130013 | SP |
| 1J8HC58N86Y144017 | SP |
| 1J8HC582X5Y575043 | SP |
| 1J8HC68216Y150253 | SP |
| 1J8HC58N88Y105074 | SP |
| 1J8HC58N86Y140825 | SP |
| 1J8HC58M09Y504666 | SP |
| 1J8HC58N86Y127718 | SP |
| 1J8HC58N85Y586956 | SP |
| 1J8HC58N85Y586942 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58M09Y504733 | SP |
| 1J8HC58N85Y582499 | SP |
| 1J8HC58N86Y144003 | SP |
| 1J8HC58N88Y118584 | SP |
| 1J8HC58285Y575056 | SP |
| 1J8HC58N95Y545638 | SP |
| 1J8HC58N95Y545624 | SP |
| 1J8HC58285Y586834 | SP |
| 1J8HC58N95Y538737 | SP |
| 1J8HC58286Y130012 | SP |
| 1J8HC58N88Y119136 | SP |
| 1J8HC582X5Y575060 | SP |
| 1J8HC58N88Y118603 | SP |
| 1J8HC58285Y575042 | SP |
| 1J8HC58295Y575082 | SP |
| 1J8HC58N88Y114230 | SP |
| 1J8HC58295Y582467 | SP |
| 1J8HC58N88Y111893 | SP |
| 1J8HC58296Y130018 | SP |
| 1J8HC58296Y130035 | SP |
| 1J8HC58N88Y105155 | SP |
| 1J8HC58N88Y118634 | SP |
| 1J8HC68207Y542707 | SP |
| 1J8H358276Y134889 | SP |
| 1J8H358276Y134892 | SP |
| 1J8H358276Y144564 | SP |
| 1J8H358286Y134416 | SP |
| 1J8HC58NX8Y119090 | SP |
| 1J8HC58NX8Y118618 | SP |
| 1J8HC58NX8Y114231 | SP |
| 1J8H3582X6Y134420 | SP |
| 1J8HC58NX8Y114214 | SP |
| 1J8H3582X6Y144560 | SP |
| 1J8HC58NX8Y114181 | SP |
| 1J8HC58NX8Y109157 | SP |
| 1J8HC68208Y100124 | SP |
| 1J8HC58NX7Y568607 | SP |
| 1J8HC58P39Y500847 | SP |
| 1J8HC58205Y582437 | SP |
| 1J8HC58NX7Y559700 | SP |
| 1J8HC58NX7Y559695 | SP |
| 1J8HC58NX7Y549457 | SP |
| 1J8HC58NX6Y144049 | SP |
| 1J8HC58NX6Y144004 | SP |
| 1J8HC58NX6Y140874 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58215Y575044 | SP |
| 1J8HC58215Y575061 | SP |
| 1J8HC58216Y127730 | SP |
| 1J8HC58NX6Y127719 | SP |
| 1J8HC58NX5Y586974 | SP |
| 1J8HC58246Y130010 | SP |
| 1J8HC58NX8Y105643 | SP |
| 1J8H358246Y134414 | SP |
| 1J8H358206Y144566 | SP |
| 1J8H358216Y134886 | SP |
| 1J8H358216Y141336 | SP |
| 1J8HC58PX9Y500859 | SP |
| 1J8HC58PX9Y500845 | SP |
| 1J8H358226Y141345 | SP |
| 1J8H358226Y144570 | SP |
| 1J8HC68206Y143973 | SP |
| 1J8HC58P79Y500866 | SP |
| 1J8H358236Y134887 | SP |
| 1J8H358236Y134890 | SP |
| 1J8H358236Y141337 | SP |
| 1J8H358236Y141340 | SP |
| 1J8HC58P29Y500838 | SP |
| 1J8HC58P59Y500851 | SP |
| 1J8HC58NX5Y582505 | SP |
| 1J8H358266Y134429 | SP |
| 1J8H358266Y134415 | SP |
| 1J8H358256Y144563 | SP |
| 1J8HC58P49Y500842 | SP |
| 1J8H358236Y144559 | SP |
| 1J8H358256Y134423 | SP |
| 1J8H358236Y144562 | SP |
| 1J8H358246Y144568 | SP |
| 1J8HC58P59Y500865 | SP |
| 1J8H358246Y141332 | SP |
| 1J8H358246Y134882 | SP |
| 1J8H358246Y134428 | SP |
| 1J8H358266Y144569 | SP |
| 1J8H358256Y134888 | SP |
| 1J8HC58N97Y559705 | SP |
| 1J8HC68208Y100141 | SP |
| 1J8HC682X7Y565489 | SP |
| 1J8HC68208Y114251 | SP |
| 1J8HC58255Y582465 | SP |
| 1J8HC58N98Y105066 | SP |
| 1J8HC58N97Y586273 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58256Y130033 | SP |
| 1J8HC58265Y547711 | SP |
| 1J8HC58265Y575038 | SP |
| 1J8HC58N97Y565455 | SP |
| 1J8HC68208Y119031 | SP |
| 1J8HC58265Y575069 | SP |
| 1J8HC58225Y575036 | SP |
| 1J8HC58265Y582457 | SP |
| 1J8HC58N98Y114205 | SP |
| 1J8HC58N97Y549451 | SP |
| 1J8HC58N96Y144043 | SP |
| 1J8HC58266Y130008 | SP |
| 1J8HC58266Y130011 | SP |
| 1J8HC58266Y130025 | SP |
| 1J8HC58275Y547765 | SP |
| 1J8HC58275Y575033 | SP |
| 1J8HC58N96Y140848 | SP |
| 1J8HC58N96Y140834 | SP |
| 1J8HC58N96Y140817 | SP |
| 1J8HC58275Y582435 | SP |
| 1J8HC58N96Y140803 | SP |
| 1J8HC58N96Y130000 | SP |
| 1J8HC58265Y575072 | SP |
| 1J8HC58236Y130032 | SP |
| 1J8HC58225Y582441 | SP |
| 1J8HC58225Y582455 | SP |
| 1J8HC58225Y582469 | SP |
| 1J8HC58226Y127736 | SP |
| 1J8HC58NX5Y579331 | SP |
| 1J8HC58226Y130023 | SP |
| 1J8HC58235Y547746 | SP |
| 1J8HC58NX5Y545602 | SP |
| 1J8HC58235Y575059 | SP |
| 1J8HC58235Y575062 | SP |
| 1J8HC58N98Y119159 | SP |
| 1J8HC58235Y582450 | SP |
| 1J8HC58N98Y119131 | SP |
| 1J8HC58N98Y114169 | SP |
| 1J8HC58245Y582442 | SP |
| 1J8HC58276Y130017 | SP |
| 1J8HC58N98Y114219 | SP |
| 1J8HC58N98Y114222 | SP |
| 1J8HC58N98Y114236 | SP |
| 1J8HC58N98Y118593 | SP |
| 1J8HC58236Y127759 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N98Y118612 | SP |
| 1J8HC58N98Y119114 | SP |
| 1J8HC682X8Y100132 | SP |
| 1J8HC58N98Y119095 | SP |
| 1J8HC58245Y575040 | SP |
| 1J8HC58245Y575037 | SP |
| 1J8HC58N98Y119100 | SP |
| 1J8HC58255Y547747 | SP |
| 1J8HC58N98Y118609 | SP |
| 1J8HC68247Y559722 | SP |
| 1J8HC58N28Y118581 | SP |
| 1J8HC68277Y559715 | SP |
| 1J8HC58N28Y114174 | SP |
| 1J8HC58N28Y111890 | SP |
| 1J8HC58M79Y500937 | SP |
| 1J8HC68247Y559719 | SP |
| 1J8HC68276Y143971 | SP |
| 1J8HC68276Y143968 | SP |
| 1J8HC58N28Y105149 | SP |
| 1J8HC58N28Y105071 | SP |
| 1J8HC58N27Y568603 | SP |
| 1J8HC58N27Y565460 | SP |
| 1J8HC58N45Y538726 | SP |
| 1J8HC58N27Y559707 | SP |
| 1J8HC58N28Y118631 | SP |
| 1J8HC58N26Y144045 | SP |
| 1J8HC58N26Y140870 | SP |
| 1J8HC68276Y128046 | SP |
| 1J8HC68247Y565469 | SP |
| 1J8HC58N26Y138603 | SP |
| 1J8HC58N25Y586970 | SP |
| 1J8HC58M79Y507516 | SP |
| 1J8HC68247Y565472 | SP |
| 1J8HC68247Y565486 | SP |
| 1J8HC58N25Y582482 | SP |
| 1J8HC58M89Y500901 | SP |
| 1J8HC58M89Y500929 | SP |
| 1J8HC58M89Y500932 | SP |
| 1J8HC58M79Y504762 | SP |
| 1J8HC58N36Y140845 | SP |
| 1J8HC58N38Y119139 | SP |
| 1J8HC58N38Y119089 | SP |
| 1J8HC58N38Y118623 | SP |
| 1J8HC68238Y119170 | SP |
| 1J8HC58N38Y114233 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58M59Y507434 | SP |
| 1J8HC58M09Y507356 | SP |
| 1J8HC58N38Y109159 | SP |
| 1J8HC58M29Y504698 | SP |
| 1J8HC58N38Y105144 | SP |
| 1J8HC68286Y130047 | SP |
| 1J8HC58M69Y500895 | SP |
| 1J8HC58N36Y144023 | SP |
| 1J8HC58N28Y118595 | SP |
| 1J8HC58N35Y586931 | SP |
| 1J8HC68248Y100143 | SP |
| 1J8HC58N28Y119097 | SP |
| 1J8HC58N28Y119102 | SP |
| 1J8HC58N28Y119147 | SP |
| 1J8HC58N28Y119150 | SP |
| 1J8HC68278Y126090 | SP |
| 1J8HC58N35Y575573 | SP |
| 1J8HC58N36Y140876 | SP |
| 1J8HC68278Y100119 | SP |
| 1J8HC58N36Y140814 | SP |
| 1J8HC58N36Y140828 | SP |
| 1J8HC58M69Y504722 | SP |
| 1J8HC58N36Y140831 | SP |
| 1J8HC68246Y143975 | SP |
| 1J8HC58N35Y545618 | SP |
| 1J8HC58N05Y586921 | SP |
| 1J8HC58N25Y545657 | SP |
| 1J8HC58N08Y105652 | SP |
| 1J8HC68256Y143953 | SP |
| 1J8HC68257Y542699 | SP |
| 1J8HC58N06Y144013 | SP |
| 1J8HC58N06Y143993 | SP |
| 1J8HC58N06Y138616 | SP |
| 1J8HC58N06Y138602 | SP |
| 1J8HC58MX9Y500916 | SP |
| 1J8HC58N06Y129995 | SP |
| 1J8HC58N05Y586966 | SP |
| 1J8HC58N05Y586952 | SP |
| 1J8HC58MX9Y503766 | SP |
| 1J8HC68256Y128045 | SP |
| 1J8HC58N05Y545642 | SP |
| 1J8HC58MX9Y508174 | SP |
| 1J8HC58MX9Y507445 | SP |
| 1J8HC58MX9Y507431 | SP |
| 1J8HC58N05Y538724 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC68258Y100121 | SP |
| 1J8HC58N05Y586949 | SP |
| 1J8HC58MX9Y507350 | SP |
| 1J8HC58N05Y586935 | SP |
| 1J8HC58N05Y575563 | SP |
| 1J8HC58MX9Y504769 | SP |
| 1J8HC58N05Y582481 | SP |
| 1J8HC58N05Y586918 | SP |
| 1J8HC68266Y128037 | SP |
| 1J8HC68248Y119162 | SP |
| 1J8HC58N05Y545589 | SP |
| 1J8HC58N16Y140861 | SP |
| 1J8HC58N38Y114197 | SP |
| 1J8HC58N18Y119107 | SP |
| 1J8HC58N18Y118636 | SP |
| 1J8HC58N18Y114196 | SP |
| 1J8HC58M89Y504768 | SP |
| 1J8HC68267Y565490 | SP |
| 1J8HC58N18Y105143 | SP |
| 1J8HC68267Y565487 | SP |
| 1J8HC68206Y130043 | SP |
| 1J8HC58M89Y507413 | SP |
| 1J8HC58N17Y559701 | SP |
| 1J8HC58N17Y549458 | SP |
| 1J8HC58M89Y507492 | SP |
| 1J8HC68266Y143976 | SP |
| 1J8HC58N15Y545651 | SP |
| 1J8HC58N08Y118613 | SP |
| 1J8HC68266Y150250 | SP |
| 1J8HC58N08Y119101 | SP |
| 1J8HC58N08Y119146 | SP |
| 1J8HC58M99Y504732 | SP |
| 1J8HC58N17Y549444 | SP |
| 1J8HC58M99Y504696 | SP |
| 1J8HC68248Y118643 | SP |
| 1J8HC58N15Y580285 | SP |
| 1J8HC58N15Y586944 | SP |
| 1J8HC58N15Y586975 | SP |
| 1J8HC58N16Y138611 | SP |
| 1J8HC58N16Y140830 | SP |
| 1J8HC58N25Y545643 | SP |
| 1J8HC58N15Y545634 | SP |
| 1J8HC58N65Y545614 | SP |
| 1J8HC68296Y143972 | SP |
| 1J8HC58N18Y105062 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N66Y143982 | SP |
| 1J8HC68258Y100135 | SP |
| 1J8HC68228Y100125 | SP |
| 1J8HC58M29Y504734 | SP |
| 1J8HC58N66Y140872 | SP |
| 1J8HC58N66Y140869 | SP |
| 1J8HC58N66Y140838 | SP |
| 1J8HC58N66Y140807 | SP |
| 1J8HC58N66Y130004 | SP |
| 1J8HC58N65Y586924 | SP |
| 1J8HC58N67Y565462 | SP |
| 1J8HC58N65Y545628 | SP |
| 1J8HC58N67Y568605 | SP |
| 1J8HC68286Y130050 | SP |
| 1J8HC58N65Y538744 | SP |
| 1J8HC68286Y150251 | SP |
| 1J8HC58N65Y538730 | SP |
| 1J8HC58N58Y119157 | SP |
| 1J8HC58N58Y119143 | SP |
| 1J8HC58N58Y119093 | SP |
| 1J8HC58N58Y118610 | SP |
| 1J8HC58M39Y500918 | SP |
| 1J8HC58N58Y114248 | SP |
| 1J8HC68228Y119032 | SP |
| 1J8HC58M39Y504743 | SP |
| 1J8HC58N58Y105078 | SP |
| 1J8HC58N65Y545645 | SP |
| 1J8HC58M19Y504725 | SP |
| 1J8HC58N85Y545646 | SP |
| 1J8HC682X6Y150252 | SP |
| 1J8HC58N85Y545629 | SP |
| 1J8HC58N85Y545615 | SP |
| 1J8HC58N85Y545596 | SP |
| 1J8HC58N78Y119144 | SP |
| 1J8HC58N78Y119127 | SP |
| 1J8HC682X6Y150249 | SP |
| 1J8HC58M09Y508166 | SP |
| 1J8HC68226Y128049 | SP |
| 1J8HC58M19Y500920 | SP |
| 1J8HC58N77Y586272 | SP |
| 1J8HC58N66Y144050 | SP |
| 1J8HC58N76Y140847 | SP |
| 1J8HC58M29Y508170 | SP |
| 1J8HC58N76Y138600 | SP |
| 1J8HC58N76Y138595 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC682X6Y130048 | SP |
| 1J8HC58N75Y586950 | SP |
| 1J8HC58N75Y582509 | SP |
| 1J8HC58N75Y575575 | SP |
| 1J8HC58N75Y545671 | SP |
| 1J8HC68227Y542692 | SP |
| 1J8HC58N68Y119135 | SP |
| 1J8HC58N68Y119099 | SP |
| 1J8HC58N68Y118597 | SP |
| 1J8HC58N68Y114212 | SP |
| 1J8HC58N68Y105073 | SP |
| 1J8HC58N76Y140850 | SP |
| 1J8HC68237Y542684 | SP |
| 1J8HC58M59Y500872 | SP |
| 1J8HC58N48Y114225 | SP |
| 1J8HC58M49Y504749 | SP |
| 1J8HC68287Y565474 | SP |
| 1J8HC58N48Y114175 | SP |
| 1J8HC58N48Y105072 | SP |
| 1J8HC58N46Y129997 | SP |
| 1J8HC58N47Y586276 | SP |
| 1J8HC58N46Y138604 | SP |
| 1J8HC58N46Y138618 | SP |
| 1J8HC58N48Y114242 | SP |
| 1J8HC68238Y100134 | SP |
| 1J8HC68236Y143966 | SP |
| 1J8HC58N46Y140806 | SP |
| 1J8HC58N47Y560583 | SP |
| 1J8HC58N46Y140823 | SP |
| 1J8HC58M49Y507392 | SP |
| 1J8HC58N46Y144029 | SP |
| 1J8HC58N46Y144015 | SP |
| 1J8HC58N46Y143981 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC68237Y559727 | SP |
| 1J8HC58M49Y507523 | SP |
| 1J8HC68287Y565491 | SP |
| 1J8HC58N57Y560589 | SP |
| 1J8HC68296Y143969 | SP |
| 1J8HC58N45Y545644 | SP |
| 1J8HC58M39Y507495 | SP |
| 1J8HC58N56Y127711 | SP |
| 1J8HC68296Y130056 | SP |
| 1J8HC58N48Y119103 | SP |
| 1J8HC58M39Y507464 | SP |
| 1J8HC58N55Y586963 | SP |
| 1J8HC58N56Y140863 | SP |
| 1J8HC58N55Y538735 | SP |
| 1J8HC68296Y130042 | SP |
| 1J8HC58N45Y545675 | SP |
| 1J8HC68238Y114258 | SP |
| 1J8HC58M39Y507349 | SP |
| 1J8HC68296Y128050 | SP |
| 1J8HC58N56Y143990 | SP |
| 1J8HC58N48Y119098 | SP |
| 1J8HC58N48Y118629 | SP |
| 1J8HC68236Y143952 | SP |
| 1J8HC58N56Y140815 | SP |
| 1J8HC68286Y128038 | SP |
| 1J8H358256Y141338 | SP |
| 1J8HC58M99Y507419 | SP |
| 1J8HC58225Y575053 | SP |
| 1J8HC68286Y143963 | SP |
| 1J8HC58N66Y129998 | SP |
| 1J8HC58265Y582443 | SP |
| 1J8HC58N35Y545635 | SP |
| 1J8HC58N45Y582516 | SP |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1J8HC58N15Y538733 | SP |
| 1J8HC58M69Y504672 | SP |
| 1J8HC58M49Y508199 | SP |
| 1J8HC58M29Y507486 | SP |
| 1J8HC58N76Y144008 | SP |
| 1J8H358226Y134413 | SP |
| 1J8HC58N38Y119092 | SP |
| 1J8HC58M69Y507457 | SP |
| 1J8HC68298Y126091 | SP |
| 1J8HC58N28Y105653 | SP |
| 1J8HC58N88Y105060 | SP |
| 1J8HC58M99Y507436 | SP |
| 1J8HC58N08Y114237 | SP |
| 1J8HC68277Y542705 | SP |
| 1J8HC58N08Y118630 | SP |
| 1J8HC58295Y582453 | SP |
| 1J8HC58N68Y114226 | SP |
| 1J8HC58M19Y507351 | SP |
| 1J8HC58296Y127751 | SP |
| 1J8HC58295Y575079 | SP |
| 1J8HC68228Y100142 | SP |
| 1J8HC58N28Y109167 | SP |
| 1J8HC58N76Y140816 | SP |
| 1J8HC58N05Y582500 | SP |
| 1J8HC68247Y542693 | SP |
| 1J8HC58N25Y545688 | SP |
| 1J8HC58N85Y586925 | SP |
| 1J8HC58N05Y545611 | SP |
| 1J8HC58N68Y105655 | TO |
| 1J8HC58N88Y105656 | TO |

**I) IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR:**

**Razão Social:** Chrysler Group Do Brasil Comércio De Veículos Ltda.

**Ramo de Atividade:** Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados e comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.

**CNPJ/MF:** 08.938.372/0001-75

**Inscrição Estadual:** 149.751.622.116

**Inscrição Municipal** 3.734.457-9

**Endereço:** Rua Funchal, 418, 16º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.

CEP: 04551-060

Telefone: (11) 4949-3900

Endereço eletrônico: [www.chrysler.com.br](http://www.chrysler.com.br)

**II) PERÍODO INICIAL E FINAL DE FABRICAÇÃO DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS:**

Os veículos envolvidos foram fabricados entre 2005 e 2010.

**III) LOCAL DE FABRICAÇÃO DOS VEÍCULOS JEEP GRAND CHEROKEE:**

Chrysler Group LLC, Jefferson North Assembly Plant, East Jefferson Avenue, Detroit – Michigan - Estados Unidos.

**IV) DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO DEFEITO DETECTADO, ACOMPANHADA DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE ESCLAREÇAM OS FATOS:**

O mecanismo eletromecânico (Atuador) que efetua as mudanças da caixa de transferência pode apresentar falha no circuito que identifica a posição de engate e resultar na mudança involuntária da caixa de transferência para a posição “Neutro”. Esta condição pode permitir que o veículo se mova enquanto estiver estacionado e causar um acidente sem aviso de advertência. A caixa de transferência é um sistema automático 4X4 (tração nas 4 rodas) que efetua automaticamente a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro e faz as mudanças entre as relações de velocidades normais e reduzidas através do acionamento pelo condutor. Estas mudanças são realizadas através de um atuador elétrico (composto de um motor, engrenagens e sensor elétrico de posição) e é comandado pelo módulo de controle da caixa de transferência.

**V) DESCRIÇÃO DOS RISCOS:**

Caso o defeito ocorra, ao dar a partida no motor, com o veículo estacionado, o veículo pode se mover e causar um acidente sem aviso de advertência caso o freio de mão não esteja acionado.

**VI) QUANTIDADE DE VEÍCULOS AFETADOS E DISTRIBUIÇÃO DOS VEÍCULOS PELOS ESTADOS:**

Há um total de 1877 (mil oitocentos e setenta e sete ) veículos que foram colocados no mercado brasileiro e comercializados pela rede de concessionários. Não temos, até o momento, conhecimento de vítimas ou danos materiais e físicos, no Brasil, causados em decorrência do problema apresentado nos veículos objeto da campanha. Informamos também, que não há processos judiciais envolvendo esses veículos.

Baseado em nosso cadastro, os veículos estão assim distribuídos pelos Estados:

| Atualização Software Caixa Transferência |                     |               |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Grand Cherokee MY 2005-2010              |                     |               |
| UF                                       | Estado              | Qtde Veículos |
| AC                                       | Acre                | 0             |
| AL                                       | Alagoas             | 9             |
| AP                                       | Amapá               | 1             |
| AM                                       | Amazonas            | 8             |
| BA                                       | Bahia               | 40            |
| CE                                       | Ceará               | 26            |
| DF                                       | Distrito Federal    | 56            |
| ES                                       | Espírito Santo      | 65            |
| GO                                       | Goiás               | 23            |
| MA                                       | Maranhão            | 11            |
| MT                                       | Mato Grosso         | 70            |
| MS                                       | Mato Grosso do Sul  | 56            |
| MG                                       | Minas Gerais        | 48            |
| PA                                       | Pará                | 74            |
| PB                                       | Paraíba             | 10            |
| PR                                       | Paraná              | 156           |
| PE                                       | Pernambuco          | 32            |
| PI                                       | Piauí               | 3             |
| RJ                                       | Rio de Janeiro      | 176           |
| RN                                       | Rio Grande do Norte | 11            |
| RS                                       | Rio Grande do Sul   | 103           |
| RO                                       | Rondônia            | 1             |
| RR                                       | Roraima             | 0             |
| SC                                       | Santa Catarina      | 112           |
| SP                                       | São Paulo           | 783           |
| SE                                       | Sergipe             | 1             |
| TO                                       | Tocantins           | 2             |
| TOTAL                                    |                     | 1877          |

**VII) DATA E MODO PELO QUAL O PROBLEMA FOI DETECTADO:**

Em 18 de janeiro de 2012, a Chrysler LLC iniciou um processo de investigação em resposta a reclamação de um cliente sobre seu veículo Grand Cherokee Ano/Modelo 2007, cuja caixa de transferência foi para a posição “Neutro” e o veículo se deslocou após o acionamento remoto da partida. A partir desse período, diversos testes e estudos foram feitos pela Engenharia.

Em 02 de maio de 2013, a Chrysler LLC divulgou à Chrysler Brasil a Ata de reunião do “Grupo Mensal de Trabalho Técnico de Campo” (Monthly International Field Action Communication Meeting Minutes), por meio da qual, informou sobre os problemas relatados acima. A solução do defeito, cuja reparação dependia de uma atualização no software do câmbio do veículo, foi finalizada no dia 26.07. p.p. pela matriz norte-americana. A partir de então, a Chrysler iniciou as providências para o lançamento da campanha do Brasil.

**VIII) MEDIDAS ADOTADAS PARA RESOLVER O DEFEITO E SANAR O RISCO:**

A Chrysler fará voluntariamente um recall de segurança para reprogramar o módulo da caixa de transferência em todos os veículos afetados.

**IX) DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO MODO DE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA DE INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA A INFORMAÇÃO DOS RISCOS E SUAS IMPLICAÇÕES AO PÚBLICO CONSUMIDOR:**

Será efetuado um comunicado ao público através de chamadas em jornais, rádio e televisão, nos termos do Anexo I (texto do anúncio de jornal). Os anúncios serão veiculados nas datas e horários detalhados no Plano de Mídia que compõe o Anexo II.

Além dos anúncios públicos, serão dirigidas cartas a cada cliente e, se for necessário, a Chrysler Group do Brasil Comércio de Veículo Ltda., contatará diretamente os mesmos para que tomem conhecimento e atendam imediatamente os termos do *recall*.

Os consumidores também poderão ter acesso às informações da campanha através da internet, no endereço www.jeep.com.br ou entrando em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 0800 703 7150.

A presente campanha terá início em 20 de agosto de 2013 e não terá prazo determinado de duração.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de elevado apreço e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

  
Jordana R. Ragazzini Compagnoni  
Jurídico  
OAB/SP 250.044

# **Anexo I**

## Comunicado aos proprietários de veículos Jeep Grand Cherokee



A Chrysler Group do Brasil convoca os proprietários de **Jeep Grand Cherokee** ano/modelo de **2005 a 2010** para a realização, sem nenhum custo, da **reprogramação do módulo da caixa de transferência**. Foi identificado que, ao dar a partida no motor, com o veículo estacionado, o atuador da caixa de transferência pode apresentar uma falha elétrica resultando na mudança involuntária da caixa de marchas para a posição neutra, podendo, assim, permitir que o veículo, se o freio de estacionamento não estiver acionado, mova-se sem aviso de advertência, podendo causar acidentes e gerando risco à saúde e segurança dos consumidores.

Por essa razão, a Chrysler ressalta as instruções contidas no manual dos veículos, as quais destacam a obrigatoriedade de uso do freio de estacionamento, a fim de evitar acidentes.

O tempo estimado para a realização do serviço é de meia hora.

No Brasil, a ação envolverá um total de 1.877 veículos. Intervalo de chassi de 1J8H358206Y134426 a 1J8HCE8M77Y535796.


A convocação dos proprietários está sendo feita por meio de correspondência direta e informe nas mídias eletrônica e impressa.

Para identificar se o número de chassi de seu veículo está envolvido nesta convocação, entre em contato pelo telefone **0800 703 7150** ou consulte o site **[www.jeep.com.br](http://www.jeep.com.br)**.

Com essa iniciativa, a Chrysler Group do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca **Jeep**.

Respeite os limites de velocidade.

# **Anexo II**



## RECALL

### Grand Cherokee\_ Recall N23 Recall - Agosto'13

26/jul/13



## Cronograma Geral - Recall

| Meio                                                       | AGOSTO                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Televisão</b>                                           |                                                   |
| <b>TV Bandeirantes</b><br><b>Jornal da Band (Nacional)</b> | Duração 60"<br><b>20/ago</b><br><b>1 inserção</b> |
| <b>Rádio</b>                                               |                                                   |
| <b>CBN-AM / FM</b>                                         | Duração 60"<br><b>20/ago</b><br><b>1 inserção</b> |
| <b>Jornal</b>                                              |                                                   |
| <b>Região Norte</b>                                        | <b>20/ago</b><br><b>1 inserção</b>                |
| <b>Região Nordeste</b>                                     | <b>20/ago</b><br><b>1 inserção</b>                |
| <b>Região Centro-Oeste</b>                                 | <b>20/ago</b><br><b>1 inserção</b>                |
| <b>Região Sul</b>                                          | <b>20/ago</b><br><b>1 inserção</b>                |
| <b>Região Sudeste</b>                                      | <b>20/ago</b><br><b>1 inserção</b>                |



### Programação TV - Recall

| Emissoras | Horário                                       | Formato | AGOSTO      |
|-----------|-----------------------------------------------|---------|-------------|
| Nacional  | Jornal da Band<br>Seg a Sáb<br>19h15 as 20h10 | 60"     | 20/ago/2013 |
| Band      |                                               |         | 1 inserção  |

### Programação Rádio - Recall

| Emissoras   | Faixa Horária                                | Formato | AGOSTO      |
|-------------|----------------------------------------------|---------|-------------|
| Nacional    | Jornal. CBN 2ª<br>Edição<br>(17h00 as 19h00) | 60"     | 20/ago/2013 |
| CBN-AM / FM |                                              |         | 1 inserção  |



**Programação Jornal - Recall**  
Mercado: Brasil  
Formato : 3col X 16cm - P&B - Dias Úteis

| Mercado             | Praça do Jornal    | Veículo                | Formato       |                      | Área do anúncio | AGOSTO                   |
|---------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------------------|
| Norte               |                    |                        |               |                      |                 |                          |
| Amazonas            | Manaus             | A Crítica              | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Acre                | Rio Branco         | A Gazeta do Acre       | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Amapá               | Macapá             | A Gazeta               | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Pará                | Belem              | Diário do Pará         | 1/4 Página-PB | 03(14)col x 16cm     | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Pará                | Belem              | O Liberal              | 1/4 Página-PB | 03(13,4)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Rondonia            | Porto Velho        | Diario da Amazonia     | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Roraima             | Boa Vista          | Folha de Boa Vista     | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 15cm   | 45              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Tocantins           | Palmas             | Jornal do Tocantins*** | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Nordeste            |                    |                        |               |                      |                 |                          |
| Alagoas             | Maceio             | Gazeta de Alagoas      | 1/4 Página-PB | 03(12,4)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Bahia               | Salvador           | Correio da Bahia       | 1/4 Página-PB | 03(14,5)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Ceará               | Fortaleza          | Diário do Nordeste     | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Maranhão            | São Luiz           | O Estado do Maranhão   | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Pernambuco          | Recife             | Jornal do Commercio    | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Paraiba             | João Pessoa        | Correio da Paraiba     | 1/4 Página-PB | 03(14)col x 16cm     | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Rio Grande do Norte | Natal              | Tribuna do Norte       | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Piauí               | Teresina           | Meio Norte             | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Sergipe             | Aracaju            | Jornal da Cidade       | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Centro-Oeste        |                    |                        |               |                      |                 |                          |
| Brasília            | Brasília           | Correio Braziliense    | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Goiás               | Goiania            | O Popular              | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Mato Grosso         | Cuiaba             | A Gazeta               | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Mato Grosso do Sul  | Campo Grande       | Correio do Estado      | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 17,3cm | 21              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Sul                 |                    |                        |               |                      |                 |                          |
| Paraná              | Curitiba           | Gazeta do Povo         | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Rio Grande do Sul   | Porto Alegre       | Zero Hora              | 1/4 Página-PB | 03(15,5)col x 17,1cm | 51,3            | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Santa Catarina      | Florianopolis      | Diário Catarinense     | 1/4 Página-PB | 03(15,5)col x 17,1cm | 51,3            | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Sudeste             |                    |                        |               |                      |                 |                          |
| Espírito Santo      | Vitória            | A Gazeta de Vitoria    | 1/4 Página-PB | 12,2cm x 15,91 cm    | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Minas Gerais        | Belo Horizonte     | O Estado de Minas      | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Rio de Janeiro      | Rio de Janeiro     | O Globo                | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| São Paulo           | São Paulo          | O Estado de S. Paulo   | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Int. São Paulo      | Campinas           | Correio Popular        | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Int. São Paulo      | Ribeirão Preto     | A Cidade               | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Int. São Paulo      | S. J. dos Campos   | O Vale                 | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |
| Int. São Paulo      | S. J. do Rio Preto | Diário da Região       | 1/4 Página-PB | 03(14,6)col x 16cm   | 48              | 1 inserção<br>20/08/2013 |