

End: Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio da Justiça Raymundo Faoro - Sala 520 - Cep: 70064-900 - Brasília - DF Fone: (0xx61) 2025-3170 / Fax: (0xx61) 2025-3497 - Home Page: www.mj.gov.br/dpdc

OFÍCIO CIRCULAR N. 1060-2013-CGCTPA/Senacon/MJ Processo de Chamamento n. 08012.002606/2013-85

Brasília, 14 de Junho de 2013.

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

Ref: Campanha de Chamamento para substituição dos parafusos de fixação dos braços de direção e ligação do eixo dianteiro dos caminhões Axor modelos 2831/48, 2536S/36, 2544/36, 2644S/33 e 2644/36, fabricados em março e abril de 2013.

Senhor Dirigente,

Para conhecimento e providências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da Nota Técnica expedida nos autos da Campanha de Chamamento – Recall – promovida pela empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., tendo como objeto os veículos acima descritos, por ter sido constatada possibilidade de "alongamento dos parafusos de fixação dos braços de direção e fixação do eixo dianteiro", podendo "causar a soltura dos parafusos", ocasionando a "perda de dirigibilidade, (...) provocando, em casos extremos, acidentes e danos físicos aos ocupantes dos veículos e terceiros". Informamos, ainda, que o acompanhamento da presente campanha poderá ser feito no site http://www.mj.gov.br/recall, ou pelo nosso telefone (61) 2025-3170.

Atenciosamente,

TAMARA AMOROSO GONÇALVES



NOTA TÉCNICA n. 105 – 2013/CGCTPA/Senacon/MJ Processo de Chamamento n. 08012.002606/2013-85

Brasília, 14 de Junha de 2013.

Fornecedor: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

Assunto: Campanha de Chamamento para substituição dos parafusos de fixação dos braços de direção e ligação do eixo dianteiro dos caminhões Axor modelos 2831/48, 2536S/36, 2544/36, 2644S/33 e 2644/36, fabricados em março e abril de 2013.

Senhora Coordenadora-Geral,

- 1. O presente feito trata de Campanha de *Recall* promovida pela empresa <u>MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.</u>, com o objetivo de convocar os consumidores a entrarem em contato com uma concessionária ou oficina autorizada para substituição dos parafusos de fixação dos braços de direção e ligação do eixo dianteiro, dos veículos acima descritos.
- 2. Segundo informações da empresa, a campanha, com início em 20 de maio de 2013 abrange 10 (dez) veículos, com numeração de chassi, não seqüencial, compreendida entre os intervalos 9BM958264DB901542 a 9BM958451DB901940, distribuídos, da seguinte forma, pelos estados da Federação:

GO	1
MG	1
PA	1
SE	1
SP	6
TOTAL	10

3. Em relação ao defeito constatado, a empresa informou que há "possibilidade de alongamento dos parafusos de fixação dos braços de direção e fixação do eixo dianteiro ocasionado pela aplicação do torque acima especificado".

- 4. Quanto aos riscos à saúde e à segurança apresentados, alegou que o defeito em questão "pode ainda que remotamente, causar a soltura dos parafusos, fato esse que implicará em uma possível perda de dirigibilidade, provocando, em casos extremos, acidentes e danos físicos aos ocupantes dos veículos e terceiros".
- 5. Quanto à data e ao modo pelo qual a periculosidade foi detectada, asseverou que o defeito foi constatado "em 20 de maio de 2013, em virtude de inspeções da área de qualidade em veículos da linha de produção e do pátio da montadora".

É o relatório.

- 6. Em uma primeira análise desta Coordenação-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos, constatou-se que o fornecedor iniciou a campanha de *Recall* fora dos padrões determinados pela Lei n. 8.078/90 e Portaria MJ n. 487/2012, por deixar de apresentar Plano de Mídia, bem como informações acerca do conhecimento de acidentes envolvendo os veículos em tela.
- 7. Diante disso, considerando a gravidade dos riscos à saúde e à segurança apresentados aos consumidores, em decorrência da possibilidade de acidentes, sugere-se, nos termos do §4º do artigo 55 da Lei n. 8.078/90, a expedição de notificação a empresa MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. para que, no prazo de 10(dez) dias, apresente informações quanto ao conhecimento de acidentes envolvendo o veículo em tela. Ademais, para que informe se o processo em tela foi devidamente encaminhado ao Departamento Nacional de Trânsito Denatran, nos termos da Portaria Conjunta n. 69/2010,
- 8. Ressalte-se que a empresa ficou notificada por meio de Audiência (Ata de Audiência n.40-2013), para que, no prazo de 10 (dez) dias encaminhe o Plano de Mídia, nos termos da Portaria MJ n. 487/2012.
- 9. Por fim, sugere-se a remessa de oficio circular a todos os dirigentes dos Procons estaduais e municipais de capitais, para conhecimento do início da Campanha de Chamamento em tela.

À consideração superior.

Coordenadora de Saúde e Segurança

De acordo. Ao Setor Processual para a expedição de oficios e notificação.

TAMARA AMOROSO SONÇALVES



End: Esplanada dos Ministérios, Bloco T – Palácio da Justiça Raymundo Faoro - Sala 520 - Cep: 70064-900 - Brasília - DF Fone: (0xx61) 2025-3170 / Fax: (0xx61) 2025-3497 - Home Page: www.mj.gov.br/dpdc

OFÍCIO CIRCULAR N. 06/2013-CGCTPA/DPDC/Senacon/MJ Processo de Chamamento n. 08012.002595/2013-33

Brasília, 14 de Junho de 2013.

AOS DIRIGENTES DOS PROCONS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DAS CAPITAIS.

Ref.: Campanha de Chamamento para efetuar inspeção e eventual substituição do pedal de freio dos veículos Chevrolet Ônix e Prisma modelo 2013, e Cobalt e Spin modelos 2013 e 2014, equipados com transmissão manual, fabricados entre 20 de maio e 08 de junho de 2013.

Senhor Dirigente,

Para conhecimento e providências que entender pertinentes, segue, anexa, cópia da Nota Técnica expedida nos autos da Campanha de Chamamento — Recall — promovida pela empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., tendo como objeto os veículos acima descritos, por ter sido constatada possibilidade de a soldagem do pedal de freio apresentar uma desconformidade, ocasionando a sua inoperância e impossibilitando o acionamento do sistema de freio, com risco de acidentes e danos pessoais aos ocupantes e a terceiros. Informamos, ainda, que o acompanhamento da presente campanha poderá ser feito no site http://www.mj.gov.br/recall, ou pelo nosso telefone (61) 2025-3170.

Atenciosamente,

TAMARA AMOROSO GONÇALVES

NOTA TÉCNICA n. 106 – 2013/CGCTPA/DPDC/Senacon/MJ Processo de Chamamento n. 08012.002595/2013-33

Brasília, 14 de Junho de 2013.

Fornecedor: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Assunto: Campanha de Chamamento para efetuar inspeção e eventual substituição do pedal de freio dos veículos Chevrolet Ônix e Prisma modelo 2013, e Cobalt e Spin modelos 2013 e 2014, equipados com transmissão manual, fabricados entre 20 de maio e 08 de junho de 2013.

Senhora Coordenadora-Geral,

- 1. O presente feito trata de campanha de *recall* promovida pela empresa <u>GENERAL MOTORS</u> <u>DO BRASIL LTDA..</u> com o objetivo de convocar os consumidores a comparecer a um de seus representantes para efetuar a inspeção e eventual substituição do pedal de freio dos veículos acima descritos.
- 2. Segundo informações da empresa, a Campanha de Chamamento, com início em 14 de junho de 2013, abrange 11.521 (onze mil, quinhentos e vinte e um) veículos, com numeração de chassi, não seqüencial, compreendida entre os intervalos DG260034 a DG334810, para veículos Ônix e Prisma, e DB323045 a DB335478 e EB104832 a EB111963, para veículos Cobalt e Spin, distribuídos da seguinte forma pelos estados da Federação:

AC ·	12
AL	50
AM	117
AP	21
BA	395
CE ·	249
DF	326
ES	226
GO .	398
MA	168
MG	872
MS .	105
MT	156

PA	197
PB	121
PE	273
PI	82
PR ·	847
RJ	775
RN	77
RO .	76
RR	4
RS	882
SC	626
SE	60
SP	3.990
TO	68
EM TRÂNSITO	348
TOTAL	11.521

- 3. Em relação ao defeito constatado, a empresa informou que detectou uma "não conformidade na soldagem do suporte do pedal de freio, o que ocasiona a inoperância do pedal e impossibilita o acionamento do sistema de freio".
- 4. Quanto aos riscos à saúde e à segurança apresentados, alegou que pode haver "risco de acidente e de danos pessoais aos ocupantes do veículo e a terceiros".
- 5. Quanto à data e ao modo pelo qual a periculosidade foi detectada, asseverou que "em 08 de junho de 2013, durante teste prático ao final do processo de montagem do veículo, a GM do Brasil identificou a inoperância do pedal de freio de um veículo Onix 2013".
- 6. Informou, ainda, que não tem conhecimento acerca de acidentes envolvendo o defeito em tela.
- 7. Descreveu, por fim, pormenorizadamente, o plano de mídia, anexando o modelo de comunicado a ser veiculado nos meios de comunicação, bem como a foto do produto e os custos da realização da campanha.

É o relatório.

- 8. Em uma primeira análise dessa Coordenação-Geral de Consultoria Técnica e Processos Administrativos, constatou-se que o fornecedor iniciou campanha de *recall* aparentemente dentro dos padrões determinados pela Lei n. 8.078/90 e pela Portaria MJ n. 487/2012.
- 9. Não obstante, considerando a gravidade do risco à saúde e à segurança apresentado aos consumidores, em decorrência da possibilidade de acidentes e danos pessoais aos ocupantes do veículo, sugere-se, nos termos do §4º do artigo 55 da Lei n. 8.078/90, a expedição de notificação à empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., para que informe se o presente comunicado foi devidamente encaminhado ao Departamento Nacional de Trânsito Denatran, nos termos da Portaria Conjunta n. 69/2010.
- 10. Por fim, sugere-se a remessa de oficio circular a todos os dirigentes dos Procons Estaduais e Municipais de Capitais, para conhecimento da Campanha de Chamamento em tela.

À consideração superior.

Coordenadora de Saúde e Segurança

De acordo. Ao Setor Processual para a expedição de ofícios e notificação.

TAMARA AMOROSO GONÇALVES