



**Bombardier Recreational Products Brazil Ltda.**  
Rodovia Anhanguera Km 104  
Loteamento Techno Park  
Condomínio Empresarial AZTech  
Avenida James Clerck Maxwell, 280 - Módulo 04  
13069-380, Campinas SP  
Brazil  
T 55.19.3716.8600  
F 55.19.3246.3800  
[www.brp.com](http://www.brp.com)

São Paulo, 27 de janeiro de 2012.

**A**  
**FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON**  
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado do Maranhão  
Av. Getúlio Vargas, 1908 - Monte Castelo  
São Luís – MA – CEP: 65.030-000

**REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL**

Prezados Senhores,

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZÔNIA LTDA. ("BRP BRASIL")**, empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 280, módulo 4, sala A, CEP 13083-868, Campinas – SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0002-75, neste ato representada por seu administrador **JOSÉ FERNANDO LINHARES DE ORNELAS**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Mascote, 1381 ap. 131, CEP 04363-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.574.777-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 033.621.318-24, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 4º da Portaria nº 789/2001 do DPDC, informar o que segue:

O Recall dos veículos Sea Doo encontra-se em andamento, sendo que até a presente data, somente parcela dos proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceu às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos.

Desde a data de início da campanha, dos 1.923 (um mil, novecentos e vinte e três) veículos Sea Doo sujeitos ao Recall, 764 (setecentos e sessenta e quatro) deles foram consertados pela BRP BRASIL nos Estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rondonia, Santa Catarina, São Paulo, estando pendentes de reparo 1.159 (um mil, cento e cinquenta e nove) veículos.

Adicionalmente, 571 (quinhentos e setenta e um) veículos Sea Doo sujeitos ao recall foram reparados antes de serem distribuídos às revendedoras autorizadas.

Dos 1.159 (um mil, cento e cinquenta e nove) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 424 (quatrocentos e vinte e quatro) estão distribuídos nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Os demais 735 (setecentos e trinta e cinco) veículos não reparados, encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir em forma de tabelas o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

Ski-Doo  
Lynx  
Sea-Doo  
Evinrude  
Johnson  
Rotax  
Can-Am

<b>Estatística Geral</b>		
Reparos realizados	764	40%
Reparos pendentes	1.159	60%
<b>Total</b>	<b>1.923</b>	<b>100%</b>

<b>Reparos realizados por UF</b>	
AM	6
BA	77
ES	5
MG	29
PA	1
PE	1
PR	13
RO	2
SC	39
SP	20
<b>Veículos reparados antes da distribuição aos revendedores autorizados**</b>	<b>571</b>

\*\* Reparo realizado na fábrica em Manaus/AM

<b>Reparos pendentes* por UF</b>	
AC	1
AL	26
AM	2
CE	8
DF	10
ES	5
GO	62
MA	13
MG	44
PA	9
PE	1
PR	44
RJ	16
RN	5
RR	1
RS	7
SC	23
SP	137
TO	10
<b>Veículos não reparados e sem determinação da localidade</b>	<b>735</b>

Adicionalmente, relacionamos no Anexo 1 a este documento os números de série (chassi) dos veículos já reparados.

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:


(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que todos os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



---

**BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZONIA LTDA.**

José Fernando Linhares de Ornelas

## ANEXO 1

**Números de série (chassis) dos veículos SEA DOO já reparados:**

YDV36608F111	YDV33102F111	YDV31036F111	YDV36105F111
YDV01420H112	YDV33099F111	YDV30214F111	YDV36143F111
YDV01422H112	YDV33095F111	YDV30216F111	YDV20097B111
YDV36531F111	YDV33092F111	YDV30836F111	YDV25889D111
YDV01433H112	YDV20754B111	YDV30318F111	YDV25878D111
YDV01451H112	YDV21223C111	YDV30367F111	YDV25868D111
YDV01459H112	YDV32853F111	YDV30776F111	YDV25838D111
YDV01774H112	YDV32852F111	YDV19493B111	YDV25827D111
YDV01842H112	YDV32845F111	YDV30377F111	YDV25793D111
YDV01898H112	YDV32844F111	YDV30693F111	YDV25772D111
YDV36470F111	YDV32840F111	YDV30689F111	YDV25755D111
YDV01900H112	YDV32839F111	YDV30683F111	YDV25745D111
YDV36463F111	YDV32838F111	YDV30676F111	YDV03499I112
YDV36446F111	YDV32837F111	YDV30625F111	YDV01137H112
YDV36443F111	YDV32835F111	YDV30604F111	YDV01140H112
YDV02845I112	YDV32833F111	YDV30570F111	YDV03493I112
YDV02865I112	YDV32832F111	YDV30383F111	YDV01142H112
YDV36434F111	YDV32831F111	YDV30384F111	YDV01143H112
YDV02875I112	YDV32828F111	YDV30756F111	YDV01147H112
YDV36426F111	YDV32822F111	YDV30829F111	YDV01149H112
YDV02902I112	YDV32821F111	YDV30832F111	YDV01150H112
YDV02963I112	YDV32820F111	YDV30229F111	YDV01152H112
YDV36348F111	YDV32818F111	YDV30218F111	YDV01153H112
YDV02995I112	YDV32817F111	YDV30838F111	YDV01154H112
YDV36338F111	YDV32813F111	YDV31033F111	YDV03485I112
YDV03189I112	YDV32804F111	YDV31057F111	YDV03483I112
YDV03193I112	YDV32781F111	YDV31244C111	YDV01158H112
YDV03195I112	YDV32780F111	YDV27380D111	YDV03480I112
YDV03197I112	YDV32771F111	YDV31257C111	YDV01160H112
YDV36220F111	YDV32750F111	YDV26693D111	YDV01161H112
YDV19032L011	YDV32739F111	YDV26687D111	YDV01162H112
YDV19034L011	YDV32700F111	YDV31262C111	YDV01163H112
YDV20105B111	YDV21638C111	YDV31265C111	YDV01164H112
YDV20109B111	YDV22542C111	YDV22993C111	YDV01165H112
YDV36101F111	YDV22565C111	YDV22628C111	YDV01166H112
YDV36091F111	YDV32667F111	YDV32638F111	YDV03467I112
YDV36090F111	YDV22581C111	YDV22576C111	YDV01168H112
YDV36074F111	YDV24175D111	YDV32669F111	YDV01169H112
YDV33146F111	YDV24183D111	YDV22558C111	YDV01170H112
YDV33127F111	YDV27368D111	YDV22548C111	YDV01171H112
YDV20720B111	YDV31250C111	YDV32672F111	YDV03462I112
YDV20728B111	YDV30211F111	YDV32674F111	YDV01175H112
YDV33115F111	YDV31060F111	YDV33084F111	YDV01176H112
YDV33110F111	YDV30213F111	YDV33119F111	YDV03461I112
YDV33104F111	YDV31037F111	YDV33120F111	YDV03453I112

YDV01179H112  
 YDV01180H112  
 YDV01181H112  
 YDV03444I112  
 YDV03434I112  
 YDV01185H112  
 YDV03419I112  
 YDV03407I112  
 YDV03401I112  
 YDV03270I112  
 YDV03269I112  
 YDV03267I112  
 YDV03265I112  
 YDV01196H112  
 YDV03254I112  
 YDV01198H112  
 YDV03249I112  
 YDV03241I112  
 YDV03239I112  
 YDV03238I112  
 YDV03234I112  
 YDV01204H112  
 YDV03233I112  
 YDV01206H112  
 YDV01207H112  
 YDV01208H112  
 YDV03228I112  
 YDV01212H112  
 YDV01213H112  
 YDV03226I112  
 YDV01215H112  
 YDV01216H112  
 YDV03225I112  
 YDV01219H112  
 YDV01220H112  
 YDV03224I112  
 YDV03223I112  
 YDV01223H112  
 YDV03222I112  
 YDV03221I112  
 YDV01226H112  
 YDV03220I112  
 YDV03219I112  
 YDV03218I112  
 YDV03215I112  
 YDV01233H112  
 YDV01234H112  
 YDV01235H112  
 YDV01237H112  
 YDV03211I112  
 YDV01243H112

YDV03209I112  
 YDV03206I112  
 YDV01248H112  
 YDV01249H112  
 YDV01250H112  
 YDV01251H112  
 YDV01253H112  
 YDV01254H112  
 YDV01256H112  
 YDV01258H112  
 YDV01259H112  
 YDV01260H112  
 YDV01261H112  
 YDV01262H112  
 YDV01263H112  
 YDV01264H112  
 YDV01265H112  
 YDV03202I112  
 YDV01267H112  
 YDV01268H112  
 YDV01272H112  
 YDV36153F111  
 YDV01275H112  
 YDV36168F111  
 YDV36209F111  
 YDV03190I112  
 YDV36233F111  
 YDV03184I112  
 YDV03183I112  
 YDV03182I112  
 YDV03181I112  
 YDV03180I112  
 YDV03179I112  
 YDV01291H112  
 YDV03177I112  
 YDV01293H112  
 YDV03170I112  
 YDV03169I112  
 YDV03168I112  
 YDV03164I112  
 YDV03160I112  
 YDV03153I112  
 YDV01300H112  
 YDV01301H112  
 YDV03152I112  
 YDV01303H112  
 YDV01304H112  
 YDV01305H112  
 YDV01306H112  
 YDV01307H112  
 YDV03151I112

YDV03150I112  
 YDV03149I112  
 YDV03148I112  
 YDV03142I112  
 YDV01313H112  
 YDV01315H112  
 YDV01316H112  
 YDV01317H112  
 YDV01318H112  
 YDV03140I112  
 YDV03136I112  
 YDV03128I112  
 YDV03127I112  
 YDV03124I112  
 YDV03121I112  
 YDV03116I112  
 YDV03115I112  
 YDV03113I112  
 YDV03111I112  
 YDV03110I112  
 YDV03093I112  
 YDV03092I112  
 YDV03089I112  
 YDV01333H112  
 YDV01336H112  
 YDV03085I112  
 YDV03078I112  
 YDV01340H112  
 YDV01341H112  
 YDV03077I112  
 YDV01343H112  
 YDV01344H112  
 YDV03071I112  
 YDV01346H112  
 YDV03069I112  
 YDV01349H112  
 YDV01350H112  
 YDV03067I112  
 YDV03040I112  
 YDV01354H112  
 YDV03039I112  
 YDV03038I112  
 YDV01357H112  
 YDV01358H112  
 YDV03035I112  
 YDV03034I112  
 YDV01361H112  
 YDV03022I112  
 YDV01364H112  
 YDV01365H112  
 YDV01366H112

YDV01367H112  
 YDV03017I112  
 YDV03004I112  
 YDV03002I112  
 YDV01371H112  
 YDV02997I112  
 YDV01373H112  
 YDV01374H112  
 YDV01375H112  
 YDV01376H112  
 YDV01377H112  
 YDV01378H112  
 YDV01379H112  
 YDV01380H112  
 YDV01381H112  
 YDV01382H112  
 YDV01383H112  
 YDV02996I112  
 YDV01385H112  
 YDV01386H112  
 YDV36314F111  
 YDV01388H112  
 YDV01390H112  
 YDV36315F111  
 YDV01392H112  
 YDV01393H112  
 YDV01394H112  
 YDV01395H112  
 YDV01396H112  
 YDV01397H112  
 YDV02961I112  
 YDV02959I112  
 YDV01400H112  
 YDV01401H112  
 YDV01402H112  
 YDV02951I112  
 YDV02949I112  
 YDV01406H112  
 YDV01407H112  
 YDV01408H112  
 YDV02946I112  
 YDV01411H112  
 YDV02939I112  
 YDV01413H112  
 YDV01415H112  
 YDV02938I112  
 YDV02931I112  
 YDV36340F111  
 YDV01421H112  
 YDV36392F111  
 YDV01431H112

YDV36405F111	YDV02795H112	YDV01617H112	YDV02398H112
YDV01436H112	YDV01566H112	YDV02520H112	YDV02394H112
YDV02930I112	YDV02745H112	YDV02519H112	YDV02389H112
YDV02929I112	YDV02722H112	YDV01620H112	YDV02383H112
YDV02926I112	YDV01569H112	YDV01621H112	YDV01711H112
YDV36431F111	YDV02721H112	YDV02517H112	YDV01715H112
YDV01454H112	YDV02719H112	YDV02510H112	YDV01716H112
YDV01456H112	YDV02711H112	YDV01625H112	YDV01717H112
YDV36437F111	YDV02698H112	YDV01626H112	YDV01718H112
YDV01460H112	YDV01574H112	YDV01627H112	YDV01720H112
YDV01464H112	YDV01575H112	YDV02509H112	YDV02378H112
YDV01465H112	YDV02691H112	YDV01629H112	YDV01726H112
YDV02921I112	YDV01577H112	YDV01630H112	YDV02371H112
YDV02918I112	YDV02681H112	YDV02505H112	YDV01728H112
YDV01473H112	YDV02680H112	YDV02504H112	YDV01729H112
YDV02914I112	YDV02674H112	YDV01633H112	YDV02370H112
YDV01481H112	YDV01581H112	YDV02503H112	YDV02365H112
YDV01482H112	YDV01582H112	YDV01636H112	YDV01740H112
YDV01488H112	YDV02661H112	YDV02499H112	YDV02360H112
YDV02910I112	YDV02622H112	YDV02498H112	YDV02358H112
YDV01493H112	YDV01585H112	YDV02494H112	YDV02355H112
YDV01497H112	YDV02619H112	YDV02493H112	YDV02347H112
YDV01502H112	YDV02600H112	YDV02492H112	YDV02346H112
YDV36440F111	YDV01588H112	YDV02489H112	YDV02343H112
YDV01514H112	YDV02599H112	YDV02488H112	YDV02328H112
YDV02895I112	YDV01590H112	YDV02483H112	YDV36487F111
YDV01519H112	YDV02596H112	YDV02480H112	YDV02324H112
YDV02890I112	YDV01592H112	YDV02474H112	YDV02323H112
YDV01522H112	YDV02578H112	YDV02472H112	YDV01779H112
YDV02887I112	YDV02576H112	YDV02467H112	YDV02321H112
YDV02883I112	YDV02575H112	YDV02460H112	YDV02316H112
YDV02882I112	YDV02574H112	YDV02450H112	YDV02315H112
YDV02874I112	YDV02548H112	YDV02441H112	YDV02313H112
YDV02872I112	YDV01599H112	YDV02431H112	YDV02310H112
YDV02871I112	YDV01600H112	YDV02429H112	YDV01788H112
YDV02869I112	YDV01601H112	YDV02427H112	YDV01789H112
YDV36471F111	YDV01602H112	YDV01661H112	YDV01790H112
YDV01540H112	YDV02530H112	YDV02423H112	YDV01791H112
YDV01541H112	YDV01604H112	YDV01668H112	YDV02308H112
YDV01542H112	YDV01605H112	YDV02419H112	YDV02306H112
YDV01543H112	YDV01606H112	YDV02418H112	YDV02302H112
YDV01550H112	YDV01607H112	YDV02417H112	YDV02301H112
YDV36478F111	YDV01608H112	YDV01672H112	YDV02298H112
YDV02844H112	YDV01609H112	YDV02414H112	YDV02291H112
YDV02840H112	YDV01610H112	YDV02411H112	YDV02286H112
YDV02839H112	YDV01611H112	YDV02410H112	YDV02284H112
YDV02831H112	YDV01612H112	YDV02409H112	YDV01819H112
YDV02828H112	YDV01613H112	YDV02407H112	YDV01820H112
YDV02823H112	YDV01614H112	YDV01685H112	YDV01821H112
YDV02818H112	YDV01615H112	YDV02405H112	YDV01823H112
YDV02817H112	YDV02521H112	YDV02401H112	YDV01824H112

YDV01826H112  
YDV01828H112  
YDV01829H112  
YDV01839H112  
YDV01840H112  
YDV36501F111  
YDV01845H112  
YDV01848H112  
YDV01853H112  
YDV01857H112  
YDV01863H112  
YDV01864H112  
YDV02278H112  
YDV01866H112  
YDV02276H112  
YDV01868H112  
YDV02274H112  
YDV02273H112  
YDV01871H112  
YDV02272H112  
YDV02270H112  
YDV01876H112  
YDV01877H112  
YDV01880H112  
YDV01881H112  
YDV02269H112  
YDV02268H112  
YDV02265H112  
YDV02264H112  
YDV01896H112  
YDV01897H112  
YDV36507F111  
YDV36516F111  
YDV01901H112  
YDV02261H112  
YDV02260H112  
YDV01904H112  
YDV02256H112  
YDV02254H112  
YDV01917H112  
YDV01919H112  
YDV02253H112  
YDV02252H112  
YDV01924H112

YDV01925H112  
YDV01927H112  
YDV02251H112  
YDV02250H112  
YDV02248H112  
YDV02247H112  
YDV02246H112  
YDV02245H112  
YDV02244H112  
YDV02243H112  
YDV02242H112  
YDV01945H112  
YDV01946H112  
YDV02241H112  
YDV01950H112  
YDV02240H112  
YDV02238H112  
YDV02236H112  
YDV02235H112  
YDV01956H112  
YDV02234H112  
YDV02233H112  
YDV01961H112  
YDV02232H112  
YDV02231H112  
YDV01965H112  
YDV02230H112  
YDV01967H112  
YDV02229H112  
YDV01969H112  
YDV02228H112  
YDV02227H112  
YDV02226H112  
YDV02225H112  
YDV01975H112  
YDV02224H112  
YDV02223H112  
YDV01979H112  
YDV02222H112  
YDV02221H112  
YDV01983H112  
YDV01984H112  
YDV02220H112  
YDV01988H112

YDV02219H112  
YDV02218H112  
YDV02217H112  
YDV02215H112  
YDV02214H112  
YDV01999H112  
YDV02213H112  
YDV02212H112  
YDV02211H112  
YDV02210H112  
YDV02209H112  
YDV02207H112  
YDV02206H112  
YDV02013H112  
YDV02205H112  
YDV02204H112  
YDV02203H112  
YDV02202H112  
YDV02201H112  
YDV02199H112  
YDV02021H112  
YDV02198H112  
YDV02197H112  
YDV02196H112  
YDV02025H112  
YDV02195H112  
YDV02193H112  
YDV02191H112  
YDV02190H112  
YDV02031H112  
YDV02189H112  
YDV02188H112  
YDV02034H112  
YDV02036H112  
YDV02187H112  
YDV02038H112  
YDV02186H112  
YDV02040H112  
YDV02185H112  
YDV02184H112  
YDV02179H112  
YDV02177H112  
YDV02174H112  
YDV02173H112

YDV02047H112  
YDV02170H112  
YDV02049H112  
YDV02050H112  
YDV02053H112  
YDV02054H112  
YDV02164H112  
YDV02057H112  
YDV02151H112  
YDV02146H112  
YDV02143H112  
YDV02142H112  
YDV02139H112  
YDV02138H112  
YDV02131H112  
YDV02127H112  
YDV02069H112  
YDV02126H112  
YDV02125H112  
YDV02073H112  
YDV02122H112  
YDV02075H112  
YDV02121H112  
YDV02119H112  
YDV02117H112  
YDV02116H112  
YDV02080H112  
YDV02115H112  
YDV02111H112  
YDV02110H112  
YDV02109H112  
YDV02086H112  
YDV02107H112  
YDV02088H112  
YDV02089H112  
YDV02104H112  
YDV02103H112  
YDV02092H112  
YDV02093H112  
YDV02094H112  
YDV02102H112  
YDV02096H112  
YDV02098H112  
YDV36076F111