

São Paulo, 1º de agosto de 2013.

PROCON Estadual do Maranhão

R. do Egito, nº 207 – Centro – São Luis

CEP 65010-190

Ref.: Recall – Chery

Prezados Senhores,


Chery Brasil Fabricação Importação e Distribuição de Veículos Ltda. (“Chery Brasil”), com sede na Cidade de Jacareí, Estado de São Paulo, na Avenida Conselheiro Antônio Prado, 400, CEP: 12.307-410, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.637.366/0001-55, tel. 11-4602-9700, nos autos do Processo de Chamamento nº 08012.008051/2012-02, por meio de seu representante, vem, respeitosamente, à presença de V. Sas., prestar os seguintes esclarecimentos.

Em cumprimento ao artigo 7, inciso I, da Portaria Nº 487, de 15 de março de 2012, do Ministério da Justiça, e ao artigo 3, da Portaria Conjunta Nº 69, de 15 de dezembro de 2012, do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN (em conjunto, “Portarias”), a Chery Brasil apresenta relatório preliminar de atendimento ao recall dos veículos dos modelos Tiggo e Cielo, da marca Chery (doc. 1), atualizado até o mês de julho de 2013, informando a quantidade de veículos reparados pelas concessionárias da Chery Brasil e sua respectiva distribuição pelas unidades federativas.

A Chery Brasil reitera seu compromisso de dar integral cumprimento à campanha de recall, em respeito aos seus clientes/consumidores e em estrita observância ao Código de Defesa do Consumidor e às Portarias e permanece à inteira disposição de V. Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

Chery Brasil Fabricação Importação e Distribuição de Veículos Ltda.
p.p. Dejun Wu



Recall nº				
PROCESSO DPDC		08012.008051/2012-02		
Descrição resumida		Substituir a junta do coletor de admissão (481FB-1008028AB) para o modelo Cielo		
Modelo		Cielo		
Estados	Sigla	Afetados	Atendidos	Percentual
Acre	AC	30		0,0%
Alagoas	AL	30		0,0%
Amazonas	AM	29		0,0%
Amapa	AP	33		0,0%
Bahia	BA	121	21	17,4%
Ceará	CE	52	12	23,1%
Distrito Federal	DF	171	60	35,1%
Espírito Santo	ES	100		0,0%
Goiás	GO	56		0,0%
Maranhão	MA	56		0,0%
Minas Gerais	MG	231	23	10,0%
Mato Grosso do Sul	MS	32		0,0%
Matro Grosso	MT	38	4	10,5%
Pará	PA	62	9	14,5%
Paraíba	PB	20	2	10,0%
Pernanbuco	PE	26		0,0%
Piauí	PI	33	9	27,3%
Paraná	PR	249		0,0%
Rio de Janeiro	RJ	568	6	1,1%
Rio Grande do Norte	RN	40		0,0%
Rondônia	RO	22		0,0%
Roraima	RR	5		0,0%
Rio Grande do Sul	RS	219	11	5,0%
Santa Catarina	SC	287	53	18,5%
Sergipe	SE	26		0,0%
São Paulo	SP	1.172	99	8,4%
Tocantins	TO	22	6	27,3%
TOTAL		3.730	315	8,4%

08012.008051/2012-02		
Substituir a junta do coletor de admissão (481FB-1008028AB) e junta do conjunto de escapamento (T11-1205311) para o modelo Tiggo		
Tiggo		
Afetados	Atendidos	Percentual
54		0,0%
106		0,0%
46		0,0%
39		0,0%
260	35	13,5%
182	27	14,8%
477	170	35,6%
154		0,0%
148		0,0%
90		0,0%
510	50	9,8%
75		0,0%
65	5	7,7%
72	31	43,1%
123	12	9,8%
107		0,0%
69	10	14,5%
484		0,0%
1.579	36	2,3%
124		0,0%
30		0,0%
12		0,0%
790	57	7,2%
591	142	24,0%
52		0,0%
2.425	262	10,8%
66	7	10,6%
8.730	844	9,7%

	TIGGO	CIELO	Qtdd Total	Concessionária
DF	84	28	112	DALI COM. VEIC. LTDA
MG	6	4	10	YUAN MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
MG	2	0	2	AUTO INVEST COM.VEIC. LTDA
PI	8	6	14	SHENZHEN VEIC. LTDA
RS	12	1	13	ATLÂNTIDA VEÍCULOS LTDA
SC	23	7	30	GERAÇÃO MOTORS LTDA
SC	3	1	4	GLOBO CHERY COM.VEIC.LTDA
SC	13	15	28	GERACAR COM.VEIC.LTDA
SP	20	14	34	AUTO TASTALDI VEICULOS LTDA
SP	4	8	12	DAPEVEL DISTR. VEICULOS LTDA
SP	19	9	28	FREELANE COM. VEIC. LTDA
SP	10	2	12	AVENIR VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
SP	2	1	3	SHANGHAI COM.AUT.LTDA
SP	2	3	5	AMUR COM.VEIC.LTDA
			307	