



**MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.**

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Catalão, 05 de março de 2012.

Ao

**PROCON DO ESTADO DO MARANHÃO**

**Av. Getúlio Vargas, 1908- Monte Castelo**

**São Luiz MA**

**CEP 65010-020**

**Att. Diretor**

Vimos por meio desta, informar em vista do disposto no art. 10, §1º do CDC e do artigo 4º da Portaria/MJ 789/2001, as situações de atendimentos das campanhas de chamamento, conforme os quadros demonstrativos por Unidade da Federação, atualizados até 29 de fevereiro de 2012, abaixo relacionadas:

- a) Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46
- b) Prot. SDE/MJ 08012.005516/2010-01
- c) Prot. SDE/MJ 08012.003388/2010-53
- d) Prot. SDE/MJ 08012.002757/2009-57
- e) Prot. SDE/MJ 08012.000771/2009-16
- f) Prot. SDE/MJ 08012.008422/2008-61
- g) Prot. SDE/MJ 08012.012124/2007-95
- h) Prot. SDE/MJ 08012.007956/2007
- i) Prot. SDE/MJ 08012.004960/2004-53
- j) Prot. SDE/MJ 08012.004088/2004-43
- k) Prot. SDE/MJ 08012.009112/2003-50
- l) Prot. SDE/MJ 08012.002635/2003-75

Ficamos a disposição para o que se fizer necessário.

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
**MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.**

Júlio Fiorin  
Diretor de Serviços



Impresso em  
papel reciclado.



MMC AUTOMÓTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46

Recall para substituição das mangueiras do sistema de combustível.

Veículos L200 Triton Flex / Pajero Sport Flex, Ano/Modelo: 2009, 2010 e 2011.

Início da Campanha em 27/05/2011

Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

Recall	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex
UF	Afetado <sup>1</sup>		Atendido <sup>2</sup>	
AC	0	2	0	1
AL	13	4	4	4
AM	20	59	11	50
AP	6	15	4	12
BA	38	30	28	21
CE	23	15	20	7
DF	44	30	47	28
ES	19	8	9	6
GO	100	111	33	59
MA	12	10	11	7
MG	130	111	93	75
MS	31	39	15	28
MT	48	45	40	38
PA	25	9	16	9
PB	9	4	3	1
PE	15	10	8	3
PI	5	2	4	2
PR	112	134	76	86
RJ	200	69	133	46
RN	13	6	9	5
RO	10	8	7	10
RR	4	11	5	6
RS	65	39	53	28
SC	40	46	29	35
SE	3	1	1	0
SP	1256	1285	1090	1052
TO	7	10	3	6
TOTAIS	4361		3377	

<sup>1</sup> Veículos faturados pela MMCB à rede de Concessionários, por Estado de Federação.

<sup>2</sup> Quantidade de veículos que realizaram o reparo, por Estado da Federação.





MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.005516/2010-01

Recall – Inspeção e/ou Substituição do Conjunto Braço Superior da Suspensão Dianteira  
Veículos Triton – ano modelo: 2007, 2008 e 2009.

Início da Campanha: 26/05/2010

Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

Recall		Triton - 2007/2008/2009	
UF	Afetado	Atendido	
AC	105	62	
AL	199	91	
AM	287	117	
AP	154	95	
BA	864	540	
CE	511	420	
DF	415	370	
ES	235	142	
GO	933	406	
MA	206	188	
MG	1304	910	
MS	375	307	
MT	513	476	
PA	806	409	
PB	196	152	
PE	282	219	
PI	189	145	
PR	1100	802	
RJ	797	461	
RN	198	129	
RO	273	161	
RR	0	35	
RS	572	502	
SC	905	534	
SE	111	61	
SP	3483	2556	
TO	229	107	
<b>TOTAIS</b>	<b>15242</b>	<b>10397</b>	



Impresso em  
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.003388/2010-53

Recall – Substituição da válvula de admissão de ar pelo motor.

Veículos TR4 – ano modelo: 2009/2010 2010/2010.

Início da Campanha: 06/04/2010

Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

Recall		TR4 - 2009/2010	
UF	Afetado	Atendido	
AC	8	6	
AL	54	49	
AM	34	30	
AP	22	21	
BA	232	172	
CE	183	182	
DF	258	233	
ES	39	26	
GO	174	80	
MA	45	42	
MG	375	290	
MS	71	51	
MT	82	69	
PA	177	131	
PB	48	37	
PE	84	73	
PI	38	26	
PR	357	302	
RJ	561	452	
RN	55	62	
RO	22	12	
RR	6	3	
RS	172	163	
SC	241	189	
SE	0	11	
SP	2076	1918	
TO	22	9	
<b>TOTAIS</b>	<b>5436</b>	<b>4639</b>	



Impresso em  
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 0812.002757/2009-57

Recall – Substituição da válvula unidirecional do servo freio

Veículos Outlander – ano 2008 / 2009.

Início da Campanha: 17/04/2009

Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

Recall	Outlander - 2008/2009	
UF	Afetado	Atendido
AC	0	0
AL	1	1
AM	2	0
AP	2	2
BA	16	11
CE	2	1
DF	24	26
ES	6	4
GO	10	8
MA	0	0
MG	25	28
MS	4	3
MT	4	4
PA	11	10
PB	1	0
PE	5	5
PI	3	3
PR	40	29
RJ	59	53
RN	1	1
RO	1	2
RR	0	1
RS	50	44
SC	36	30
SE	2	3
SP	203	159
TO	3	2
<b>TOTAIS</b>	<b>511</b>	<b>430</b>



Impresso em  
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.000771/2009-16  
Recall – Substituição do Interruptor da Luz de Freio  
Veículos Outlander – ano 2007 à 2008.  
Início da Campanha: 29/01/2009  
Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

Recall	Outlander - 2008/2009	
UF	Afetado	Atendido
AC	2	2
AL	6	6
AM	11	8
AP	2	2
BA	22	16
CE	10	10
DF	20	17
ES	10	9
GO	21	5
MA	2	2
MG	51	45
MS	13	12
MT	14	12
PA	12	13
PB	4	3
PE	8	9
PI	1	1
PR	63	60
RJ	75	67
RN	5	5
RO	3	3
RR	2	2
RS	55	54
SC	45	38
SE	0	0
SP	340	328
TO	3	4
<b>TOTAIS</b>	<b>800</b>	<b>733</b>



Impresso em  
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.008422/2008-61

Recall – Substituição do Acumulador de Pressão do Freio

Veículos Pajero Full 2001 à 2004

Início da Campanha: 18/08/2008

Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

Recall	Pajero Full – 2001 a 2004	
UF	Afetado	Atendido
AC	3	1
AL	32	2
AM	27	10
AP	1	0
BA	110	29
CE	106	44
DF	78	50
ES	39	18
GO	112	27
MA	42	10
MG	135	57
MS	48	19
MT	55	29
PA	46	16
PB	20	7
PE	81	18
PI	19	6
PR	242	109
RJ	317	127
RN	52	25
RO	14	4
RR	2	2
RS	202	105
SC	267	110
SE	13	1
SP	1191	525
TO	13	3
<b>TOTAIS</b>	<b>3267</b>	<b>1354</b>



Impresso em  
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.012124/2007-95

Recall – Substituição das Rodas

Veículos L200 Outdoor ano modelo 2006/2007.

Data de início da campanha: 04/10/2007

Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

Recall		L200 Outdoor – 2006/ 2007	
UF	Afetado	Atendido	
AC	22	23	
AL	97	89	
AM	27	23	
AP	53	25	
BA	221	178	
CE	169	168	
DF	90	91	
ES	51	38	
GO	178	95	
MA	89	80	
MG	429	343	
MS	97	74	
MT	158	161	
PA	287	227	
PB	66	48	
PE	69	63	
PI	68	65	
PR	172	153	
RJ	178	126	
RN	73	56	
RO	53	50	
RR	20	14	
RS	129	115	
SC	162	139	
SE	36	37	
SP	573	557	
TO	73	99	
<b>TOTAIS</b>	<b>3640</b>	<b>3137</b>	



Impressão em  
papel reciclado.





MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 0812.007956/2007

Recall – Verificação do Parafuso da Arruela-Trava dos Rolamentos das Rodas Dianteiras  
Veículos L200 Outdoor ano modelo 07/07 e Pajero Sport 07/07

Início da Campanha: 28/05/2007

Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

Recall	L200	Pajero Sport D/G	L200	Pajero Sport D/G
UF	Afetado <sup>3</sup>		Atendido <sup>4</sup>	
AC	7	1	7	1
AL	19	6	18	6
AM	17	6	15	5
AP	28	2	23	2
BA	42	23	41	22
CE	43	14	41	14
DF	36	25	35	25
ES	11	9	10	8
GO	50	19	48	17
MA	22	10	23	10
MG	156	40	151	38
MS	21	9	21	9
MT	48	11	48	11
PA	95	23	88	23
PB	8	6	8	6
PE	11	17	11	16
PI	21	2	20	2
PR	29	33	26	33
RJ	30	40	31	38
RN	20	10	17	10
RO	21	2	22	2
RR	2	0	4	1
RS	23	23	22	24
SC	35	36	34	35
SE	5	3	4	3
SP	121	133	113	131
TO	21	2	21	3
<b>TOTAIS</b>	<b>1447</b>		<b>1397</b>	



Impresso em  
papel reciclado.

<sup>3</sup> Veículos faturados pela MMCB à rede de Concessionários, por Estado de Federação.

<sup>4</sup> Quantidade de veículos que realizaram o reparo, por Estado da Federação.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.004960/2004-53

Recall – Inspeção e Eventual Correção no Alojamento do Fecho de Segurança do Capô

Veículos L200 Sport – Chassis seqüenciais de 93HMK7404C300001 a 93XPRK7404C406780

Início da Campanha: 28/06/2004

Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

UF	Recall	L200 Sport	
		Afetado	Atendido
AC		44	5
AL		122	64
AM		149	58
AP		56	7
BA		253	115
CE		52	89
DF		165	93
ES		77	38
GO		731	256
MA		156	104
MG		945	219
MS		209	150
MT		328	196
PA		0	167
PB		0	52
PE		154	70
PI		101	58
PR		369	261
RJ		397	194
RN		115	97
RO		123	59
RR		0	0
RS		267	193
SC		354	153
SE		70	22
SP		1543	943
TO		0	5
<b>TOTAIS</b>		<b>6780</b>	<b>3668</b>



Impresso em  
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida

São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3511

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.004088/2004-43

Recall – Substituição das Porcas e Arruelas das Bandejas Superiores da Suspensão Dianteira  
Veículos L200 Sport

Data de início da campanha: 25/05/2004

Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

Recall	L200 Sport	
UF	Afetado	Atendido
AC	19	11
AL	61	43
AM	65	43
AP	23	20
BA	115	57
CE	24	57
DF	1	46
ES	34	28
GO	266	104
MA	60	48
MG	465	126
MS	79	58
MT	131	93
PA	0	69
PB	0	15
PE	69	52
PI	45	30
PR	179	150
RJ	185	147
RN	51	35
RO	43	30
RR	0	0
RS	117	78
SC	156	110
SE	36	14
SP	831	572
TO	0	24
<b>TOTAIS</b>	<b>3055</b>	<b>2060</b>



Impresso em  
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almada  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

**Prot. SDE/MJ 08012.009112/2003-50**  
**Recall – Inspeção Galant da Folga do Pivô do Braço Lateral**  
**Veículos Galant ano modelo 97/98/99/00**  
**Data Início da Campanha – 21/11/2003**  
**Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.**

Recall		Galant – 97/98/99/00	
UF	Afetado	Atendido	
AC	0	0	
AL	11	1	
AM	0	0	
AP	0	0	
BA	32	1	
CE	6	2	
DF	75	29	
ES	31	8	
GO	31	13	
MA	9	2	
MG	27	11	
MS	20	4	
MT	12	4	
PA	11	2	
PB	7	0	
PE	19	2	
PI	2	1	
PR	74	32	
RJ	273	91	
RN	12	2	
RO	2	1	
RR	0	0	
RS	91	30	
SC	54	12	
SE	13	0	
SP	843	295	
TO	0	1	
<b>TOTAIS</b>	<b>1655</b>	<b>544</b>	



Impresso em  
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida  
São Paulo/SP, CEP 04795-100  
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611  
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.002635/2003-75

Recall – Substituição das Mangueiras dos Freios Dianteiros

Veículos Space Wagon ano 99 até 2003.

Início da Campanha: 10/04/2003

Atualizado até 29 de fevereiro de 2012.

Recall	Space Wagon – 1999 a 2003	
	Afetado	Atendido
UF		
AC	0	0
AL	0	0
AM	0	0
AP	1	0
BA	5	0
CE	3	1
DF	25	14
ES	7	2
GO	6	2
MA	0	1
MG	18	11
MS	2	2
MT	0	0
PA	6	2
PB	2	1
PE	6	2
PI	1	0
PR	23	15
RJ	201	107
RN	0	0
RO	0	0
RR	0	0
RS	24	15
SC	5	2
SE	0	0
SP	598	351
TO	0	0
Perda Total	7	
<b>TOTAIS</b>	<b>933</b>	<b>535</b>



Impresso em  
papel reciclado.