



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida

São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Catalão, 05 de novembro de 2012.

Ao

PROCON DO ESTADO DO MARANHÃO

Av. Getúlio Vargas, 1908- Monte Castelo

São Luiz MA

CEP 65010-020

Att. Diretor

Vimos por meio desta, informar em vista do disposto no art. 10, §1º do CDC e do artigo 4º da Portaria/MJ 789/2001, as situações de atendimentos das campanhas de chamamento, conforme os quadros demonstrativos por Unidade da Federação, atualizados até 31 de outubro de 2012, abaixo relacionadas:

a) Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46

b) Prot. SDE/MJ 08012.005516/2010-01

c) Prot. SDE/MJ 08012.003388/2010-53

d) Prot. SDE/MJ 08012.002757/2009-57

e) Prot. SDE/MJ 08012.000771/2009-16

f) Prot. SDE/MJ 08012.008422/2008-61

g) Prot. SDE/MJ 08012.012124/2007-95

h) Prot. SDE/MJ 08012.007956/2007

i) Prot. SDE/MJ 08012.004960/2004-53

j) Prot. SDE/MJ 08012.004088/2004-43

k) Prot. SDE/MJ 08012.009112/2003-50

l) Prot. SDE/MJ 08012.002635/2003-75

Ficamos a disposição para o que se fizer necessário.

Cordialmente,



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Julio Fiorin
Diretor de Serviços



Impresso em
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida

São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.005030/2011-46

Recall para substituição das mangueiras do sistema de combustível.

Veículos L200 Triton Flex / Pajero Sport Flex, Ano/Modelo: 2009, 2010 e 2011.

Início da Campanha em 27/05/2011

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex	Pajero Sport Flex	L200 Triton Flex
UF	Afetado ¹		Atendido ²	
AC	0	2	0	1
AL	13	4	4	4
AM	20	59	12	50
AP	6	15	4	12
BA	38	30	28	25
CE	23	15	21	8
DF	44	30	48	28
ES	19	8	11	6
GO	100	111	36	66
MA	12	10	11	8
MG	130	111	103	77
MS	31	39	18	31
MT	48	45	42	41
PA	25	9	17	9
PB	9	4	5	2
PE	15	10	11	5
PI	5	2	5	2
PR	112	134	85	99
RJ	200	69	146	50
RN	13	6	9	5
RO	10	8	7	10
RR	4	11	5	7
RS	65	39	62	30
SC	40	46	36	40
SE	3	1	1	0
SP	1256	1285	1148	1126
TO	7	10	4	6
TOTAIS	4361		3627	



Impresso em
papel reciclado.

¹ Veículos faturados pela MMCB à rede de Concessionários, por Estado de Federação.

² Quantidade de veículos que realizaram o reparo, por Estado de Federação.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida

São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11- 5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.005516/2010-01

Récall – Inspeção e/ou Substituição do Conjunto Braço Superior da Suspensão Dianteira

Veículos Triton – ano modelo: 2007, 2008 e 2009.

Início da Campanha: 26/05/2010

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall		Triton - 2007/2008/2009	
UF	Afetado	Atendido	
AC	105	63	
AL	199	91	
AM	287	118	
AP	154	97	
BA	864	546	
CE	511	437	
DF	415	372	
ES	235	144	
GO	933	417	
MA	206	189	
MG	1304	925	
MS	375	309	
MT	513	480	
PA	806	422	
PB	196	156	
PE	282	222	
PI	189	145	
PR	1100	809	
RJ	797	468	
RN	198	129	
RO	273	164	
RR	0	35	
RS	572	508	
SC	905	547	
SE	111	62	
SP	3483	2606	
TO	229	108	
TOTAIS	15242	10569	



Impresso em
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100.

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.003388/2010-53

Recall – Substituição da válvula de admissão de ar pelo motor.

Veículos TR4 – ano modelo: 2009/2010 2010/2010.

Início da Campanha: 06/04/2010.

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall		TR4 - 2009/2010
UF	Afetado	Atendido
AC	8	6
AL	54	49
AM	34	30
AP	22	21
BA	232	172
CE	183	186
DF	258	234
ES	39	27
GO	174	80
MA	45	42
MG	375	291
MS	71	52
MT	82	69
PA	177	132
PB	48	38
PE	84	73
PI	38	26
PR	357	303
RJ	561	462
RN	55	62
RO	22	12
RR	6	3
RS	172	163
SC	241	192
SE	0	11
SP	2076	1932
TO	22	9
TOTAIS	5436	4677





MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11- 5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 0812.002757/2009-57

Recall – Substituição da válvula unidirecional do servo freio

Veículos Outlander – ano 2008 / 2009.

Início da Campanha: 17/04/2009

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall		Outlander - 2008/2009	
UF	Afetado	Atendido	
AC	0	0	
AL	1	1	
AM	2	0	
AP	2	2	
BA	16	12	
CE	2	1	
DF	24	27	
ES	6	4	
GO	10	9	
MA	0	0	
MG	25	28	
MS	4	3	
MT	4	4	
PA	11	10	
PB	1	0	
PE	5	5	
PI	3	3	
PR	40	29	
RJ	59	53	
RN	1	1	
RO	1	2	
RR	0	1	
RS	50	45	
SC	36	31	
SE	2	3	
SP	203	164	
TO	3	2	
TOTAIS	511	440	



Impresso em
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100
Tel.: +55-11-5694-2700, Fax: +55-11-5521-3611
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.000771/2009-16

Recall – Substituição do Interruptor da Luz de Freio

Veículos Outlander – ano 2007 à 2008.

Início da Campanha: 29/01/2009

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall		Outlander - 2008/2009	
UF	Afetado	Atendido	
AC	2	2	
AL	6	6	
AM	11	8	
AP	2	2	
BA	22	16	
CE	10	10	
DF	20	17	
ES	10	9	
GO	21	5	
MA	2	2	
MG	51	45	
MS	13	12	
MT	14	12	
PA	12	13	
PB	4	3	
PE	8	9	
PI	1	1	
PR	63	60	
RJ	75	67	
RN	5	5	
RO	3	3	
RR	2	2	
RS	55	54	
SC	45	39	
SE	0	0	
SP	340	330	
TO	3	4	
TOTAIS	800	736	



Impresso em
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.008422/2008-61

Recall – Substituição do Acumulador de Pressão do Freio

Veículos Pajero Full 2001 à 2004

Início da Campanha: 18/08/2008

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall		Pajero Full – 2001 a 2004	
UF	Afetado	Atendido	
AC	3	1	
AL	32	2	
AM	27	10	
AP	1	0	
BA	110	31	
CE	106	44	
DF	78	53	
ES	39	19	
GO	112	28	
MA	42	10	
MG	135	58	
MS	48	21	
MT	55	30	
PA	46	17	
PB	20	7	
PE	81	18	
PI	19	6	
PR	242	116	
RJ	317	131	
RN	52	25	
RO	14	4	
RR	2	2	
RS	202	111	
SC	267	117	
SE	13	1	
SP	1191	552	
TO	13	3	
TOTAIS	3267	1420	



Impresso em
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida

São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.012124/2007-95

Recall – Substituição das Rodas

Veículos L200 Outdoor ano modelo 2006/2007.

Data de início da campanha: 04/10/2007

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall		L200 Outdoor – 2006/ 2007
UF	Afetado	Atendido
AC	22	23
AL	97	89
AM	27	23
AP	53	25
BA	221	178
CE	169	168
DF	90	91
ES	51	38
GO	178	96
MA	89	80
MG	429	344
MS	97	74
MT	158	162
PA	287	227
PB	66	48
PE	69	64
PI	68	65
PR	172	154
RJ	178	126
RN	73	56
RO	53	50
RR	20	14
RS	129	115
SC	162	140
SE	36	37
SP	573	559
TO	73	99
TOTAIS	3640	3145



Impresso em
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 0812.007956/2007

Recall – Verificação do Parafuso da Arruela-Trava dos Rolamentos das Rodas Dianteiras

Veículos L200 Outdoor ano modelo 07/07 e Pajero Sport 07/07

Início da Campanha: 28/05/2007

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall	L200	Pajero Sport D/G	L200	Pajero Sport D/G
UF	Afetado ³		Atendido ⁴	
AC	7	1	7	1
AL	19	6	18	6
AM	17	6	15	5
AP	28	2	23	2
BA	42	23	41	22
CE	43	14	41	14
DF	36	25	35	25
ES	11	9	10	8
GO	50	19	48	17
MA	22	10	23	10
MG	156	40	151	38
MS	21	9	21	9
MT	48	11	48	11
PA	95	23	88	23
PB	8	6	8	6
PE	11	17	11	16
PI	21	2	20	2
PR	29	33	26	33
RJ	30	40	31	38
RN	20	10	17	10
RO	21	2	22	2
RR	2	0	4	1
RS	23	23	22	24
SC	35	36	34	35
SE	5	3	4	3
SP	121	133	113	131
TO	21	2	21	3
TOTAIS	1447		1397	



Impresso em
papel reciclado.

³ Veículos faturados pela MMCB à rede de Concessionários, por Estado de Federação.

⁴ Quantidade de veículos que realizaram o reparo, por Estado de Federação.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11- 5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.004960/2004-53

Recall – Inspeção e Eventual Correção no Alojamento do Fecho de Segurança do Capô

Veículos L200 Sport – Chassis seqüenciais de 93HNK7404C300001 a 93XPRK7404C406780

Início da Campanha: 28/06/2004

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall		L200 Sport	
UF	Afetado	Atendido	
AC	44	5	
AL	122	65	
AM	149	58	
AP	56	8	
BA	253	115	
CE	52	89	
DF	165	93	
ES	77	38	
GO	731	256	
MA	156	104	
MG	945	219	
MS	209	150	
MT	328	196	
PA	0	167	
PB	0	52	
PE	154	70	
PI	101	58	
PR	369	261	
RJ	397	195	
RN	115	97	
RO	123	59	
RR	0	0	
RS	267	194	
SC	354	154	
SE	70	23	
SP	1543	944	
TO	0	5	
TOTAIS	6780	3675	





MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida

São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.004088/2004-43

Recall – Substituição das Porcas e Arruelas das Bandejas Superiores da Suspensão Dianteira
Veículos L200 Sport

Data de início da campanha: 25/05/2004

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall		L200 Sport	
UF	Afetado	Atendido	
AC	19	11	
AL	61	43	
AM	65	43	
AP	23	20	
BA	115	57	
CE	24	57	
DF	1	46	
ES	34	28	
GO	266	104	
MA	60	48	
MG	465	126	
MS	79	58	
MT	131	93	
PA	0	69	
PB	0	15	
PE	69	52	
PI	45	30	
PR	179	150	
RJ	185	147	
RN	51	35	
RO	43	30	
RR	0	0	
RS	117	78	
SC	156	110	
SE	36	14	
SP	831	573	
TO	0	24	
TOTAIS	3055	2061	



Impresso em
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100

Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11- 5521-3611

www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.009112/2003-50

Recall – Inspeção Galant da Folga do Pivô do Braço Lateral

Veículos Galant ano modelo 97/98/99/00

Data Início da Campanha – 21/11/2003

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall		Galant – 97/98/99/00	
UF	Afetado	Atendido	
AC	0	0	
AL	11	1	
AM	0	0	
AP	0	0	
BA	32	1	
CE	6	2	
DF	75	29	
ES	31	8	
GO	31	13	
MA	9	2	
MG	27	11	
MS	20	4	
MT	12	4	
PA	11	2	
PB	7	0	
PE	19	2	
PI	2	1	
PR	74	32	
RJ	273	91	
RN	12	2	
RO	2	1	
RR	0	0	
RS	91	30	
SC	54	12	
SE	13	0	
SP	843	295	
TO	0	1	
TOTAIS	1655	544	



Impresso em
papel reciclado.



MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.

Avenida das Nações Unidas, 19.847 - Vila Almeida
São Paulo/SP, CEP 04795-100
Tel.: +55-11-5694-2700 Fax: +55-11-5521-3611
www.mitsubishimotors.com.br

Prot. SDE/MJ 08012.002635/2003-75

Recall – Substituição das Mangueiras dos Freios Dianteiros.

Veículos Space Wagon ano 99 até 2003.

Início da Campanha: 10/04/2003

Atualizado até 31 de outubro de 2012.

Recall		Space Wagon – 1999 a 2003	
UF	Afetado	Atendido	
AC	0	0	
AL	0	0	
AM	0	0	
AP	1	0	
BA	5	0	
CE	3	1	
DF	25	14	
ES	7	2	
GO	6	2	
MA	0	1	
MG	18	11	
MS	2	2	
MT	0	0	
PA	6	2	
PB	2	1	
PE	6	2	
PI	1	0	
PR	23	15	
RJ	201	107	
RN	0	0	
RO	0	0	
RR	0	0	
RS	24	15	
SC	5	2	
SE	0	0	
SP	598	351	
TO	0	0	
Perda Total	7		
TOTAIS	933	535	



Impresso em
papel reciclado.

