



Bombardier Recreational Products Brazil Ltda.
Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Condomínio Empresarial AZTech
Avenida James Clerk Maxwell, 280 - Módulo 04
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3716.8600
F 55.19.3246.3800

www.brp.com

Campinas, 20 de março de 2013.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado
Av. Getúlio Vargas, 1908 - Monte Castelo
São Luís - MA - CEP: 65.030-000

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.005607/2012-09)
BIELA DO PEDAL DE FREIO

Prezados Senhores,

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZÔNIA LTDA. ("BRP BRASIL"), empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 280, módulo 4, sala A, CEP 13083-868, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0002-75, neste ato representada por seus administradores EDNEI LOPES DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Jundiá, Estado de São Paulo, na Rua José Serem, 19, CEP 13216-612, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.293.974 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 095.260.108-76 e JOSÉ FERNANDO LINHARES DE ORNELAS, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Mascote, nº 1381, apto. 131, CEP 04363-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.574.777-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 033.621.318-24, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos Roadster Spyder RT ano/modelo 2010 encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, **38 (trinta e oito)** proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir.

Desde a data de início da campanha, dos 97 (noventa e sete) veículos Roadster Spyder RT ano/modelo 2010 sujeitos ao Recall, 38 (trinta e oito) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 59 (cinquenta e nove) veículos.

Dos 59 (cinquenta e nove) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 85 (oitenta e cinco) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 12 (doze) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am

Estatística Geral		
Reparos realizados	38	39%
Reparos pendentes	59	61%
Total	97	100%

Realizados por Estado			
SP	23	MT	0
RJ	1	MS	0
ES	0	GO	0
MG	7	DF	0
PR	0	RN	1
SC	0	BA	1
RS	0	PE	1
AM	0	CE	4
PA	0	SE	0
RO	0	PI	0
RR	0	MA	0
AP	0	AL	0
AC	0	PB	0
TO	0		

Pendentes por Estado			
SP	19	MT	0
RJ	3	MS	0
ES	1	GO	1
MG	5	DF	1
PR	5	RN	2
SC	2	BA	2
RS	2	PE	1
AM	1	CE	0
PA	1	SE	0
RO	0	PI	0
RR	0	MA	0
AP	0	AL	0
AC	0	PB	1
TO	0	S/R*	12
* Unidades sem Registro			

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que **todos** os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZONIA LTDA.

Ednei Lopes da Silva

José Fernando Linhares de Ornelas



Bombardier Recreational Products Brazil Ltda.
Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Condomínio Empresarial AZTech
Avenida James Clerk Maxwell, 280 - Módulo 04
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3716.8600
F 55.19.3246.3800

www.brp.com

Campinas, 20 de março de 2013.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado
Av. Getúlio Vargas, 1908 - Monte Castelo
São Luís - MA - CEP: 65.030-000

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.011757/2010-81)
DPS SPYDER

Prezados Senhores,

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZÔNIA LTDA. ("BRP BRASIL"), empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 280, módulo 4, sala A, CEP 13083-868, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0002-75, neste ato representada por seus administradores EDNEI LOPES DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua José Serem, 19, CEP 13216-612, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.293.974 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 095.260.108-76 e JOSÉ FERNANDO LINHARES DE ORNELAS, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Mascote, nº 1381, apto. 131, CEP 04363-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.574.777-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 033.621.318-24, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos CAN-AM Spyder, modelos RT e RS, encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, **301 (trezentos e um)** proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir. 435 (quatrocentos e trinta e cinco) veículos CAN-AM Spyder, modelos RT e RS, 301 (trezentos e um) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 134 (cento e trinta e quatro) veículos.

Dos 134 (cento e trinta e quatro) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 435 (quatrocentos e trinta e cinco) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 0 (zero) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am

Estatística Geral		
Reparos realizados	301	69%
Reparos pendentes	134	31%
Total	435	100%

Realizados por Estado			
SP	124	MT	2
RJ	14	MS	3
ES	1	GO	5
MG	48	DF	6
PR	8	RN	4
SC	7	BA	9
RS	6	PE	7
AM	15	CE	7
PA	9	SE	1
RO	0	PI	0
RR	0	MA	0
AP	0	AL	0
AC	0	PB	8
TO	1		

Pendentes por Estado			
SP	77	MT	1
RJ	3	MS	1
ES	1	GO	0
MG	5	DF	0
PR	0	RN	1
SC	7	BA	1
RS	1	PE	2
AM	13	CE	10
PA	1	SE	0
RO	0	PI	0
RR	0	MA	4
AP	0	AL	0
AC	0	PB	6
TO	0	S/R*	0
* Unidades sem Registro			

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que **todos** os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZONIA LTDA.

Ednei Lopes da Silva

José Fernando Linhares de Ornelas



Bombardier Recreational Products Brazil Ltda.
Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Condomínio Empresarial AZTech
Avenida James Clerk Maxwell, 280 - Módulo 04
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3716.8600
F 55.19.3246.3800
www.brp.com

Campinas, 20 de março de 2013.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado
Av. Getúlio Vargas, 1908 - Monte Castelo
São Luís - MA - CEP: 65.030-000

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.012774/2010-36)
EMBREAGEM SPYDER

Prezados Senhores,

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZÔNIA LTDA. ("BRP BRASIL"), empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 280, módulo 4, sala A, CEP 13083-868, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0002-75, neste ato representada por seus administradores EDNEI LOPES DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Jundiá, Estado de São Paulo, na Rua José Serem, 19, CEP 13216-612, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.293.974 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 095.260.108-76 e JOSÉ FERNANDO LINHARES DE ORNELAS, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Mascote, nº 1381, apto. 131, CEP 04363-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.574.777-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 033.621.318-24, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos CAN-AM Spyder, modelos RT e RS, encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, **14 (quatorze)** proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir. O #VALOR!veículos CAN-AM Spyder, modelos RT e RS, 14 (quatorze)deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 0 #VALOR!veículos.

Dos 0 #VALOR!veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 0 #VALOR!estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 0 #VALOR!veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am

Estatística Geral		
Reparos realizados	14	#VALOR!
Reparos pendentes	0	#VALOR!
Total	0	100%

Realizados por Estado			
SP	0	MT	0
RJ	0	MS	0
ES	0	GO	0
MG	0	DF	0
PR	0	RN	0
SC	0	BA	0
RS	0	PE	0
AM	0	CE	0
PA	0	SE	0
RO	0	PI	0
RR	0	MA	0
AP	0	AL	0
AC	0	PB	0
TO	0		

Pendentes por Estado			
SP	0	MT	0
RJ	0	MS	0
ES	0	GO	0
MG	0	DF	0
PR	0	RN	0
SC	0	BA	0
RS	0	PE	0
AM	0	CE	0
PA	0	SE	0
RO	0	PI	0
RR	0	MA	0
AP	0	AL	0
AC	0	PB	0
TO	0	S/R*	0
* Unidades sem Registro			

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que **todos** os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZONIA LTDA.

Ednei Lopes da Silva

José Fernando Linhares de Ornelas



Bombardier Recreational Products Brazil Ltda.
Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Condomínio Empresarial AZTech
Avenida James Clerk Maxwell, 280 - Módulo 04
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3716.8600
F 55.19.3246.3800

www.brp.com

Campinas, 20 de março de 2013.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado
Av. Getúlio Vargas, 1908 - Monte Castelo
São Luís - MA - CEP: 65.030-000

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.012405/2011-24)
DPS ATV

Prezados Senhores,

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZÔNIA LTDA. ("BRP BRASIL"), empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 280, módulo 4, sala A, CEP 13083-868, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0002-75, neste ato representada por seus administradores EDNEI LOPES DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Jundiá, Estado de São Paulo, na Rua José Serem, 19, CEP 13216-612, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.293.974 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 095.260.108-76 e JOSÉ FERNANDO LINHARES DE ORNELAS, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Mascote, nº 1381, apto. 131, CEP 04363-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.574.777-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 033.621.318-24, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos ATV, modelos Outlander e Renegade, encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, **15 (quinze)** proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir. 78 (setenta e oito) veículos ATV, modelos Outlander e Renegade, 15 (quinze) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 63 (sessenta e três) veículos.

Dos 63 (sessenta e três) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 55 (cinquenta e cinco) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 23 (vinte e três) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am

Estatística Geral		
Reparos realizados	15	19%
Reparos pendentes	63	81%
Total	78	100%

Realizados por Estado			
SP	3	MT	0
RJ	2	MS	0
ES	0	GO	0
MG	4	DF	0
PR	0	RN	0
SC	3	BA	0
RS	0	PE	0
AM	0	CE	0
PA	0	SE	0
RO	0	PI	0
RR	0	MA	0
AP	0	AL	0
AC	0	PB	0
TO	0		

Pendentes por Estado			
SP	21	MT	0
RJ	5	MS	0
ES	0	GO	0
MG	3	DF	0
PR	1	RN	0
SC	4	BA	1
RS	1	PE	0
AM	1	CE	0
PA	0	SE	0
RO	0	PI	1
RR	0	MA	0
AP	0	AL	2
AC	0	PB	0
TO	0	S/R*	23
* Unidades sem Registro			

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que **todos** os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZONIA LTDA.

Ednei Lopes da Silva

José Fernando Linhares de Ornelas



Bombardier Recreational Products Brazil Ltda.
Rodovia Anhanguera Km 104
Loteamento Techno Park
Condomínio Empresarial AZTech
Avenida James Clerk Maxwell, 280 - Módulo 04
13069-380, Campinas SP
Brazil
T 55.19.3716.8600
F 55.19.3246.3800

www.brp.com

Campinas, 20 de março de 2013.

À
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado
Av. Getúlio Vargas, 1908 - Monte Castelo
São Luís - MA - CEP: 65.030-000

REF.: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RECALL (PROCESSO Nº 08012.012411/2011-81)
CAPO SEA-DOO

Prezados Senhores,

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZÔNIA LTDA. ("BRP BRASIL"), empresa sediada na Av. James Clerk Maxwell, nº 280, módulo 4, sala A, CEP 13083-868, Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.782.833/0002-75, neste ato representada por seus administradores EDNEI LOPES DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Jundiá, Estado de São Paulo, na Rua José Serem, 19, CEP 13216-612, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.293.974 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 095.260.108-76 e JOSÉ FERNANDO LINHARES DE ORNELAS, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Mascote, nº 1381, apto. 131, CEP 04363-001, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.574.777-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 033.621.318-24, vem à presença de V. Sas., nos termos do artigo 7º, I da Portaria nº 487/2012 do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ("DPDC"), informar o que segue:

O Recall dos veículos Sea Doo encontra-se em andamento, sendo que desde o último relatório encaminhado a este Órgão, até a presente data, **1066 (um mil e sessenta e seis)** proprietários dos veículos atingidos pelo Recall compareceram às concessionárias autorizadas para realização dos consertos necessários nos veículos, conforme especificado nas tabelas a seguir. 1837 (um mil e oitocentos e trinta e sete) veículos Sea Doo, 1066 (um mil e sessenta e seis) deles foram consertados pela BRP BRASIL, estando pendentes de reparo 771 (setecentos e setenta e um) veículos. Dos 771 (setecentos e setenta e um) veículos ainda não reparados, somente é possível identificar a localidade daqueles que já foram comercializados pelas revendedoras autorizadas. Desta quantidade, 1750 (um mil e setecentos e cinquenta) estão distribuídos nos Estados conforme especificado nas tabelas a seguir. Os demais 87 (oitenta e sete) veículos não reparados encontram-se nas revendedoras autorizadas da BRP no Brasil, mas em localidades desconhecidas.

Para facilitar a compreensão do acima informado, especificamos a seguir, em forma de tabelas, o universo de consumidores atendidos até o momento (quantidade de produtos efetivamente reparados) e a sua distribuição pelos Estados da Federação:

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am

Estatística Geral		
Reparos realizados	1066	58%
Reparos pendentes	771	42%
Total	1837	100%

Realizados por Estado			
SP	119	MT	4
RJ	14	MS	0
ES	7	GO	20
MG	60	DF	1
PR	65	RN	3
SC	60	BA	78
RS	7	PE	1
AM	578	CE	8
PA	23	SE	0
RO	2	PI	0
RR	0	MA	2
AP	0	AL	0
AC	0	PB	0
TO	2		

Pendentes por Estado			
SP	239	MT	0
RJ	58	MS	0
ES	15	GO	54
MG	52	DF	22
PR	37	RN	21
SC	25	BA	3
RS	2	PE	1
AM	25	CE	41
PA	12	SE	0
RO	0	PI	0
RR	1	MA	25
AP	11	AL	26
AC	1	PB	5
TO	8	S/R*	87
* Unidades sem Registro			

A BRP BRASIL esclarece, ainda, que:

(i) encaminhará a este órgão, no prazo de 60 dias, novo relatório de acompanhamento da presente campanha de chamamento aos consumidores para informar V.Sas. sobre o universo de consumidores atendidos pela campanha;

(ii) a campanha para chamamento aos consumidores permanecerá disponível até que **todos** os veículos sujeitos ao defeito sejam consertados;

(iii) até o presente momento, não chegou ao conhecimento da BRP BRASIL nenhum acidente envolvendo os veículos sujeitos à campanha de chamamento aos consumidores.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS MOTORES DA AMAZONIA LTDA.

Ednei Lopes da Silva

José Fernando Linhares de Ornelas