



São Paulo, 16 de dezembro de 2013.

Ao
PROCON Maranhão
Rua do Egito, nº 207
Centro
CEP: 65.000-000
São Luiz - MA

Assunto: Recall – Jeep Wrangler Ano/Modelo 2012/2013

Prezados Senhores,

Com fulcro no parágrafo primeiro, do artigo 10 da Lei nº 8.078/90, artigo 13, II, do Decreto nº 2.181/97 e Portaria nº 487 do Ministério da Justiça, servimo-nos da presente para informar Vossas Senhorias que a **CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.** iniciará no dia 17 de dezembro de 2013 uma campanha de *recall* envolvendo os veículos da marca Jeep, modelo *Jeep Cherokee*, Ano/Modelo 2002/2003, identificados pelos números de chassis abaixo:

Chrysler Jeep Wrangler



VIN	UF
1C4BJWDG4CL242454	GO
1C4BJWAG2CL140400	SE
1C4BJWAG8CL115937	SE
1C4BJWDG8DL552527	SE
1C4BJWDGXDL556417	CE
1C4BJWAGXCL245623	SP
1C4BJWAG8DL555688	SP

1C4BJWAG4DL555526	SP
1C4BJWDG0CL115863	SP
1C4BJWDG0CL130783	SP
1C4BJWDG2DL532791	SP
1C4BJWDG8CL128084	SP
1C4BJWDG8DL555539	SP
1C4BJWDG9CL140406	SP
1C4BJWDG0CL140407	SP

1C4BJWAG0CL115947	SP
1C4BJWAG1DL555516	SP
1C4BJWDG0CL242449	SP
1C4BJWDGXCL115868	SP
1C4BJWAG0DL555524	PA
1C4BJWAG4CL128068	PA
1C4BJWAG9CL126932	PA
1C4BJWAG9CL245628	PA

1C4BJWDGXCL242457	PA
1C4BJWAG0CL115950	MG
1C4BJWAG0DL555510	MG
1C4BJWAG3CL288538	MG
1C4BJWAG4CL126921	MG
1C4BJWAG5CL247909	MG
1C4BJWAG6CL143459	MG
1C4BJWAG6CL288033	MG
1C4BJWAG8CL115940	MG
1C4BJWAG8CL140403	MG
1C4BJWAG8CL288034	MG
1C4BJWAG9DL590353	MG
1C4BJWDG0CL126958	MG
1C4BJWDG1DL578368	MG
1C4BJWDG2CL115962	MG
1C4BJWDG3CL115873	MG
1C4BJWDG3DL553469	MG
1C4BJWDG5CL115955	MG
1C4BJWDG7CL140419	MG
1C4BJWDG8CL143135	MG
1C4BJWDGXCL288547	MG
1C4BJWDGXDL553467	MG
1C4BJWAG4CL115949	MG
1C4BJWAG4CL140401	MG
1C4BJWDG6DL512236	MG
1C4BJWDG6DL578365	MG
1C4BJWDG7DL590881	MG
1C4BJWAG6DL555513	SC
1C4BJWAG8CL245622	SC
1C4BJWAG9CL203556	SC
1C4BJWDG0CL126961	SC
1C4BJWAG2CL224183	DF
1C4BJWAG2DL555525	DF
1C4BJWAG4CL288032	DF
1C4BJWAG4CL288533	DF
1C4BJWAG6CL245621	DF
1C4BJWAG6CL247899	DF
1C4BJWAG8CL288535	DF
1C4BJWAG9DL532789	DF
1C4BJWDG1DL556418	DF
1C4BJWDG2CL140425	DF
1C4BJWDG2DL513075	DF
1C4BJWDG3CL143138	DF
1C4BJWDG6DL553465	DF
1C4BJWDG7CL140422	DF
1C4BJWDGXCL140415	DF

1C4BJWDGXCL143136	DF
1C4BJWAG9CL115946	MG
1C4BJWAG5CL115944	SC
1C4BJWDG2CL126962	SP
1C4BJWDG3DL513067	SP
1C4BJWAG4CL203559	BA
1C4BJWAG2CL115948	SP
1C4BJWAG4CL245634	SP
1C4BJWDG8DL588251	SP
1C4BJWDGXDL588249	SP
1C4BJWAG6CL126922	MG
1C4BJWDGXCL115871	RJ
1C4BJWAG1DL532785	MS
1C4BJWAG3DL555534	MS
1C4BJWAG4CL265673	MS
1C4BJWAG5CL221360	MS
1C4BJWAG5DL555518	MS
1C4BJWAG7CL128078	MS
1C4BJWAG7DL598452	MS
1C4BJWAGXCL126941	MS
1C4BJWAGXCL247906	MS
1C4BJWDG0CL242452	MS
1C4BJWDG3DL553472	MS
1C4BJWDG4CL128082	MS
1C4BJWAG4DL619337	MT
1C4BJWDG8CL143152	MT
1C4BJWDG7CL143143	RJ
1C4BJWAG0CL126947	SC
1C4BJWDG3CL143141	PE
1C4BJWDG9CL140423	PE
1C4BJWAGXCL115938	RS
1C4BJWAG0DL617942	PR
1C4BJWAG2DL617943	PR
1C4BJWDG6CL143148	GO
1C4BJWAG2CL288031	RS
1C4BJWDG0CL140410	RS
1C4BJWDG5CL242463	RS
1C4BJWAG3DL532786	SC
1C4BJWAG6DL590357	SC
1C4BJWDG7CL126956	SC
1C4BJWAG2CL288532	SP
1C4BJWDG9DL588243	ES
1C4BJWAG1CL128075	SP
1C4BJWAG6DL532796	RS
1C4BJWAG5CL126927	DF
1C4BJWAG2CL126951	MT

1C4BJWAG0CL288030	PR
1C4BJWAG0DL555507	PR
1C4BJWAG0DL619335	PR
1C4BJWAG1CL115942	PR
1C4BJWAG3CL126943	PR
1C4BJWAG4DL598456	PR
1C4BJWAG6DL598457	PR
1C4BJWAGXCL115941	PR
1C4BJWAGXCL128074	PR
1C4BJWDG0CL115958	PR
1C4BJWDG1DL619372	PR
1C4BJWDG3DL570594	PR
1C4BJWDG4CL115865	PR
1C4BJWDG6CL140413	PR
1C4BJWDG6DL552526	PR
1C4BJWDG7DL588323	PR
1C4BJWDG8CL126965	PR
1C4BJWAG9CL288530	RS
1C4BJWAG9DL598453	SC
1C4BJWAG7CL126931	SC
1C4BJWAGXDL555515	SC
1C4BJWDG0DL578362	SC
1C4BJWDG8CL140428	SC
1C4BJWDG8CL143149	SC
1C4BJWAG2CL288028	CE
1C4BJWAG8CL200695	CE
1C4BJWAG9CL221362	CE
1C4BJWAGXCL126924	CE
1C4BJWAGXCL245637	CE
1C4BJWAGXCL265676	CE
1C4BJWDG1CL143137	CE
1C4BJWDG1CL242458	CE
1C4BJWDG1CL288551	CE
1C4BJWDG3CL140420	CE
1C4BJWDG4DL513076	CE
1C4BJWDG9CL242465	CE
1C4BJWDG9CL289978	CE
1C4BJWAG3CL274123	PE
1C4BJWDG6DL588247	RS
1C4BJWAG8CL128073	GO
1C4BJWDG2DL553463	GO
1C4BJWDG6CL143134	GO
1C4BJWDG7DL570596	GO
1C4BJWAG4CL288029	RS
1C4BJWDG4CL126963	SC
1C4BJWAG2CL200692	SP

1C4BJWDGXCL187329	SP
1C4BJWAGXCL288035	PR
1C4BJWAG3CL126926	BA
1C4BJWAG8CL245636	SC
1C4BJWAG9CL224181	RS
1C4BJWAG6CL115953	MG
1C4BJWDG7CL115956	SP
1C4BJWAG5CL288542	RS
1C4BJWAGXDL555689	PE
1C4BJWDG4CL143147	SP
1C4BJWAG9CL128079	SP
1C4BJWAG0CL245629	SP
1C4BJWDG3CL288552	PB
1C4BJWAG1DL555533	SC
1C4BJWAG2DL555508	SC
1C4BJWAG6DL555687	SC
1C4BJWAG6DL555690	SC
1C4BJWDG8DL512240	SC
1C4BJWAG7DL555536	MG
1C4BJWDG3DL588237	MG
1C4BJWDG2CL143146	DF
1C4BJWDG7CL242464	MG
1C4BJWAG7CL274125	PR
1C4BJWDG1CL288548	PR
1C4BJWDG4CL140409	PR
1C4BJWDG7DL553460	PR
1C4BJWDG8DL512237	SP
1C4BJWAG0CL126950	AM
1C4BJWAG1CL247907	AM
1C4BJWAG3CL245639	AM
1C4BJWDG2CL140408	AM
1C4BJWAG4DL555686	ES
1C4BJWAG2CL126948	SP
1C4BJWAG6CL245635	MG
1C4BJWAG0CL288528	SP
1C4BJWDGXDL512241	PA
1C4BJWDG2CL242453	MG
1C4BJWAG5CL128077	PE
1C4BJWAG0CL203557	RN
1C4BJWAG1CL288036	RN
1C4BJWAG2CL143460	RN
1C4BJWAG6CL128069	RN
1C4BJWDG1DL552529	RN
1C4BJWDG5CL115969	RN
1C4BJWDG7CL242450	RN
1C4BJWDG7DL588242	RN

1C4BJWDGXCL126966	RN
1C4BJWDGXCL242460	RJ
1C4BJWAG2CL203558	RJ
1C4BJWDG1DL553471	RJ
1C4BJWAG3CL245625	RJ
1C4BJWDGXDL532800	RS
1C4BJWAG2DL598455	RS
1C4BJWAG0DL532793	MG
1C4BJWDG5DL588322	MG
1C4BJWDG6CL115964	MG
1C4BJWAG5CL245626	SP
1C4BJWDG7DL532799	RS
1C4BJWAG3CL288037	RS
1C4BJWDG6CL140427	DF
1C4BJWAG3CL245642	SP
1C4BJWDG0DL588244	SP
1C4BJWDGXCL115966	SP
1C4BJWDG8CL115965	TO
1C4BJWDG6CL288545	PI
1C4BJWAGXCL245640	BA
1C4BJWAG6DL619338	RS
1C4BJWAGXCL274121	PI
1C4BJWDG8CL140414	SP
1C4BJWDGXCL128085	SP
1C4BJWAG4CL128071	PR
1C4BJWDG0CL140424	PR
1C4BJWDG6CL290974	PR
1C4BJWAG0CL224182	RS
1C4BJWAG0CL288531	RS
1C4BJWAG3DL555520	RS
1C4BJWAG4CL126952	RS
1C4BJWAG5CL126930	RS
1C4BJWAG6DL555527	RS
1C4BJWAG7CL128081	RS
1C4BJWAG7DL555519	RS
1C4BJWAG7DL555522	RS
1C4BJWDG0CL242466	RS
1C4BJWDG4DL619365	RS
1C4BJWDG8DL578366	RS
1C4BJWDG9CL143144	RS
1C4BJWDG9CL242451	RS
1C4BJWDG9CL288555	RS
1C4BJWDGXDL512238	RS
1C4BJWDG5CL143142	RO
1C4BJWAG1CL200697	PE
1C4BJWAG3CL247908	PE

1C4BJWAG4CL143458	PE
1C4BJWAGXCL140404	PE
1C4BJWDG3CL116683	PE
1C4BJWDG3CL203614	PE
1C4BJWDG8CL288546	PE
1C4BJWDG9CL126960	PE
1C4BJWDG4DL532792	SP
1C4BJWDG5DL588241	SP
1C4BJWDGXCL143153	SP
1C4BJWAG0DL590354	AC
1C4BJWAG2CL128070	RJ
1C4BJWAG2CL245633	RJ
1C4BJWAG4CL143461	RJ
1C4BJWAG6CL265674	RJ
1C4BJWAG7CL245630	RJ
1C4BJWAG8CL126923	RJ
1C4BJWAG8CL245619	RJ
1C4BJWAG9CL126946	RJ
1C4BJWAG9CL288527	RJ
1C4BJWDG1CL143140	RJ
1C4BJWDG4CL115963	RJ
1C4BJWDG4CL143133	RJ
1C4BJWDG4CL143150	RJ
1C4BJWDG5DL532798	RJ
1C4BJWDG6CL115866	RJ
1C4BJWDG6CL143151	RJ
1C4BJWDG6CL221363	RJ
1C4BJWDG8CL187328	RJ
1C4BJWDG8DL553466	RJ
1C4BJWDG9CL115862	RJ
1C4BJWDG9CL115957	RJ
1C4BJWAG7DL590352	SC
1C4BJWDG4DL578364	SC
1C4BJWAG8DL617946	RS
1C4BJWAG5CL288539	SC
1C4BJWDG4DL588246	MA
1C4BJWAG2DL619336	BA
1C4BJWAG3CL128076	BA
1C4BJWAG5CL274124	BA
1C4BJWAG6DL555530	BA
1C4BJWAG6DL617945	BA
1C4BJWAG8CL126940	BA
1C4BJWDG2CL140411	BA
1C4BJWAG4CL247898	SC
1C4BJWDG0CL288556	RS
1C4BJWAG2CL288529	SP

1C4BJWDG8CL194960	SP
1C4BJWDG9DL553461	SP
1C4BJWAGXCL288536	SP
1C4BJWAG7CL203555	SP
1C4BJWDG0DL553462	SP
1C4BJWAG1CL288540	SP
1C4BJWDG3CL288549	SP
1C4BJWDGXCL224184	SP
1C4BJWDG0DL553459	SC
1C4BJWDG7CL289980	SP
1C4BJWAG6CL140402	SC
1C4BJWDG4CL140412	SC
1C4BJWAG4DL590356	SC
1C4BJWAG5CL128080	SP
1C4BJWAG1CL245624	SP
1C4BJWAG4DL617944	MA
1C4BJWAG8DL555531	MA
1C4BJWAGXDL555529	MA
1C4BJWDG0CL143145	MA
1C4BJWAG0CL126933	SP
1C4BJWAG0DL598454	SP
1C4BJWAG1CL115939	SP
1C4BJWAG1CL126925	SP
1C4BJWAG1CL126942	SP
1C4BJWAG1CL245638	SP
1C4BJWAG1CL288537	SP
1C4BJWAG2CL115951	SP
1C4BJWAG2CL247897	SP
1C4BJWAG2CL257474	SP
1C4BJWAG2DL555511	SP
1C4BJWAG3CL115943	SP
1C4BJWAG3CL288541	SP
1C4BJWAG4CL115952	SP
1C4BJWAG4CL126935	SP
1C4BJWAG4CL126949	SP
1C4BJWAG4CL200693	SP
1C4BJWAG4CL245620	SP
1C4BJWAG4CL257475	SP
1C4BJWAG4DL555512	SP
1C4BJWAG5CL126944	SP
1C4BJWAG5CL203554	SP
1C4BJWAG5CL288038	SP
1C4BJWAG5DL532787	SP
1C4BJWAG5DL555521	SP
1C4BJWAG5DL555535	SP
1C4BJWAG5DL619332	SP

1C4BJWAG6CL126936	SP
1C4BJWAG6CL128072	SP
1C4BJWAG6CL257476	SP
1C4BJWAG6CL288534	SP
1C4BJWAG7CL115945	SP
1C4BJWAG7CL126928	SP
1C4BJWAG7CL221361	SP
1C4BJWAG7CL245627	SP
1C4BJWAG7CL288543	SP
1C4BJWAG7DL532788	SP
1C4BJWAG8CL115954	SP
1C4BJWAG8CL126937	SP
1C4BJWAG8CL126954	SP
1C4BJWAG8CL265675	SP
1C4BJWAG8DL532797	SP
1C4BJWAG9CL245631	SP
1C4BJWAG9DL555506	SP
1C4BJWAG9DL555523	SP
1C4BJWAG9DL555537	SP
1C4BJWAGXCL126938	SP
1C4BJWAGXDL532784	SP
1C4BJWDG0CL115961	SP
1C4BJWDG1CL115869	SP
1C4BJWDG1CL115872	SP
1C4BJWDG1CL115967	SP
1C4BJWDG1CL140416	SP
1C4BJWDG1CL242461	SP
1C4BJWDG1DL532801	SP
1C4BJWDG1DL553468	SP
1C4BJWDG1DL619355	SP
1C4BJWDG2CL115864	SP
1C4BJWDG2CL143132	SP
1C4BJWDG2CL288557	SP
1C4BJWDG2CL290972	SP
1C4BJWDG2DL578363	SP
1C4BJWDG2DL588245	SP
1C4BJWDG2DL619364	SP
1C4BJWDG3CL115968	SP
1C4BJWDG3CL140417	SP
1C4BJWDG3CL242459	SP
1C4BJWDG3CL257477	SP
1C4BJWDG3DL588240	SP
1C4BJWDG4CL288544	SP
1C4BJWDG4CL288561	SP
1C4BJWDG4CL290973	SP
1C4BJWDG5CL140418	SP

1C4BJWDG5CL140421	SP
1C4BJWDG5CL257478	SP
1C4BJWDG5CL288553	SP
1C4BJWDG5DL513068	SP
1C4BJWDG5DL588238	SP
1C4BJWDG6CL126964	SP
1C4BJWDG6CL128083	SP
1C4BJWDG6CL242455	SP
1C4BJWDG6CL288559	SP
1C4BJWDG6DL555538	SP
1C4BJWDG6DL588250	SP
1C4BJWDG7DL588239	SP
1C4BJWDG8CL115867	SP
1C4BJWDG8CL201647	SP
1C4BJWDG8CL242456	SP
1C4BJWDG8DL556416	SP
1C4BJWDG9CL115960	SP
1C4BJWDG9CL126957	SP
1C4BJWDG9CL242448	SP
1C4BJWDGXDL552528	SP
1C4BJWDGXDL553470	SP
1C4BJWDGXDL619354	SP
1C4BJWDGXDL626014	SP
1C4BJWDG4CL288558	SP
1C4BJWDG1DL513066	BA
1C4BJWDG4CL140426	ES
1C4BJWAG1CL126939	SP
1C4BJWDG2CL288560	SP
1C4BJWAG9CL126929	MG
1C4BJWDG8CL290975	SP
1C4BJWDGXDL578367	SP
1C4BJWDG6DL549089	DF
1C4BJWDG3DL556419	SC
1C4BJWAG2DL590355	SC
1C4BJWDG2CL115959	RS
1C4BJWAG8DL555514	RS
1C4BJWAG2DL532794	PI
1C4BJWDG7CL288554	PI
1C4BJWDGXCL288550	PI
1C4BJWAG2CL126934	SC
1C4BJWDG5CL126955	MG
1C4BJWAG0CL245632	MG
1C4BJWAG3DL555517	MG
1C4BJWAG6CL126953	MG
1C4BJWDG8DL588248	MG
1C4BJWDG3CL242462	MG

1C4BJWDG0DL532790	SC
1C4BJWDG0DL513074	SP
1C4BJWAGXDL555532	SP
1C4BJWDG1DL512239	SP

1C4BJWDG2CL126959	SP
1C4BJWDG5DL570595	SP
1C4BJWAG1CL274122	ES
1C4BJWAG4DL532795	ES

1C4BJWAG7CL126945	ES
1C4BJWAG8DL555528	ES
1C4BJWAGXCL200696	ES

Total: 448 veículos

I) Identificação do Fornecedor:

Razão Social: Chrysler Group Do Brasil Comércio De Veículos Ltda.

Ramo de Atividade: Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados e comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.

CNPJ/MF: 08.938.372/0001-75

Inscrição Estadual: 149.751.622.116

Inscrição Municipal 3.734.457-9

Endereço: Rua Funchal, 418, 16º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP.

CEP: 04551-060

Telefone: (11) 4949-3900

Endereço eletrônico: www.chrysler.com.br

II) Período inicial e final de fabricação dos veículos envolvidos

De 23 de janeiro de 2011 a 23 de fevereiro de 2013.

III) Local de fabricação dos veículos Jeep Cherokee

Os veículos foram fabricados em Toledo North Assembly, 4400 Chrysler Drive, Toledo, Ohio (Estados Unidos).

IV) Descrição pormenorizada do defeito detectado, acompanhada das informações técnicas que esclareçam os fatos

O tubo de arrefecimento do óleo da transmissão poderá entrar em contato com o tubo de retorno do fluido da direção hidráulica, e sendo este de contato prolongado, poderá ocorrer um vazamento no tubo de arrefecimento do óleo da transmissão.

V) Descrição dos riscos

Caso o atrito entre os tubos provoque vazamento do óleo da transmissão, a transmissão poderá ser danificada, causando falha no seu funcionamento, e aumentando, assim, o risco de colisão.

VI) Quantidade de veículos afetados e distribuição dos veículos pelos Estados:

No Brasil temos 448 (quatrocentos e quarenta e oito) veículos envolvidos.

Não temos, até o momento, conhecimento de vítimas ou danos materiais e físicos causados em decorrência do problema apresentado nos veículos objeto da campanha. Informamos também, que não há processos judiciais envolvendo esses veículos.

Baseado em nosso cadastro, os veículos estão assim distribuídos pelos Estados:

Recall		
Tubo de Arrefecimento do Óleo da Transmissão		
Wrangler MY 2012 e 2013		
UF	Estado	Qtde Veículos
AC	Acre	1
AL	Alagoas	0
AP	Amapá	0
AM	Amazonas	4
BA	Bahia	11
CE	Ceará	14
DF	Distrito Federal	20
ES	Espírito Santo	8
GO	Goiás	6
MA	Maranhão	5
MT	Mato Grosso	3
MS	Mato Grosso do Sul	12
MG	Minas Gerais	44
PA	Pará	6
PB	Paraíba	1
PR	Paraná	27
PE	Pernambuco	13
PI	Piauí	5
RJ	Rio de Janeiro	27
RN	Rio Grande do Norte	9
RS	Rio Grande do Sul	35
RO	Rondônia	1
RR	Roraima	0
SC	Santa Catarina	34
SP	São Paulo	158
SE	Sergipe	3
TO	Tocantins	1
TOTAL		448

VII) Data e modo pelo qual o problema foi detectado:

A Chrysler Group Do Brasil Comércio De Veículos Ltda. foi informada em 30/05/2013 sobre a decisão de condução pela matriz da campanha de recall. As peças para a realização da campanha

foram disponibilizadas para importação a partir de 30 de outubro de 2013. A partir de então, a Chrysler Group Do Brasil Comércio De Veículos Ltda. tomou todas as medidas necessárias para o lançamento da campanha no Brasil.

VIII) Medidas adotadas para resolver o defeito e sanar o risco

Para todos os veículos afetados, a Chrysler fará voluntariamente um recall de segurança para substituir o tubo de retorno do fluido da direção hidráulica e inspecionar o tubo de arrefecimento do óleo da transmissão que será substituído, se necessário.

IX) Descrição pormenorizada do modo de realização da campanha publicitária de informação aos consumidores e providências adotadas para a informação dos ricos e suas implicações ao público consumidor

Será efetuado um comunicado ao público por meio de chamadas em jornais, rádio e televisão, nos termos do Anexo I (texto do anúncio de jornal). Os anúncios serão veiculados nas datas e horários detalhados no Plano de Mídia que compõe o Anexo II.

Além dos anúncios públicos, serão dirigidas cartas a cada cliente e, se for necessário, a Chrysler Group do Brasil Comércio de Veículo Ltda., os contatará diretamente para que tomem conhecimento e atendam imediatamente os termos do *recall*.

Os consumidores também poderão ter acesso às informações da campanha através da internet, no endereço www.jeep.com.br ou entrando em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 0800 703 71 50.

A presente campanha terá início em 17 de dezembro de 2013 e não terá prazo determinado de duração.

Como última consideração, informamos que correspondência de idêntico teor foi encaminhada, nesta data, aos PROCONS dos estados indicados na tabela acima, bem como os chassis dos veículos serão encaminhados ao Departamento Nacional de Trânsito – Denatran. Além disso, nos termos do artigo 3º da Portaria Conjunta 69/2010, a presente informação também será encaminhada ao DENATRAN.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de elevado apreço e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Jordana Regina Ragazzini Compagnoni
Jurídico
OAB/SP nº 250.044

Anexo I

CONVOCAÇÃO DA CHRYSLER GROUP DO BRASIL

Comunicado aos proprietários de veículos Jeep Wrangler



A Chrysler Group do Brasil convoca os proprietários **de veículos Jeep Wrangler** ano modelo 2012 e 2013 para a realização, sem nenhum custo, da **substituição do tubo do fluido da direção hidráulica** e para a **inspeção do tubo de arrefecimento do óleo da transmissão**. Foi identificado que o contato prolongado desses tubos pode provocar um vazamento no tubo de arrefecimento do óleo da transmissão. Caso o veículo esteja em funcionamento sem fluido da transmissão suficiente, podem ocorrer danos na transmissão e, por consequência, falha no seu funcionamento aumentando, assim, o risco de colisão.

O tempo estimado para a realização do serviço é de duas horas.

No Brasil, a ação envolverá um total de 448 veículos. Intervalo de chassis: de 1C4BJWAG0CL115947 a 1C4BJWDGDL626014.

A convocação dos proprietários está sendo feita por meio de correspondência direta e informe nas mídias eletrônica e impressa.

Para identificar se o número de chassi de seu veículo está envolvido nesta convocação, entre em contato pelo telefone **0800 703 7150** ou consulte o site **www.jeep.com.br**.

Com essa iniciativa, a Chrysler Group do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca **Jeep®**.

Respeite os limites de velocidade.



CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Anexo II

Cronograma Geral - Recall

Meio	DEZEMBRO					Total Bruto Negociado	TOTAL CHRYSLER
	1	8	15	22	29		
Televisão							
SBT SBT Brasil (Nacional)	Duração 75" 17/dez					R\$ 130.000,00	R\$ 110.981,00
Total Televisão	R\$ 130.000,00					R\$ 130.000,00	R\$ 110.981,00
Rádio							
BANDEIRANTES	Duração 75" 17/dez					21.473,68	R\$ 18.332,08
Total Rádio	R\$ 21.473,68					R\$ 21.473,68	R\$ 18.332,08
Jornal							
Região Norte	17/dez 17.640					17.640,41	R\$ 15.059,62
Região Nordeste	17/dez 42.511					42.510,96	R\$ 36.291,61
Região Centro-Oeste	17/dez 27.792					27.791,88	R\$ 23.725,93
Região Sul	17/dez 13.944					13.943,72	R\$ 11.903,75
Região Sudeste	17/dez 102.169					102.169,04	R\$ 87.221,71
Total Jornais	204.056,02					R\$ 204.056,02	R\$ 174.202,62
TOTAL GERAL	355.529,70					R\$ 355.529,70	R\$ 303.515,71