

Guarulhos, 10 de julho de 2013

PROCON SÃO LUIS / MA Rua do Egito, 207 Centro – São Luís / MA CEP. 65010-190

Ref.: Campanha de recall - Motor de popa da marca YAMAHA, modelo F70AETL.

Prezados Senhores,

Pautada em sua conduta transparente e de respeito aos Órgãos de Defesa do Consumidor, tem a presente a finalidade de lhes encaminhar, conforme documentos anexos, informações prestadas ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC, aos 08/07/2013, onde constam as razões da implementação da campanha de chamamento aos consumidores da marca YAMAHA, relativamente aos produtos identificados em epígrafe.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Gerente Jurídico
Tel. (11) 2460 – 5488

Fax. (11) 2432 - 5315

e-mail: luciana.assis@yamaha-motor.com.br



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.(filial)Rod. Pres. Dutra, Km 214 - Guarulhos/SP - Brasil - CEP 07178-580 - Fone: (11) 2460-5300

Guarulhos, 8 de julho de 2013.

Ao

CEP 70064-900

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC Esplanada dos Ministérios, Bloco "T", sala 520 - Edifício Sede Brasília / DF CÓPIA

Campanha de chamamento (recall) - Motor de Popa Yamaha - Modelo F70AETL

YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA., sociedade empresária devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.817.052/0001-06, inscrição estadual n.º 06.200155-8, com sede na Rua Rio Jaguarão, n° 1842, Distrito Industrial, Manaus/AM, CEP 69072-055, e filial na Rodovia Presidente Dutra, Km. 214, Cumbica, Guarulhos/SP, CEP 07178-580 (Doc. 01), vem, respeitosamente, à presença de V.Sas., nos termos do artigo 10, do Código de Defesa do Consumidor, e do disposto na Portaria n.º 487, de 15 de março de 2.012, do Ministério da Justiça, comunicar às autoridades competentes a necessidade de proceder ao chamamento dos consumidores proprietários do motor de popa, marca YAMAHA, modelo F70AETL, para a substituição gratuita da conexão e da mangueira de combustível, conforme segue:

I - IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DO PRODUTO

08012.003022/2013 08/Juli/2013 17:22

Secretaria Nacional do Consumidor/Senaco

1

D



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.(filiai)Rod. Pres. Dutra, Km 214 - Guarulhos/SP - Brasil - CEP 07178-580 - Fone: (11) 2460-5300

- a) Denominação: Yamaha Motor da Amazônia Ltda.
- b) Nome fantasia: YAMAHA
- c) <u>Ramo de atividade</u>: Indústria, comércio, importação e exportação de motocicletas, motonetas, quadriciclos, veículos aquáticos, motores de popa, suas partes e acessórios
- d) CNPI/MF: 04.817.052/0001-06
- e) Inscrição Estadual: 06.200155-8
- f) <u>Endereço</u>: Rua Rio Jaguarão, nº 1842, Vila Buriti, Manaus/AM, CEP 69072-055 (matriz) e Rodovia Presidente Dutra, Km. 214, Cumbica, Guarulhos/SP, CEP 07178-580 (filial)
- g) Telefones / E-mails para contato:
- (a) Dra. Luciana de Castro Assis Gerente Jurídico: (11) 2460.5316 / luciana.assis@yamaha-motor.com.br
- (b) Dra. Valéria Melo de Andrade Chefe de Assuntos Jurídicos: (11) 2431.6587 / valeria.melo@yamaha-motor.com.br
- h) <u>Administrador responsável</u>: Shigeo Hayakawa, Japonês, casado portador do RNE nº V326401-4 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob nº 227.931.468-11.
- II- DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO PRODUTO
- a) Produto/Marca: motor de popa / marca Yamaha
- b) Modelo: F70AETL, conhecido pelo público em geral apenas como F70.
- c) Intervalo de número de série: 6CJ-1010522 a 6CJ-1032137
- d) Ano de fabricação/modelo: os produtos em questão não são identificados por ano de fabricação/modelo, e sim pela data de comercialização. Os motores de popa objeto da presente campanha foram comercializados em 2013.
- e) Foto do produto:





III - DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO DEFEITO DETECTADO, ACOMPANHADO DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE ESCLAREÇAM OS FATOS

Embora não tenha sido verificado nenhum incidente no mercado nacional, foi constatado pela matriz Yamaha Motor Co. Ltd. (Japão) – conforme documento anexo, denominado TSI – Technical Service Information (Doc. 03) – que, em virtude de uma deficiência na conexão da mangueira de combustível com especificação NOA (Norte Americana), o anel de vedação da conexão da mangueira de combustível pode sofrer um corte ou rasgo, resultando no vazamento de combustível durante a operação do motor ou seu armazenamento.

Informação importante:

No que se refere aos demais modelos constantes do mencionado TSI - Technical Service Information, muito embora alguns deles sejam comercializados no Brasil pela Yamaha Motor da Amazônia Ltda., os conectores que equipam esses modelos no mercado nacional não possuem o padrão NOA (Norte Americano), encontrando-se, portanto, dispensados da presente campanha de chamamento.

IV - DATA E MODO PELO QUAL A PERICULOSIDADE DO PRODUTO FOI DETECTADA PELO FABRICANTE






Em 27/06/2013, na qualidade de importadora do modelo F70AETL, a Yamaha Motor da Amazônia Ltda. foi comunicada pela sua matriz, Yamaha Motor Co. Ltd. quanto à necessidade da presente campanha de modificação de fábrica, conforme consta do TSI – Technical Service Information anexo (Doc. 03).

V - DESCRIÇÃO DOS RISCOS QUE O PRODUTO APRESENTA, ESPECIFICANDO TODAS AS SUAS IMPLICAÇÕES

Foi observado, em alguns casos, que o anel de vedação da conexão da mangueira de combustível pode sofrer um corte ou rasgo, resultando no vazamento de combustível durante a operação do motor de popa ou seu armazenamento, com risco de incêndio.



VI – QUANTIDADE DE PRODUTOS SUJEITOS AO DEFEITO E UNIVERSO DE CONSUMIDORES QUE DEVERÁ SER ATENDIDO PELO CHAMAMENTO





F70AETL	6CJ-1010522	6CJ-1032137	55
---------	-------------	-------------	----

VII - DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS POR ESTADOS DA FEDERAÇÃO

SP	20	36,36%
PR	7	12,72%
RO	1	1,81%
MS	2	3,63%
	25	45,45%

A Yamaha da Amazônia esclarece que os produtos objeto do presente *recall* foram importados diretamente da Yamaha do Japão (Yamaha Motor Co. Ltd), e que não houve exportação de nenhuma unidade, tendo sido comercializados exclusivamente no mercado brasileiro.

VIII - MEDIDAS ADOTADAS PARA RESOLVER O DEFEITO E SANAR OS RISCOS

Os procedimentos a serem adotados junto aos consumidores para a reparação do defeito consistem em:

- (i) Efetiva implementação do presente recall,
- (II) Ação de reparo integrante deste *recall*, promovendo a substituição gratuita da conexão e da mangueira de combustível, com as devidas melhorias técnicas.

A solução de fábrica adotada trata-se da modificação da conexão localizada na carcaça inferior do motor e da mangueira de combustível que alimenta o motor.





Obs: importante ressaltar que o produto vendido no mercado brasileiro não acompanha o tanque de combustível, razão pela qual não será realizada a substituição da conexão do tanque de combustível, conforme descrito no informativo anexo.

IX- OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DECORRENTES DO DEFEITO DO PRODUTO QUE ORIGINOU O CHAMAMENTO AOS CONSUMIDORES

A Yamaha Motor da Amazônia Ltda. não tem conhecimento da ocorrência de qualquer acidente no Brasil, decorrente da inconformidade descrita neste *recall* envolvendo os motores de popa F70AETL.

X - PLANO DE ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES

- a) Formas de atendimento disponíveis: mediante agendamento, através do telefone 0800
 774 3738, no horário comercial.
- b) Locals e horários de atendimento: em qualquer um dos 147 distribuidores de motores de popa ou oficinas autorizadas de motores de popa da rede YAMAHA, em horário comercial, distribuídos pelo Brasil, cujos endereços atualizados constam do site oficial da marca no Brasil (www.yamaha-nautica.com.br).
- c) Duração média do atendimento: 30 minutos.
- d) Plano de contingência e estimativa de prazo para adequação completa dos produtos: implementação da presente campanha de chamamento dimensionada, inicialmente, para o período de 06 (seis) meses, sem prejuízo do regular atendimento a qualquer solicitação posterior.

XI - PLANO DE MÍDIA



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.(filiai)Rod. Pres. Dutra, Km 214 - Guarulhos/SP - Brasil - CEP 07178-580 - Fone: (11) 2460-5300

- a) Data da veiculação publicitária: dia 08/07/2013, conforme cronogramas de divulgação constantes do ANEXO I.
- b) Meios de comunicação utilizados, freqüência e teor dos anúncios: conforme plano de mídia constante do ANEXO I.
- c) Mensagens velculadas: conforme aviso de risco constante do ANEXO I.
- d) Custos da veiculação:

	G-53-57-0-	
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	Imerções	TOTAL
mento.	and the	
BAND - 1o. Jornal	1	19.310,00
Rádios Regionais	1	1.017,98
JOHAL	21,478.3	NEW YORK
Folha de SP - Cademo de Noticias	1	18.096,80
Produção para Rádio e TV		10.560,00
TOTAL GERAL		R\$ 48.984,78

Na expectativa de que as informações ora prestadas lhes sejam úteis colocamo-nos à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente.

Yamaha Motor da Amazônia Ltda.

Shigeo Hayakawa

ANEXO I

A



YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA.(filial)Rod. Pres. Dutra, Km 214 - Guarulhos/SP - Brasil - CEP 07178-580 - Fone: (11) 2460-5300

(AVISO DE RISCO e PLANO DE MÍDIA)

1 - JORNAL

Mensagem veiculada:

COMUNICADO DE RECALL

A Yamaha Motor da Amazônia convoca os proprietários dos motores de popa F70AETL, conforme numeração de série abaixo, a entrarem em contato com um distribuidor náutico autorizado para agendar a substituição gratuita da conexão e da mangueira de combustível que alimenta o motor.



F70AETL	6CJ-1010522	6CJ-1032137

Embora não se tenha conhecimento da ocorrência de acidentes no Brasil envolvendo os motores de popa acima, a Yamaha informa que, devido a uma inconformidade na conexão da mangueira que alimenta o motor, o anel de vedação pode sofrer um corte ou rasgo, resultando no vazamento de combustível durante a operação ou armazenamento do motor, com risco de incêndio.

Para agendamento do serviço e outras informações, ligue 0800 774 3738, no horário comercial, ou consulte o site www.yamaha-nautica.com.br.

Yamaha Motor da Amazônia Ltda.

h



YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA.(filial)Rod. Pres. Dutra, Km 214 - Guarulhos/SP - Brasil - CEP 07178-580 - Fone: (11) 2460-5300

Plano de mídia jornal:

VECULO DE COMUNICAÇÃO	PORMATO	DIA	N° DE INS.
Folha de SP	3 col (14,6 cm) x 11cm	08/Jul	1
Folha do Ivaí	3 col (14,6 cm) x 11cm	08/jul	1

2- RÁDIO

Mensagem veiculada:

COMUNICADO DE RECALL

A Yamaha convoca os proprietários dos motores de popa F70 para substituição gratuita da conexão e da mangueira de combustível.

Uma inconformidade constatada nas referidas peças pode causar vazamento de combustível, com risco de incêndio.

Consulte numeração de série envolvida. Para agendamento do serviço e outras informações ligue 0800 774 3738, no horário comercial, ou consulte o site <u>www.yamaha-nautica.com.br</u>.

Plano de mídia rádio:



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA. (filial) Rod. Pres. Dutra, Km 214 - Guarulhos/SP - Brasil - CEP 07178-580 - Fone: (11) 2460-5300

'510 80 .44	VIG	10.45	CHETTER TOWN	Absorphiscia	A PROBLEM (CATA) THE CONTROL OF THE CATA OF THE CATA CATA CATA CATA CATA CATA CATA CAT	
L	IU[\80	30,	DAS 6 AS 9H	Сагсале \РК	ÁDIO CBN - Jomal 1a. Edição	
l	lu[\80	30,,	INDELERMINADO	Лтиагата/РЯ	RÁDIO ILUSTRADA	
l	Iu[\80	30.	H6 2A √ 2AG	Ραιαυαναί/Ρ β	ÁDIO CAIUA - Jomai Rota 103	
ı	lu[\80	30.	H9 2A √ 2AU	São Carlos do Ivaí/PR	COL DION IDITIOL - AUTA OTAN	
ı	lu[\80	30	11 2A 7 2AQ	Botucatu/5P	Programa Marreta Programa Marreta	
ı	lu[\80	30.	HII 2A 01 2A D	Presidente Epitácio/SP	K PDIO NOAO WIFENIO -	
l	lu[\80	30.	INDETERMINADO	Rolândia/PR	RÁDIO CULTURA	
ι	IU[\80	30	INDETERMINADO	Lençóis Paulista/5P	RÁDIO VENTURA	
ı	lu[\80	30	INDELERMINADO	Três Lagoas/MS	RÁDIO TRÊS LAGOAS	
ı	lu[\80	30.	INDETERMINADO	Vilhena/RO	RÁDIO ONDASUL	
l	lu[\80	30	INDELERMINADO	42\pnifinambA	RÁDIO BRASIL	
1	lu[\80	30	INDELERMINADO	92\u1ub8	RÁDIO 94FM	

3- TELEVISÃO

rocnégo:

COMUNICADO DE RECALL

A Yamaha convoca os proprietários dos motores de popa F70, com numeração de série abaixo, para substituição gratuita da conexão e da mangueira de combustível.

Uma inconformidade constatada nas referidas peças pode causar vazamento de combustível, com risco de incêndio.

Para agendamento do serviço e outras informações ligue 0800 774 3738, no horário

comercial, ou consulte o site www.yamaha-nautica.com.br.

rettering:

2



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.(fillal)Rod. Pres. Dutra, Km 214 - Guarulhos/SP - Brasil - CEP 07178-580 - Fone: (11) 2460-5300

COMUNICADO DE RECALL

A Yamaha convoca os proprietários dos motores de popa F70,



com numeração de série abaixo, para substituição gratuita da conexão e da mangueira de combustível.

	les such a least the above	经 基础管理 第二次 第二次
F70AETL	6CJ-1010522	6CJ-1032137

Uma inconformidade constatada nas referidas peças pode causar vazamento de combustível, com risco de incêndio.

Para agendamento do serviço e outras informações ligue 0800 774 3738, no horário comercial, ou consulte o site <u>www.yamaha-nautica.com.br</u>.

Yamaha Motor da Amazônia Ltda.

Plano de mídia TV:

VECULO DE COMUNICAÇÃO TELEVIDÃO	MORÁRIO DE VEIGNAÇÃO	Dunggo	DIA	NAS.
BAND - 10. Jornal	06h50 às 07h30	30"	08/Jul	1



Anúncio via *interne*t no *web site* <u>www.yamaha-nautica.com.br</u> no período em que durar a campanha de *recall*, veiculando o mesmo texto a ser publicado nos jornais, e comunicado através do *Facebook*.

5 - MALA DIRETA		
Guarulhos,de	de 20	

AVISO IMPORTANTE: RECALL

Prezado(a) Senhor(a),

Nome do consumidor

Número de série:

Assunto: Comunicado para substituição gratuita da conexão e da mangueira de combustível que alimenta o motor de popa F70AETL (F70)

Identificamos em nosso banco de dados que seu motor de popa, número de série acima indicado, faz parte de um grupo de motores que deverão ser inspecionados para a substituição da conexão e da mangueira de combustível que alimenta o motor.

Uma inconformidade constatada na conexão da mangueira de combustível pode causar vazamento, com risco de incêndio.





YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.(filial)Rod. Pres. Dutra, Km 214 - Guarulhos/SP - Brasil - CEP 07178-580 - Fone: (11) 2460-5300

Para agendamento do serviço e outras informações ligue 0800 774 3738, no horário comercial, ou consulte o site www.yamaha-nautica.com.br.

Lembramos que o serviço é gratuito e será realizado no distribuidor ou oficina autorizados YAMAHA de sua preferência. <u>Para seu conforto, solicitamos prévio agendamento.</u>

Caso este motor não seja mais de sua propriedade, solicitamos a gentileza de nos informar os dados do novo proprietário (nome e telefone, se possível) através do e-mail sac@yamaha-motor.com.br ou pelo telefone nº 0800 774 3738.

Sua colaboração é muito importante para a eficácia da presente campanha.

Sinceramente interessados em sua segurança e contínua satisfação com nossos produtos e serviços, agradecemos a atenção dada a este tema tão importante.

Atenciosamente,

Yamaha Motor da Amazônia Ltda.

Divisão Náutica

www.yamaha-nautica.com.br

6- SAC



YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.(filial)Rod. Pres. Dutra, Km 214 - Guarulhos/SP - Brasil - CEP 07178-580 - Fone: (11) 2460-5300

A empresa disponibilizará, ainda, o número de telefone *0800 774 3738,* do SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente, para <u>informações e orientações aos consumidores.</u>
